

PLACA: [REDACTED]
MODELO DO VEÍCULO: BMW/X4 XDRIVE20I



VISTORIA DE PINTURA



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

EFETUE A LEITURA DO QR CODE PARA
ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DO LAUDO. EXIJA SUA VIA.

SuperVisão®
Vistorias Automotivas

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS

NO. LAUDO:	[REDACTED]
DATA DE VISTORIA:	08/05/2026 10:25
UNIDADE:	[REDACTED]
PRESTADOR DE SERVIÇO:	[REDACTED]
CNPJ:	[REDACTED]
CLIENTE CONTRATANTE:	[REDACTED]

DADOS GERAIS DO VEÍCULO



MARCA:	BMW
MODELO:	BMW/X4 XDRIVE20I
COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2024
ANO MODELO:	2025
PLACA:	[REDACTED]
RENAVAM:	[REDACTED]
KM:	13292
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA

RESUMO DE STATUS

OK PINTURA

ESTE MÓDULO VERIFICA AS CONDIÇÕES GERAIS DA PINTURA DO VEÍCULO, DAS PEÇAS ESPECIFICADAS.

PINTURA



• VISTA SUPERIOR

1 - COLUNA DIANTEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
2 - COLUNA CENTRAL DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
3 - COLUNA TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
4 - CAPÔ DIANTEIRO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
5 - TETO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
6 - TAMPA TRASEIRA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
7 - COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
8 - COLUNA CENTRAL ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
9 - COLUNA TRASEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES

• VISTA LATERAL ESQUERDA

10 - PARA-CHOQUE DIANTEIRO:	NÃO APLICADO
11 - PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
12 - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
13 - PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
14 - LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
15 - PARA-CHOQUE TRASEIRO:	NÃO APLICADO

• VISTA LATERAL DIREITA

16 - LATERAL TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
17 - PORTA TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
18 - PORTA DIANTEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
19 - PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES

OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS

O LAUDO DE PINTURA DA SUPER VISÃO APONTA APENAS AS CONDIÇÕES DA PINTURA DO VEÍCULO NO ATO DA VISTORIA. O LAUDO EMITIDO SEGUE CRITÉRIOS ADOTADOS PELA REDE SUPER VISÃO COM BASE NAS MELHORES PRÁTICAS DO SEGMENTO AUTOMOTIVO E APONTA APENAS AS CONDIÇÕES DAS PEÇAS AVALIADAS CONFORME DETALHAMENTO DO LAUDO. RETOQUES QUE NÃO DEPRECIAM A QUALIDADE VISUAL DO VEÍCULO NÃO SÃO CONSIDERADOS NESTA ANÁLISE. AS PEÇAS ANALISADAS PODEM CONTER PEQUENAS REPARAÇÕES QUE PODEM NÃO SER APONTADAS DEVIDO A SUA DIMENSÃO E CONDIÇÃO GERAL. A ANÁLISE DA PINTURA NÃO AFERE SUA ORIGINALIDADE, MAS INDICA AS CONDIÇÕES DA MESMA NA REGIÃO ANALISADA. O CLIENTE FICA CIENTE QUE ESTA ANÁLISE NÃO INCLUI VERIFICAÇÃO ESTRUTURAL, DE FUNCIONAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. PARA UMA AVALIAÇÃO MAIS DETALHADA DO VEÍCULO, CONTRATE UMA VISTORIA CAUTELAR OU VISTORIA CERTICAR® PELO SITE WWW.SUPERVISAO.COM.

FOTOS

Frente




Traseira



Frente 45 graus direita




Frente 45 graus esquerda



Traseira 45 graus direita




Traseira 45 graus esquerda




CAPÔ



PARACHOQUE DIANT



TAMPA TRASEIRA



PARACHOQUE TRAS



PARALAMA DIANT ESQ



PARALAMA DIANT DIR



Lateral Direita




Lateral Esquerda



TETO




PORTA DIANT ESQ



PORTA TRAS ESQ



PORTA DIANT DIR




PORTA TRAS DIR




COL CENTR ESQ



SOLEIRA DIANT ESQ



SOLEIRA TRAS ESQ



COL CENTR DIR



SOLEIRA DIANT DIR



SOLEIRA TRAS DIR



Placa



Eu, Waldecyr Schilling, declaro ter recebido do prestador de serviço: AUTOFINE VISTORIA VEICULAR LTDA inscrita no CNPJ: 40.473.956/0001-25 e compreendido todas as informações contidas no ato da vistoria do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto - Rebouças - TEL: (41) 3071-4552



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 08/05/2026 10:25:33, conforme horário oficial de Brasília, por AUTOFINE VISTORIA VEICULAR LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo:

Conferido por: