Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

CHECKMAT S. CAETANO DO SUL CNPJ 24.351.554/0001-00
Telefone: (11) 4224--3285 -

Resultado: APROVADO

Nú [redacted]
Data: 17/07/2026

Dados do Cliente

Solicitante: SUNNY MULTIMARCAS	**CNPJ/CPF Solicitante:** 26255296000185
Proprietário: LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E	**CNPJ/CPF Proprietário:** 00.389.481/0029-70

Dados do Veiculo

Marca/Modelo: VW | T CROSS HL TSI	**Combustível:** ALCOOL/GASOLINA	**Placa:** [redacted]	**Data Emissão CRLV:**
Kilometragem: 16848	**Renavam:** [redacted]		**Fabricação/Modelo:** 2025 / 2026

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:	**Motor BIN:**
Chassi Veículo: [redacted]	**Motor Veículo:**

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA: Placa e tarjeta em conformidades (OK).	**VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:** Original/Dentro dos padrão
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.	**VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:** Original/Dentro do padrão
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI: Numeração dentro dos padrões do fabricante.	**VIDRO TRASEIRO (VIGIA):** Original/Dentro do padrão
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original	**VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:** Original/Dentro do padrão
DO BATENTE DA PORTA: Original	**VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:** Original/Dentro do padrão
DO ASSOALHO: Original	**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:** Original/Dentro do padrão
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA): Original/Dentro do padrão	**CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:** Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: Original/Dentro do padrão	**REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:** Nenhum registro encontrado.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 17 DE JULHO DE 2026

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

CHECKMAT S. CAETANO DO SUL CNPJ 24.351.554/0001-00
Telefone: (11) 4224--3285 -


Resultado: APROVADO

Núme [redacted]
Data: 17/07/2026

Dianteira



Traseira




Placa



Hodômetro




Documento



Etiqueta Motor



Numero Motor




Chassi




Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 17 DE JULHO DE 2026

Laudo de Vistoria Cautelar


[redacted]

CHECKMAT S. CAETANO DO SUL CNPJ 24.351.554/0001-00
Telefone: (11) 4224--3285 -


Resultado: APROVADO

Núm [redacted]
Data: 17/07/2026

Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo




Torre do Amortecedor Direito



Teto



Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 17 DE JULHO DE 2026

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

CHECKMAT S. CAETANO DO SUL CNPJ 24.351.554/0001-00


Telefone: (11) 4224--3285 -

Resultado: APROVADO

Núm [redacted]

Data: 17/07/2026


Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita




Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



PORTA MALAS



SÃO PAULO, 17 DE JULHO DE 2026

[redacted]