

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37

Telefone: (11) 3721--9006 -

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 20/08/2026

Página: 1 de 4

Dados do Cliente

Solicitante:

BRABUS

CNPJ/CPF Solicitante:

09635952000822

Proprietário:

CNPJ/CPF Proprietário:

Dados do Veículo

Marca/Modelo:

LAND ROVER | LR DISC SPT P250FF SE 7L

Combustível:

ALCOOL/GASOLINA

Placa:

Kilometragem:

045693

Renavam:

Data Emissão CRLV:

Fabricação/Modelo:

2021 / 2021

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:

Motor BIN:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA:

Placa e tarja em conformidades (OK).

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

Vidro não original

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:

Vidro não original

CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

Numeração dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

Vidro não original

DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

Original

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:

Vidro não original

DO BATENTE DA PORTA:

Original

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

Vidro não original

DO ASSOALHO:

Original

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

Vidro não original

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

Vidro não original

CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

Vidro não original

REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

Nenhum registro encontrado.

Observações

VEÍCULO BLINDADO

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, câmbio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 27 DE AGOSTO DE 2026

V
R

Dianteira




Traseira



Placa



Hodômetro



Documento



Etiqueta Motor



Numero Motor



Chassi



Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros




Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 27 DE AGOSTO DE 2026

Longarina Dianteira Direita




Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo




Torre do Amortecedor Direito




Teto




Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda




Coluna Central Esquerda




Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37

Telefone: (11) 3721-9006 -

Resultado:

APROVADO

Núm

Data: 20/08/2026

Página: 4 de 4


Painel Traseiro




Longarina Traseira Direita




Caixa de Ar Lado Direito




Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



SÃO PAULO, 27 DE AGOSTO DE 2026

Vis
RC