

**MB CAUTELAR**

(17) 991436059

CÓD.: [REDACTED]

DATA: 31/08/2026 14:06

**APROVADO****VISTORIA CAUTELAR****DADOS DO CLIENTE**

Nome: GARAGEM DO NELSINHO COMÉRCIO DE VEÍCULOS CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO

Telefone: NÃO INFORMADO E-mail: NÃO INFORMADO

**DADOS DO VEÍCULO**

Marca: NISSAN Modelo: KICKS S DRCT CVT  
Ano Fab. / Modelo: 2018 / 2019 Cor: CINZA  
Placa: [REDACTED] Município: SAO JOSE DO RIO PRETO-SP  
Combustível: ALCOOL/GASOLINA KM: 41.258

**COMPARATIVO DOS AGREGADOS**

| TIPO   | Nº NA PESQUISA | Nº NO DOCUMENTO | Nº NO VEÍCULO   |
|--------|----------------|-----------------|-----------------|
| Chassi | [REDACTED]     | [REDACTED]      | [REDACTED] ✓    |
| Motor  | [REDACTED]     | [REDACTED]      | [REDACTED] ✓    |
| Câmbio | Não Informado  |                 | Não Informado ✓ |

**ANÁLISE DOS ITENS****1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI**

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR**

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

✓ 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO**

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA**

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR**

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA**

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

**6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA**

✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA**

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA**

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA**

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA**

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA**

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA**

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**MB CAUTELAR**

(17) 991436059

Laudo N [REDACTED]

## 9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

## 9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



### FOTOS

FRENTE DO VEÍCULO




DIANTEIRA 45°



DIANTEIRA 45°



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TRASEIRA DO VEÍCULO




TRASEIRA 45°



TRASEIRA 45°



CARROCERIA



LONGARINA 3




LONGARINA 4




PLACA TRASEIRA



LACRE



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



EXTRA



LONGARINA 1



LONGARINA 2




ETIQUETA (VIS)



MOTOR




ETIQUETA (VIS)



HODÔMETRO



CHASSI




PLAQUETA FABRICAÇÃO






## ANÁLISE DE PINTURA



## ANÁLISE ESTRUTURAL



**MB CAUTELAR**

(17) 991436059

Laudo N°

Página 4 de 5



## OBSERVAÇÕES

FOI REALIZADO NA DATA DE HOJE A AVALIAÇÃO CAUTELAR DO VEÍCULO VISANDO OS PADRÕES DEIXAR ASSIM MOTOR CÂMBIO ETIQUETAS PLAQUETAS E DEMAIS COMPONENTES IDENTIFICADORES DO VEÍCULO.

CONFORME MEDIÇÕES DO APARELHO O VEÍCULO NÃO APRESENTOU O REPARO DE FUNILARIA E PINTURA CONFORME GRÁFICO EM ANEXO AVALIAÇÃO, AS ESTRUTURAS E LONGARINAS DO VEÍCULO TAMBÉM FORAM CHECADAS E NÃO FORAM ENCONTRADOS DANOS ESTRUTURAIS TAIS COMO EMENDAS SOLDAS OU SINAIS DE REPÚCIOS QUE POSSAM DANIFICAR A MESMA SENDO A ESTRUTURA APARENTEMENTE ÍNTEGRA, A MB AVALIAÇÃO CAUTELAR NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS REPAROS OU MODIFICAÇÕES QUE VENHAM OU POSSAM OCORRER APÓS ESTA AVALIAÇÃO REALIZADA NA DATA E HORA EM QUESTÃO FICANDO A CRITÉRIO DO POSSÍVEL COMPRADOR A RESPONSABILIDADE DE COMPRA DESSE VEÍCULO.

A VALIDADE DESTA AVALIAÇÃO TEM EFEITO SOMENTE NA DATA DA REALIZAÇÃO E NÃO MAIS E TAMBÉM VALE LEMBRAR QUE ESTA AVALIAÇÃO NÃO SUBSTITUI O LAUDO DE TRANSFERÊNCIA DO DETRAN.

### MB VISTORIA CAUTELAR

**CNPJ:** 41.032.314/0001-53

**Telefone:** (17) 9914-36059

**Endereço:** AV. ERNANI PIRES DOMINGUES 810, 3302  
Jardim Los Angeles - São José do Rio Preto/SP

Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a MB VISTORIA CAUTELAR não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a MB VISTORIA CAUTELAR, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.



**MB CAUTELAR**  
(17) 991436059

**Laudo**