visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO
Vistoria Cautelar

[redacted]

DADOS GERAIS:

DATA:	08/07/2026 13:01:18	**STATUS:**	APROVADO
CLIENTE:	[redacted]		
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	VW	**MODELO/VERSÃO:**	VOLKSWAGEN
ANO FAB./MODELO:	2023/2024	**COR:**	PRATA
PLACA:	[redacted]	**CIDADE:**	RIBEIRAO PRETO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		**Nº DO MOTOR NO VEÍC.:**	[redacted]
Nº DO CHASSI NA BIN:		**Nº DO MOTOR NA BIN:**	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		**Nº DO MOTOR NO CRLV:**	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		**COMBUSTÍVEL:**	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		**KM:**	

100 - Condição da placa:
101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:
201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:
308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:
409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:
1 - Do compartimento do motor:
501-Original

2 - Do batente da porta:
510-Original

3 - Do assoalho:
526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:
1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):
605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:
613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:
621-Original/dentro do padrão

4 - Vidro da lateral traseira esquerda:
629-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):
637-Original/dentro do padrão

6 - Vidro da lateral traseira direita:
645-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:
653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:
661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:
710-Possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:
806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:
Não nos responsabilizamos pelas informações contidas e não contidas na pesquisa,em anexo, fornecida pela empresa Mega Laudo. As informações contidas no laudo cautelar e pesquisa,não estão sujeitas a decisão da comercialização do veiculo, e isenta a Visão Total de mesma.Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, Airbags, Parte mecânica e elétrica. Este laudo não se destina a verificar sinais de alagamento do veículo.

OBSERVAÇÕES GERAIS:
Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidad[redacted]ão se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL RIBEIRÃO PRETO II, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL RIBEIRÃO PRETO II apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL RIBEIRÃO PRETO II, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

[redacted]

visãototal
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO


[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [redacted]

LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIREITA 90º



DIANTEIRA



DIANTEIRA ESQUERDA 90º



LATERAL ESQUERDA




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



[redacted]

visão total
vistoria veicular


Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [redacted]

COLUNA CENTRAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




TRASEIRA ESQUERDA 90º



TRASEIRA



LACRE DA PLACA



PLACA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



[redacted]

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [redacted]


LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA DIREITA 90º



COLUNA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO




COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA DO CINTO



[redacted]

visão total
vistoria veicular


Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI



ETIQUETA DO MOTOR




ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



MOTOR



[redacted]


visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

[redacted]

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]


visãototal
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

[redacted]

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]