# Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

[redacted]

**Resultado:** APROVADO

**Número:** [redacted]
**Data:** 10/09/2026


## Dados do Cliente

**Solicitante:** [redacted]

**CNPJ/CPF Solicitante:** [redacted]

## Dados do Veiculo

| Marca/Modelo: | Combustível: | Placa: | Data Emissão CRLV: |
|---|---|---|---|
| VOLVO \| VOLVO/XC40 T4 INSCRIPT | GASOLINA | [redacted] | |
| **Kilometragem:** | **Renavam:** | | **Fabricação/Modelo:** |
| 80799 | [redacted] | | 2020 / 2020 |

## Dados Coletados no Veículo

**Chassi BIN:** [redacted]

**Motor BIN:** [redacted]

## Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

| | |
|---|---|
| **CONDIÇÃO DA PLACA:** | **VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:** |
| Placa e tarjeta em conformidades (OK). | Original/Dentro dos padrão |
| **CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:** | **VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:** |
| Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor. | Original/Dentro do padrão |
| **CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:** | **VIDRO TRASEIRO (VIGIA):** |
| Numeração dentro dos padrões do fabricante. | Original/Dentro do padrão |
| **DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:** | **VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:** |
| Original | Original/Dentro do padrão |
| **DO BATENTE DA PORTA:** | **VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:** |
| Original | Original/Dentro do padrão |
| **DO ASSOALHO:** | **VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:** |
| Original | Original/Dentro do padrão |
| **VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):** | **CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:** |
| Vidro não original | Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria. |
| **VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:** | **REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:** |
| Original/Dentro do padrão | Nenhum registro encontrado. |

## Observações

**O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.**

**SÃO PAULO, 10 DE SETEMBRO DE 2026**

[redacted]

# Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

[redacted]

**Resultado:** APROVADO

**Número:** [redacted]
**Data:** 10/09/2026


Dianteira



Traseira



Placa



Hodômetro





Documento




Etiqueta Motor



Numero Motor




Chassi



Compartimento do Motor




Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



**SÃO PAULO, 10 DE SETEMBRO DE 2026**

# Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

[redacted]

**Resultado:** APROVADO

**Número:** [redacted]
**Data:** 10/09/2026


Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro




Torre do Amortecedor Esquerdo




Torre do Amortecedor Direito



Teto



Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda




Caixa de Estepe



**SÃO PAULO, 10 DE SETEMBRO DE 2026**

Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



**SÃO PAULO, 10 DE SETEMBRO DE 2026**

[redacted]