DIAGNOSTICAR
Vistorias Automotivas

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

CONFORME COM RESTRIÇÃO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				ALCOOL/GASOLINA	VW	VW NIVUS CL TSI
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2024	2024		CINZA	[redacted]		

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
10 - CONDIÇÃO DA PLACA, LACRE E TARJETA	✓ OK	
20 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:	✓ OK	
30 - CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO	✓ OK	
40 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
90 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO	✓ OK	
92 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
95 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✗ ATENÇÃO	[redacted] APRESENTA AVARIA E/OU REPARO NA REGIÃO [redacted]SEIRA DA CARROÇARIA
95 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✗ ATENÇÃO	[redacted] APRESENTA AVARIA E/OU REPARO NA REGIÃO DO TETO
96 - REGISTRO/HISTÓRICO LEILÃO/SINISTRADO-ROUBO/FURTO	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

COLUNAS DO TETO REPARADA , FOLHA DO TETO REPARADO , PAINEL TRASEIRO E ASSOALHO DO PORTA MALA REPARADO PONTA DA LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA POUCO AMASSADO

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de

criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor cÃ¢mbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

DIAGNOSTICAR
Vistorias Automotivas

[redacted]

Número da Vistori[redacted]

CONFORME COM RESTRIÇÃO

DIANTEIRA 45º LADO DIREITO



DIANTEIRA 45º LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45º LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45º LADO DIREITO



LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



DIAGNOSTICAR
Vistorias Automotivas

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

CONFORME COM RESTRIÇÃO


PANORÂMICA



HODÔMETRO KM



ETIQUETA DO CINTO



COLUNAS ESQUERDA



COLUNA DO TETO REPARADA



COLUNA DO TERO REPARADA



DIAGNOSTICAR
Vistorias Automotivas

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

CONFORME COM RESTRIÇÃO

ASSOALHO DO PORTA MALAS REPARADO



PAINEL TRASEIRO REPARADO



COLUNAS TRASEIRA



CX DO STEP PAINEL TRASEIRO AVARIADO



PONTA DA LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA AMASSADA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



DIAGNOSTICAR
Vistorias Automotivas

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

CONFORME COM RESTRIÇÃO


ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA DO MOTOR



CARROCERIA



CHASSI



MOTOR



NÚMERO DO CÂMBIO



LONGARINA DIANTEIRO DIREITA



LONGARINA DIANTEIRO ESQUERDA



[redacted]

[redacted]

Número da Vistori[redacted]

CONFORME COM RESTRIÇÃO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]

DIAGNOSTICAR
Vistorias Automotivas

[redacted]

Número da Vistori[redacted]

CONFORME COM RESTRIÇÃO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]