Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

CHECKMAT FREGUESIA DO Ó CNPJ 23.725.539/0001-03
Telefone: (11) 2838--0000 -

Resultado: APROVADO

Núm [redacted]
Data: 22/06/2026

Dados do Cliente

Solicitante: BRABUS BARRA FUNDA
CNPJ/CPF Solicitante: 05582269000228
Proprietário: PRYSLLA LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA
CNPJ/CPF Proprietário: 08.303.756/0001-11

Dados do Veiculo

Marca/Modelo: MITSUBISHI | MITSUBISHI TRITON SPORT HPE S
Combustível: DIESEL
Placa: [redacted]
Data Emissão CRLV:
Kilometragem: 59491
Renavam: [redacted]
Fabricação/Modelo: 2024 / 2025

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN: [redacted]
Motor BIN:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA: Placa e tarjeta em conformidades (OK).
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI: Numeração dentro dos padrões do fabricante.
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original
DO BATENTE DA PORTA: Original
DO ASSOALHO: Original
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA): Não original/outro tipo
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: Não original/outro tipo
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: Não original/outro tipo
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: Não original/outro tipo
VIDRO TRASEIRO (VIGIA): Não original/outro tipo
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: Não original/outro tipo
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: Não original/outro tipo
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: Não original/outro tipo
CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA: Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: Nenhum registro encontrado.

Observações

VEÍCULO BLINDADO.

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 23 DE SETEMBRO DE 2026

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

CHECKMAT FREGUESIA DO Ó CNPJ 23.725.539/0001-03
Telefone: (11) 2838--0000 -

Resultado: APROVADO

Núm [redacted]
Data: 22/06/2026


Dianteira



Traseira




Placa




Hodômetro



Documento




Etiqueta Motor



Numero Motor




Chassi




Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros




Longarina Dianteira Esquerda




SÃO PAULO, 23 DE SETEMBRO DE 2026


Longarina Dianteira Direita




Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo



Torre do Amortecedor Direito



Teto



Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 23 DE SETEMBRO DE 2026

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

CHECKMAT FREGUESIA DO Ó CNPJ 23.725.539/0001-03
Telefone: (11) 2838--0000 -

Resultado: APROVADO

Núme [redacted]
Data: 22/06/2026

Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito




Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



SÃO PAULO, 23 DE SETEMBRO DE 2026

[redacted]