

VISTORIA DE PERÍCIA TÉCNICA**BMW | BMW 2022 / 2022**

Data da Vistoria: 23/09/2026 12:09:26
Vistoria nr: [REDACTED]
Consulta: SEGURANÇA
Renavam: [REDACTED]
CRLV: [REDACTED]
Marca / Modelo: BMW | BMW
Ano / Modelo: 2022 / 2022
Cor / Combustível: PRETA / ALCOOL/GASOLINA
Cidade / UF (BIN): HORTOLANDIA / SP
Chassi (BIN): [REDACTED]
Motor (BIN): [REDACTED]
Câmbio (BIN): [REDACTED]
Nr. Lacre da Placa:

Solicitante: PARTICULAR
Cidade / UF: AMERICANA / SP
Chassi: [REDACTED]
Nr. Motor: [REDACTED]
Nr. Caixa de Câmbio:
GRV:

**VISTORIA APROVADA**

Resultado da Vistoria

SIGNIFICADO DOS ÍCONES REFERENTE AO RESULTADO DAS FONTES PESQUISADAS

NADA CONSTA que impeça a comercialização do veículo



ATENÇÃO antes da comercialização do veículo



IMPEDIMENTO TOTAL na comercialização do veículo

ITENS

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

- ✓ 101 Placa e tarjeta em conformidades (OK).

200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

- ✓ 201 Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor (OK)
- ✓ 202 Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante (OK)

300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

- ✓ 302 Numeração dentro do padrão do fabricante (OK)
- ✓ 303 Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN (OK)
- ✓ 411 Original (OK)

420-DO BATENTE DA PORTA:

- ✓ 421 Original (OK)

430-DO ASSOALHO:

- ✓ 438 Não obrigatória

510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

- ✓ 511 Original/Dentro do padrão (OK)

520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

- ✓ 521 Original/Dentro do padrão (OK)

530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

- ✓ 531 Original/Dentro do padrão (OK)

550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

- ✓ 551 Original/Dentro do padrão (OK)

570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

- ✓ 571 Original/Dentro do padrão (OK)

580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

- ✓ 581 Original/Dentro do padrão (OK)

590-IDENTIFICAÇÃO DO BATENTE DA PORTA:

- ✓ 591 Coincide com o padrão do fabricante

600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:


- ✓ 601 Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria (OK)

700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

- ✓ 701 Não foram encontrados registros na pesquisa contratada. (OK)

OBSERVAÇÕES

LACRE DA PLACA



HODÔMETRO KM



COMPARTIMENTO DO MOTOR




TORRE AMORTECEDOR DIREITO




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




CHASSI



ETIQUETA DO MOTOR



MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LATERAL ESQUERDA DO PORTA MALAS



LATERAL DIREITA DO PORTA MALAS



CAIXA DE ESTEPE



TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°




DIANTEIRA DIREITA 90°



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO




VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



VIDRO TRASEIRO




IMPORTANTE

A esclarece que outras informações ou sinistros podem não ter sido relatados a ela ou documentados nas bases consultadas. Por isso, se exime de qualquer responsabilidade pela não inclusão ou alteração nos dados dos veículos e/ou suas características nas fontes de informações conveniadas aos órgãos oficiais.

VISTORIA CAUTELAR

IMPORTANTE: A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a - TECH VISAO VISTORIAS VEICULARES AMERICANA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.826.272/0001-95 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições realizadas no veículo, especialmente aqueles que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente