

CHECKMAT S. BERNARDO DO CAMPO II CNPJ 26.234.113/0001-45

Telefone: (11) 4332--2895 -

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 28/08/2026

Página:

1 de 4

Dados do Cliente

Solicitante:

BRABUS MITSUBISHI ABC

CNPJ/CPF Solicitante:

00

Proprietário:

CNPJ/CPF Proprietário:

Dados do Veículo

Marca/Modelo:

MITSUBISHI | MMC/ASX 2.0 AWD CVT

Combustível:

GASOLINA

Placa:

Kilometragem:

169139

Renavam:

Data Emissão CRLV:

Fabricação/Modelo:

2015 / 2016

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:

Motor BIN:

Chassi Veículo:

Motor Veículo:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA:

Placa e tarjeta em conformidades (OK).

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro do padrão

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro do padrão

CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

Numeração dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

Original/Dentro do padrão

DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

Original

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:

Original/Dentro do padrão

DO BATENTE DA PORTA:

Original

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

Original/Dentro do padrão

DO ASSOALHO:

Original

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

Original/Dentro do padrão

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

Original/Dentro do padrão

CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro do padrão

REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

Nenhum registro encontrado.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, câmbio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 29 DE AGOSTO DE 2026

CHECKMAT S. BERNARDO DO CAMPO II CNPJ 26.234.113/0001-45

Telefone: (11) 4332--2895 -

Resultado:

APROVADO

Número:


Data:

28/08/2026


Página:

2 de 4

Dianteira



Traseira



Placa



Hodômetro




Documento



Etiqueta Motor



Numero Motor



Chassi




Compartimento do Motor




Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 29 DE AGOSTO DE 2026

CHECKMAT S. BERNARDO DO CAMPO II CNPJ 26.234.113/0001-45

Telefone: (11) 4332--2895 -

Resultado:

APROVADO

Número:

Data:

28/08/2026

Página:

3 de 4

Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro




Torre do Amortecedor Esquerdo




Torre do Amortecedor Direito



Teto



Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 29 DE AGOSTO DE 2026

CHECKMAT S. BERNARDO DO CAMPO II CNPJ 26.234.113/0001-45

Telefone: (11) 4332--2895 -

Resultado:

APROVADO

Número:

Data:

28/08/2026

Página:

4 de 4

Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



SÃO PAULO, 29 DE AGOSTO DE 2026