# Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

**CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37**
Telefone: (11) 3721--9006 -

**Resultado:** APROVADO

**Número:** [redacted]
**Data:** 15/09/2026


## Dados do Cliente

**Solicitante:** BRABUS
**CNPJ/CPF Solicitante:** 09635952000822
**Proprietário:** [redacted]
**CNPJ/CPF Proprietário:**

## Dados do Veiculo

**Marca/Modelo:** MITSUBISHI | I/MMC OUTLANDER 2.0
**Combustível:** GASOLINA
**Placa:** [redacted]
**Data Emissão CRLV:**
**Kilometragem:** 145522
**Renavam:** [redacted]
**Fabricação/Modelo:** 2013 / 2013

## Dados Coletados no Veículo

**Chassi BIN:** [redacted]
**Motor BIN:**
**Chassi Veículo:** [redacted]
**Motor Veículo:**

## Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

**CONDIÇÃO DA PLACA:** Placa e tarjeta em conformidades (OK).
**VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:** Original/Dentro dos padrão
**CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:** Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.
**VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:** Original/Dentro do padrão
**CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:** Numeração dentro dos padrões do fabricante.
**VIDRO TRASEIRO (VIGIA):** Original/Dentro do padrão
**DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:** Original
**VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:** Original/Dentro do padrão
**DO BATENTE DA PORTA:** Original
**VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:** Original/Dentro do padrão
**DO ASSOALHO:** Original
**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:** Original/Dentro do padrão
**VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):** Vidro não original
**CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:** Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:** Original/Dentro do padrão
**REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:** Nenhum registro encontrado.

## Observações

**O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.**

**SÃO PAULO, 17 DE SETEMBRO DE 2026**

[redacted]

# Laudo de Vistoria Cautelar


[redacted]

**CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37**
Telefone: (11) 3721--9006 -

**Resultado:** APROVADO

**Número:** [redacted]
**Data:** 15/09/2026


Dianteira



Traseira




Placa



Hodômetro





Documento



Etiqueta Motor




Numero Motor




Chassi




Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



**SÃO PAULO, 17 DE SETEMBRO DE 2026**

# Laudo de Vistoria Cautelar


[redacted]

**CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37**
Telefone: (11) 3721--9006 -

**Resultado:** APROVADO

**Número:** [redacted]
**Data:** 15/09/2026



Longarina Dianteira Direita




Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo




Torre do Amortecedor Direito



Teto



Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe




**SÃO PAULO, 17 DE SETEMBRO DE 2026**

Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita




Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



-

**SÃO PAULO, 17 DE SETEMBRO DE 2026**

[redacted]