TechVisão Vistorias

VISTORIA DE PERÍCIA TÉCNICA

CHEVROLET | CHEV/TRACKER T A LTZ 2023 / 2024

Data da Vistoria	12/09/2026 10:19:01		
Vistoria nr:	[redacted]		
Consulta:	SEGURANÇA		
Renavam:	[redacted]		
CRLV:			
Marca / Modelo:	CHEVROLET | CHEV/TRACKER T A LTZ		
Ano / Modelo:	2023 / 2024		
Cor / Combustível:	PRATA / ALCOOL/GASOLINA	**Solicitante:**	PARTICULAR
Cidade / UF (BIN):	SANTA BARBARA DO OESTE / SP	**Cidade / UF:**	**SANTA BARBARA DO OESTE / SP**
Chassi (BIN):	[redacted]	**Chassi:**	[redacted]
Motor (BIN):		**Nr. Motor:**	
Câmbio (BIN):		**Nr. Caixa de Câmbio:**	
Nr. Lacre da Placa:		**GRV:**	





VISTORIA APROVADA

Resultado da Vistoria

SIGNIFICADO DOS ÍCONES REFERENTE AO RESULTADO DAS FONTES PESQUISADAS

- **NADA CONSTA que impeça a comercialização do veículo**
- **ATENÇÃO antes da comercialização do veículo**
- **IMPEDIMENTO TOTAL na comercialização do veículo**

TechVisão Vistorias

ITENS

100-CONDIÇÃO DA PLACA:
- 101 Placa e tarjeta em conformidades (OK).

200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:
- 201 Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor (OK)
- 202 Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante (OK)

300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:
- 302 Numeração dentro do padrão do fabricante (OK)
- 303 Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN (OK)
- 411 Original (OK)

420-DO BATENTE DA PORTA:
- 421 Original (OK)

510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):
- 511 Original/Dentro do padrão (OK)

520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:
- 521 Original/Dentro do padrão (OK)

530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
- 531 Original/Dentro do padrão (OK)

540-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:
- 541 Original/Dentro do padrão (OK)

550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):
- 551 Original/Dentro do padrão (OK)

560-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:
- 561 Original/Dentro do padrão (OK)

570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:
- 571 Original/Dentro do padrão (OK)

580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:
- 581 Original/Dentro do padrão (OK)

590-IDENTIFICAÇÃO DO BATENTE DA PORTA:
- 591 Coincide com o padrão do fabricante

600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:
- 601 Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria (OK)

700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:
- 701 Não foram encontrados registros na pesquisa contratada. (OK)

OBSERVAÇÕES

FOTOS EXTRAS

TechVisão Vistorias

DIANTEIRA 45º LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45º LADO DIREITO



TRASEIRA 45º LADO DIREITO



TRASEIRA 45º LADO ESQUERDO



LACRE DA PLACA




PLACA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



TechVisão
Vistorias

PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



HODÔMETRO KM



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA VIS MOTOR



ETIQUETA VIS COLUNA




TechVisão
Vistorias

MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO



TechVisão
Vistorias

VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CHASSI




IMPORTANTE
A esclarece que outras informações ou sinistros podem não ter sido relatados a ela ou documentados nas bases consultadas. Por isso, se exime de qualquer responsabilidade pela não inclusão ou alteração nos dados dos veículos e/ou suas características nas fontes de informações conveniadas aos órgãos oficiais.

VISTORIA CAUTELAR
IMPORTANTE: A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a - TECH VISAO VISTORIAS VEICULARES AMERICANA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.826.272/0001-95 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições realizadas no veículo, especialmente aqueles que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

TechVisão
Vistorias

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL




VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]

TechVisão
Vistorias

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]