Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37
Telefone: (11) 3721--9006 -

Resultado: APROVADO

Núm [redacted]
Data: 19/10/2026

Dados do Cliente

Solicitante: BRABUS
CNPJ/CPF Solicitante: 09635952000822
Proprietário: [redacted]
CNPJ/CPF Proprietário:

Dados do Veiculo

Marca/Modelo: M.BENZ | I/M.BENZ GLA200FF
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Placa: [redacted]
Data Emissão CRLV:
Kilometragem: 67821
Renavam: [redacted]
Fabricação/Modelo: 2018 / 2018

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN: [redacted]
Motor BIN:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA: Placa e tarjeta em conformidades (OK).
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI: Numeração dentro dos padrões do fabricante.
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original
DO BATENTE DA PORTA: Original
DO ASSOALHO: Original
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA): Não original/outro tipo
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: Não original/outro tipo
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: Não original/outro tipo
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: Não original/outro tipo
VIDRO TRASEIRO (VIGIA): Não original/outro tipo
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: Não original/outro tipo
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: Não original/outro tipo
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: Não original/outro tipo
CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA: Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: Nenhum registro encontrado.

Observações

veículo blindado.

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 19 DE OUTUBRO DE 2026

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37
Telefone: (11) 3721--9006 -


Resultado: APROVADO

Núm [redacted]
Data: [redacted]


Dianteira



Traseira




Placa



Hodômetro



Documento




Etiqueta Motor



Numero Motor




Chassi




Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 19 DE OUTUBRO DE 2026

Laudo de Vistoria Cautelar


[redacted]

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37
Telefone: (11) 3721--9006 -

Resultado: APROVADO

Nú [redacted]
Data: 19/10/2026

Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro




Torre do Amortecedor Esquerdo




Torre do Amortecedor Direito



Teto



Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 19 DE OUTUBRO DE 2026

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 12.500.554/0001-37

Telefone: (11) 3721--9006 -

Resultado:

APROVADO

Núm [redacted]


Data [redacted]

Pág [redacted]

Painel Traseiro




Longarina Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



SÃO PAULO, 19 DE OUTUBRO DE 2026

[redacted]