TechVisão Vistorias

VISTORIA DE PERÍCIA TÉCNICA

HONDA | HONDA 2024 / 2025

Data da Vistoria	02/06/2026 09:50:15		
Vistoria nr:	[redacted]		
Consulta:	ORIGEM		
Renavam:	[redacted]		
CRLV:			
Marca / Modelo:	HONDA | HONDA		
Ano / Modelo:	2024 / 2025		
Cor / Combustível:	PRATA / ALCOOL/GASOLINA	**Solicitante:**	PARTICULAR
Cidade / UF (BIN):	Não Identificado / [	**Cidade / UF:**	**AMERICANA / SP**
Chassi (BIN):	[redacted]	**Chassi:**	[redacted]
Motor (BIN):		**Nr. Motor:**	
Câmbio (BIN):		**Nr. Caixa de Câmbio:**	
Nr. Lacre da Placa:		**GRV:**	





VISTORIA APROVADA

Resultado da Vistoria

SIGNIFICADO DOS ÍCONES REFERENTE AO RESULTADO DAS FONTES PESQUISADAS

- **NADA CONSTA que impeça a comercialização do veículo**
- **ATENÇÃO antes da comercialização do veículo**
- **IMPEDIMENTO TOTAL na comercialização do veículo**

TechVisão Vistorias

ITENS

100-CONDIÇÃO DA PLACA:
- 101 Placa e tarjeta em conformidades (OK).

200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:
- 201 Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor (OK)
- 202 Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante (OK)

300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:
- 302 Numeração dentro do padrão do fabricante (OK)
- 303 Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN (OK)
- 411 Original (OK)

420-DO BATENTE DA PORTA:
- 421 Original (OK)

430-DO ASSOALHO:
- 438 Não obrigatória

510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):
- 511 Original/Dentro do padrão (OK)

520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:
- 521 Original/Dentro do padrão (OK)

530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
- 531 Original/Dentro do padrão (OK)

550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):
- 551 Original/Dentro do padrão (OK)

570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:
- 571 Original/Dentro do padrão (OK)

580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:
- 581 Original/Dentro do padrão (OK)

590-IDENTIFICAÇÃO DO BATENTE DA PORTA:
- 591 Coincide com o padrão do fabricante

600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:
- 601 Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria (OK)

700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:
- 701 Não foram encontrados registros na pesquisa contratada. (OK)

OBSERVAÇÕES

FOTOS EXTRAS

TechVisão
Vistorias

HODÔMETRO KM



TRASEIRA DIREITA 90º



TRASEIRA ESQUERDA 90º



LACRE DA PLACA



LATERAL ESQUERDA DO PORTA MALAS



LATERAL DIREITA DO PORTA MALAS



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



TechVisão
Vistorias

PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



DIANTEIRA DIREITA 90º



DIANTEIRA ESQUERDA 90º



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



TechVisão
Vistorias


LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




ETIQUETA DO MOTOR




MOTOR



NÚMERO DO CÂMBIO




ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI



ETIQUETA DO CINTO



TechVisão
Vistorias

COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA




TechVisão
Vistorias


GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



TRASEIRA 45º LADO DIREITO



DIANTEIRA 45º LADO DIREITO



TechVisão
Vistorias

LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA 45º LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45º LADO ESQUERDO



CAPÔ



TETO



PORTA MALAS




[redacted]

IMPORTANTE
A esclarece que outras informações ou sinistros podem não ter sido relatados a ela ou documentados nas bases consultadas. Por isso, se exime de qualquer responsabilidade pela não inclusão ou alteração nos dados dos veículos e/ou suas características nas fontes de informações conveniadas aos órgãos oficiais.

VISTORIA CAUTELAR
IMPORTANTE: A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a - TECH VISAO VISTORIAS VEICULARES AMERICANA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.826.272/0001-95 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições realizadas no veículo, especialmente aqueles que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

TechVisão
Vistorias

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL




VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]

TechVisão Vistorias

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]