# LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo

**VW/I/VW TAOS HL TSI**

**2022/ 2022 - Cinza - Alcool / Gasolina**

[redacted]




**APROVADO**

## DADOS DO VEÍCULO

| DADOS DA BIN | | | | DADOS COLETADOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO VEÍCULO:** | SUV | **ESPÉCIE:** | Misto | **CRLV:** | QR CODE |
| **RENAVAM:** | [redacted] | **CATEGORIA:** | | **HODÔMETRO:** | 49045 |
| **CHASSI:** | | **CAPACIDADE:** | [redacted] | **CHASSI:** | [redacted] |
| **MOTOR:** | | **PBT:** | | **MOTOR:** | |
| **CÂMBIO:** | | **CILINDRADA:** | | **CÂMBIO:** | |
| **MUNICÍPIO/UF:** | SAO PAULO/SP | **POTÊNCIA:** | | **MUNICÍPIO/UF:** | São Paulo/SP |

APROVADO | REPROVADO | COM APONTAMENTO(S) | COM ALERTA(S) | COM RESTRIÇÃO(ÕES)









[redacted]

# ELEMENTOS IDENTIFICADORES

## Placas (PIV)




208 - Sem vestígios de irregularidades.

## Gravação do Chassi




089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

## Gravação do Motor




048 - Gravação identificadora confere com os registros dos bancos de dados oficiais.

018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

## Gravação do Câmbio




018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

074 - Não registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes / BIN

## Hodômetro




249 - Registro fotografado/observado.

## Eta/VIS




249 - Registro fotografado/observado.

## ITENS ANALISADOS

### Identificação da Gravação

**ETA/Gravação do ano de fabricação do veículo**

- 8 - Eta original

### Gravação do VIS nas etiquetas

**VIS compartimento do motor**

- 8 - Eta original

**VIS do batente da porta**

- 8 - Eta original

**VIS do piso/assoalho**

- 8 - Eta original

### Gravação do VIS nos Vidros

**Para-brisa**

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

**Vidro da porta dianteira esquerda**

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

**Vidro da porta traseira esquerda**

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

**Vidro da porta dianteira direita**

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

**Vidro da porta traseira direita**

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

**Vidro traseiro**

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

### PIV- Placas de identificação veicular

**QR Code**

- 208 - Sem vestígios de irregularidades.

### PRH - Pesquisas de Registros e Histórico

**Restrições informadas por consulta homologada.**

- 246.1 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Company Conferi, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 19.151.656/0001-33.
- 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou locadoras e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.

## EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS

| | |
|---|---|
| 1 - Palas internas (para sol) | Ok |
| 2 - Limpador de para brisa | Ok |
| 3 - Pneus | Ok |
| 4 - Estepe | Ok |
| 5 - Macaco | Ok |
| 6 - Chave de Roda | Ok |
| 7 - Triângulo | Ok |
| 8 - Cintos de segurança para todos os ocupantes | Ok |
| 9 - Espelhos retrovisores | Ok |
| 10 - Lanternas dianteiras e traseiras | Ok |
| 11 - Faróis esquerdo e direito(alto e baixo) | Ok |
| 12 - Setas dianteiras e traseiras | Ok |
| 13 - Luz de emergência (alerta) | Ok |
| 14 - Luz de freio | Ok |
| 15 - Luz de ré | Ok |
| 16 - Iluminação da placa traseira | Ok |

[redacted]

[redacted]

## AVALIAÇÃO DE PINTURA




| | |
|---|---|
| 1 - Envolvente/para choque dianteiro | Não Aplicável |
| 2 - Painel frontal | Original |
| 3 - Para lama dianteiro esquerdo | Original |
| 4 - Coluna dianteira esquerda | Original |
| 5 - Porta dianteira esquerda | Original |
| 6 - Caixa de ar/soleira esquerda | Original |
| 7 - Coluna média/central esquerda | Original |
| 8 - Porta traseira esquerda | Original |
| 9 - Coluna traseira esquerda | Original |
| 10 - Para lama/folha lateral traseira esquerda | Original |
| 11 - Envolvente/para choque traseiro/painel traseiro | Não Aplicável |
| 12 - Painel traseiro | Original |
| 13 - Capô/tampa do porta malas/caçamba | Original |
| 14 - Para lama/folha lateral traseira direita | Original |
| 15 - Coluna traseira direita | Original |
| 16 - Porta traseira direita | Original |
| 17 - Coluna média/central direita | Original |
| 18 - Caixa de ar/soleira direita | Original |
| 19 - Porta dianteira direita | Original |
| 20 - Coluna dianteira direita | Original |
| 21 - Para lama dianteiro direito | Original |
| 22 - Capô/tampa do compartimento do motor | Original |
| 23 - Teto/Painel traseiro | Original |

## AVALIAÇÃO ESTRUTURAL










| | |
|---|---|
| 1 - Envolvente/para choque dianteiro | Original |
| 2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox | Original |
| 3 - Painel frontal superior | Original |
| 4 - longarina dianteira inferior/superior esquerda | Original |
| 5 - Caixa de roda dianteira esquerda | Original |
| 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo | Original |
| 7 - Painel corta fogo | Original |
| 8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda | Original |
| 9 - Porta dianteira esquerda | Original |
| 10 - Caixa de ar/soleira esquerda | Original |
| 11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo | Original |
| 12 - Coluna dianteira esquerda | Original |
| 13 - Coluna média/central esquerda | Original |
| 14 - Porta traseira esquerda | Original |
| 15 - Coluna traseira esquerda | Original |
| 16 - Caixa de roda traseira esquerda | Original |
| 17 - Folha lateral traseira esquerda | Original |
| 18 - Longarina traseira esquerda | Original |
| 19 - Envolvente/para choque traseiro | Original |
| 20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro | Original |




| | |
|---|---|
| 21 - Painel traseiro | Original |
| 22 - Alma do para choque traseiro | Original |
| 23 - Assoalho do porta malas/caçamba | Original |
| 24 - Longarina traseira direita | Original |
| 25 - Caixa de roda traseira direita | Original |
| 26 - Folha lateral traseira direita | Original |
| 27 - Porta traseira direita | Original |
| 28 - Coluna traseira direita | Original |
| 29 - Porta dianteira direita | Original |
| 30 - Coluna média/central direita | Original |
| 31 - Assoalho do habitáculo lado direito | Original |
| 32 - Caixa de ar/soleira direita | Original |
| 33 - Coluna dianteira direita | Original |
| 34 - Para lama/folha lateral dianteira direita | Original |
| 35 - Caixa de roda dianteira direita | Original |
| 36 - Torre do amortecedor dianteiro direito | Original |
| 37 - longarina dianteira inferior/superior direita | Original |
| 38 - Capô/tampa do compartimento do motor | Original |
| 39 - Folha do teto/painel traseiro | Original |
| 40 - Estrutura do teto | Original |

# REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Eta/VIS do batente da porta



Eta/VIS do compartimento do motor



Lacre /QR code



Gravação do VIS no vidro



PAINEL FRONTAL LADO DIREITO



PAINEL FRONTAL LADO ESQUERDO



[redacted]

TORRE AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA



TORRE AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA



PARAFUSO DE FICÇÃO DO CAPÔ DO LADO DIREITO



PARAFUSO DE FICÇÃO DO CAPÔ DO LADO ESQUERDO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO



LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO



PAINEL TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL TRASEIRO LADO ESQUERDO



CAIXA DE ESTEPE



[redacted]

PARAFUSO DE FICÇÃO DA TAMPA DO PORTA MALAS LADO DIREITO



PARAFUSO DE FICÇÃO DA TAMPA DO PORTA MALAS LADO ESQUERDO



LONGARINA TRASEIRA LADO DIREITO



LONGARINA TRASEIRA LADO ESQUERDO



PAINEL TRASEIRO VISTO POR BAIXO



FLANCO DIANTEIRO LADO DIREITO



FLANCO DIANTEIRO LADO DIREITO



FLANCO MÉDIO LADO DIREITO



FLANCO TRASEIRO LADO DIREITO



FLANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO



FLANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO



FLANCO MÉDIO LADO ESQUERDO



FLANCO TRASEIRO LADO ESQUERDO




[redacted]

# INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de vistoria cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de vistoria cautelar: sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO! o laudo de vistoria cautelar, apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- Apenas ITL - Instituto Técnico Licenciada ou ETP - Estudo Técnico Preliminar têm autorização legal para atestar, por meio da inspeção de segurança veicular, se um veículo com danos estruturais está apto a circular, conforme previsto na resolução CONTRAN nº 922/22. As unidades do grupo 3V, ao realizar a vistoria cautelar, apenas informam no laudo sobre a existência de danos ou reparos e sua localização. Os status usados nos laudos cautelares do grupo 3V são para controle interno e não visam atestar a aptidão do veículo para circular, ser comercializado ou depreciar seu valor.

**Observações**
ESTE LAUDO E CONFIDENCIAL AO HM MULTIMARCAS.
FOI ORIENTADO AO CLIENTE A CONSULTAR UM CORRETOR DE SEGUROS PARA OBTER MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE ACEITAÇÃO DO VEICULO EM SEGURADORAS POIS AS MESMAS TEM SEUS PROPRIOS CRITERIOS DE AVALIAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS VEICULOS.

[redacted]

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de vistorias veiculares. A vistoria cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.
Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.
As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.
Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).
Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.
Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE VISTORIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.