

Telefone: (11) 2339-5664 - butanta@checkmatvistorias.com.br

Resultado:

Aprovado

Número:

Data: 24/03/25

Página: 1 de 2

Dados do Cliente

Solicitante:

Proprietário:

CNPJ/CPF Solicitante:

CNPJ/CPF Proprietário:

Dados do Veículo

Marca/Modelo:

MMC TRITON SPORT HPE

Combustível:

DIESEL

Placa:

Kilometragem:

024671

Renavam:

Data Emissão CRLV:

/ /

Fabricação/Modelo:

2022 2023

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:

Motor BIN:

Chassi Veículo:

Motor Veículo:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

1 - Condição da numeração do chassi:

ÍNTEGRA, SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - Condição da numeração do motor:

SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

3 - Condição da numeração do câmbio:

A NUMERAÇÃO NÃO APRESENTA VISUALIZAÇÃO SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME

4 - Condição das etiquetas ETA:

Motor

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

Porta

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

Assoalho

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - Data do cinto de segurança:

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6 - Condição da placa e tarjetas:

EM CONFORMIDADE / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7 - Condição da numeração do chassi nos vidros:

Parabrisa:

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

Dianteiro esquerdo:

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

Traseiro esquerdo:

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

Vidro traseiro:

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

Traseiro direito:

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

Dianteiro direito:

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

8 - Condição estrutural da carroceria:

NÃO POSSUI VESTÍGIO APARENTE DE AVARIA, CORTE E/OU REPARO SIGNIFICATIVO NAS PARTES ESTRUTURAIS DA CARROCERIA

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, câmbio, danos do chassi e demais identificações.

São Paulo, 25 de Março de 2025

Vistoria
RG:


Telefone: (11) 2339-5664 - butanta@checkmatvistorias.com.br

Núm. [REDACTED]

Data: 24/03/25

Página: 2 de 2

Frente



Traseira



Placa



Chassi




Motor




Hodômetro




Etiqueta



Data do cinto de segurança



Documento



São Paulo, 25 de Março de 2025

V
R