[redacted]

# LAUDO CAUTELAR [redacted]

## DADOS DO CLIENTE

**Nome:** [redacted] **CPF/CNPJ:** 0

**Telefone:** **E-mail:**

## DADOS DO VEÍCULO

**Marca:** [redacted] **Modelo:** CITY EX CVT

**Ano Fab. / Modelo:** **Cor:** BRANCA

**Placa:** **Município:** POA-SP

**Combustível:** **KM:** 170.345

### COMPARATIVO DOS AGREGADOS

| TIPO | [redacted] | |
|---|---|---|
| Chassi | | ✓ |
| Motor | | ✓ |
| Câmbio | | ✓ |

## ANÁLISE DOS ITENS

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI**

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR**

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

✓ 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO**

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA**

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR**

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA**

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

**6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA**

✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA**

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA**

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA**

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA**

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO**

✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA**

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA**

720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA**


910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

**9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO**

901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

## FOTOS


**DIANTEIRA**



**TRASEIRA**




**COFRE DO MOTOR**




**HODÔMETRO**




**ETIQUETAS ETAS (MOTOR E**



**ETIQUETAS ETAS (MOTOR E**



**MOTOR**



**CHASSI**




**PORTA MALAS**



**ESTEPE**




**GRAVAÇÃO DOS VIDROS**



**LONGARINA 1**




LONGARINA 2




LONGARINA 3



LONGARINA 4




AVARIA



AVARIA



TRASEIRA/LATERAL




TRASEIRA/LATERAL



CAIXA DE AR




CAIXA DE AR




PLACA



LACRE/QR CODE




DIANTEIRA/LATERAL



DIANTEIRA/LATERAL



## ANÁLISE ESTRUTURAL




## OBSERVAÇÕES

longarina traseira direita amassado
painel traseiro recuperado
paralama dianteiro direito recuperado
longarinas traseira furado devido kit gas
painel dianteiro recuperado
reparou de funilaria e pintura

[redacted]

[redacted]

## INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: FRE1H31

DATA DA PESQUISA: 16/10/2025 11:50:10 DATA DA IMPRESSÃO: 16/10/2025 13:44:11




## BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: [redacted]
MARCA / MODELO:
COMBUSTÍVEL:
TIPO VEÍCULO:

**FICHA TÉCNICA**

PASSAGEIROS:
CILINDRADAS:
CAPAC. DE CARGA:
QTD. DE EIXOS:

**FICHA CADASTRAL**

DATA EMISSÃO CRV: [redacted]
MUNICIPIO PLACA:
CHASSI:
TIPO CHASSI:

**AGREGADOS (ESTADUAL)**

CAIXA DE CÂMBIO: Nº MOTOR: [redacted]

**AGREGADOS (FÁBRICA)**

CAIXA DE CÂMBIO: Nº MOTOR:
CARROCERIA:

**RESTRIÇÕES (ESTADUAL)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| BLOQUEIO FURTO: | **NADA CONSTA** | JUDICIAL: | **NADA CONSTA** |
| BLOQUEIO | **NADA CONSTA** | FINANCEIRA: | **NADA CONSTA** |
| ADMINISTRATIVA: | **NADA CONSTA** | RENAJUD: | **NADA CONSTA** |
| TRIBUTÁRIA: | **NADA CONSTA** | | |

**RESTRIÇÕES (NACIONAL)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RESTRIÇÃO 1: | **SEM RESTRICAO** | RESTRIÇÃO 2: | **SEM RESTRICAO** |
| RESTRIÇÃO 3: | **SEM RESTRICAO** | RESTRIÇÃO 4: | **SEM RESTRICAO** |

**MULTAS/DÉBITOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DETRAN: | **0,00** | MUNICIPAIS: | **0,00** |
| DER: | **0,00** | POL. ROD. FEDERAL: | **0,00** |
| DERSA: | **0,00** | RENAINF: | **0,00** |
| CETESB: | **0,00** | IPVA: | **0,00** |
| DPVAT: | **0,00** | MULTAS: | **0,00** |
| LICENCIAMENTO: | **167,74** | | |

**INSPEÇÃO AMBIENTAL**

**NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL**

**PROPRIETÁRIO(S)**

PROPRIETÁRIO ATUAL: **GOMES AUTOMOVEIS LOCACAO DE VEICULOS LTD**

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

**COMUNICAÇÃO DE VENDA**

**NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS**

**GRAVAME**

FINANCEIRA: **NADA CONSTA**

**INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA**

**NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA**

## BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA: [redacted]

MARCA/MODELO:

COR:

TIPO DE VEÍCULO:

MUNICÍPIO / UF:

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MOTOR: | [redacted] | POTÊNCIA: | **116** |
| CAMBIO: | | CAP. MAX. TRAÇÃO: | **152.0** |
| CILINDRADAS: | **1496** | TIPO CARROCERIA: | **NAO APLICAVEL** |
| SITUAÇÃO CHASSI: | **N** | SITUAÇÃO VEÍCULO: | **S** |
| NUMERO EIXOS: | **0** | PESO BRUTO TOTAL: | **152.0** |
| NUM. TERC. EIXO: | | CAP. DE CARGA: | **0.0** |
| NUM. EIXO TRAS.: | | | |

## RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMUN. VENDA: | **NÃO** | ROUBO E FURTO: | **NÃO** |
| RENAINF (MULTAS): | **SIM** | INDICADOR ALARME: | **NÃO** |
| RECALL: | **NÃO** | INDICADOR LEILÃO: | **NÃO** |
| RENAJUD: | **NÃO** | | |

**OUTRAS RESTRIÇÕES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RESTRIÇÃO 1: | **SEM RESTRICAO** | RESTRIÇÃO 2: | **SEM RESTRICAO** |
| RESTRIÇÃO 3: | **SEM RESTRICAO** | RESTRIÇÃO 4: | **SEM RESTRICAO** |

## HISTÓRICO DE CSV

FORAM ENCONTRADOS 9 CSV EMITIDO(S)

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO: | **015530462632025** | BAIXAR CSV |
| IDENTIFICAÇÃO: | **015529952532025** | BAIXAR CSV |
| IDENTIFICAÇÃO: | **014614429872025** | BAIXAR CSV |
| IDENTIFICAÇÃO: | **012875395432024** | BAIXAR CSV |
| IDENTIFICAÇÃO: | **012875000942024** | BAIXAR CSV |
| IDENTIFICAÇÃO: | **009050033702022** | BAIXAR CSV |
| IDENTIFICAÇÃO: | **007985384982021** | BAIXAR CSV |
| IDENTIFICAÇÃO: | **010940136302023** | BAIXAR CSV |
| IDENTIFICAÇÃO: | **007984797002021** | BAIXAR CSV |

## RECALL

NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

## ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

## LEILÃO

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

## INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

## OUTROS ALERTAS

FORAM ENCONTRADOS OUTROS ALERTAS!

**LAUDO MÉDIA MONTA / GRANDE MONTA / GNV / ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS / SINISTRO RECUPERADO**

OBSERVAÇÃO: VERIFIQUE O MOTIVO DA EMISSÃO DO CSV. ALGUNS CASOS PODEM INDICAR MÉDIA OU GRANDE MONTA.

**TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE**

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**DETECTA CAR POA LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.
As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma ‘on-line’ pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.