Laudo Cautelar

Máxima Visão

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

[redacted]

✓ Aprovado

[redacted]

[redacted]

Dados

Realizado Em: 25/07/2025 21:00 [redacted]

Vistoriador: [redacted] **Digitador:** Nenhum digitador [redacted]

Dados do solicitante

[redacted]

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

[redacted] **Marca:** I **Modelo:** LEXUS ES300H **Tipo:** AUTOMÓVEL


Fabricação/Modelo: 2018 / 2019 **Quilometragem:** 148747 **Cidade:** RIBEIRAO PRETO **UF Atual:** SP

CRLV: **Nº do lacre:** **Tipo de lacre:** [redacted]

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
[redacted]	[redacted]
Combustível (BIN): GAS/ELETR	**Combustível (Atual):** GAS/ELETR
Cor (BIN): CINZA	**Cor (Atual):** CINZA
Cambio (BIN):	**Cambio (Atual):**




Traseira



Frente

Fotos do veiculo



TRIANGULO



Motor



Hodômetro



Nº do Motor

[redacted]



Placa Traseira



Estepe



Gravação do vidro



Ângulo de 45° lado dianteiro esquerdo

[redacted]

[redacted]



Ângulo de 45° lado dianteiro direito



Ângulo de 45° lado traseiro esquerdo



Etiqueta ETA



Ângulo de 45° lado traseiro direito

[redacted]


[redacted]




Interna



Número chassi



Gravação do chassi vidro para-brisa




Lacre da placa/ QR Code

[redacted]

[redacted]



(data de fabricação)



MACACO /CHAVE DE RODAS

Checklist

VIDROS:

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK**
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK**
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK**
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK**
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK**
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK**
VIDRO PARABRISAS: **OK**
CONDIÇÕES DOS VIDROS: **OK**


PINTURA:

RETROVISOR DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
PORTA TRASEIRA DIREITA: **REPINTURA**
LATERAL TRASEIRA DIREITA: **REPINTURA**
TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
PARACHOQUE TRASEIRO: **NÃO APLICÁVEL**
TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **OK ORIGINAL**
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
RETROVISOR ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
PARACHOQUE DIANTEIRO: **NÃO APLICÁVEL**
PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
CAPÔ: **OK ORIGINAL**


ESTRUTURA:

COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **NÃO APLICÁVEL**
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **NÃO APLICÁVEL**


Croqui




Traseira (Interna)




Dianteira (Interna)




Esquerda (Interna)




Direita (Interna)




Dianteira (Externa)




Traseira (Externa)



Esquerda (Externa)



Direita (Externa)



Teto (Externo)

Observações Adicionadas

34 Original
Capô

Descrição: Componente original

36 Original
Teto externo

Descrição: Componente original

37 Original
Tampa traseira porta-malas

Descrição: Componente original

39 Original
Para-lama dianteiro esquerdo

Descrição: Componente original

41 Original
Caixa de ar esquerda

Descrição: Componente original

42 Original
Porta dianteira esquerda

Descrição: Componente original

44 Original
Porta traseira esquerda

Descrição: Componente original

46 Original
Lateral traseira esquerda

Descrição: Componente original

[redacted]

55 Original
Para-lama dianteiro direito

Descrição: Componente original

57 Original
Caixa de ar direita

Descrição: Componente original

58 Original
Porta dianteira direita

Descrição: Componente original

60 Apontamento
Porta traseira direita

Descrição: Repintado

62 Apontamento
Lateral traseira direita

Descrição: Repintado

[redacted]

[redacted]

[redacted]



[redacted]

AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é valida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter **particular, analítico e informativo** do veículo objeto de exame e **não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística.** Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois **não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo**, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

[redacted]