BARRA FUNDA - SP

[redacted]

[redacted]


CONFORME
25/11/2025 11:25:05


DADOS DO VEÍCULO


Nº VISTORIA:	[redacted]	KILOMETRAGEM:	135446
Nº CHASSI:		COR:	BRANCA
Nº MOTOR:		COMBUSTÍVEL:	DIESEL
PLACA:		ANO FABRICAÇÃO:	2019
MARCA:	VW	ANO MODELO:	2019
MODELO:	I/VW AMAROK CD 4X4 SE	SITUAÇÃO CHASSI:	1


SITUAÇÃO GERAL

- CONFORME: 22 ITENS
- CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 0 ITENS
- NÃO CONFORME: 0 ITENS









IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	HISTÓRICO
CRLV	PARTE DIANTEIRA	RESTRIÇÕES
PLACA	PARTE TRASEIRA	HISTÓRICO DE LEILÃO
MOTOR	LADO ESQUERDO	RECAL
CHASSI	LADO DIREITO	ROUBO E FURTO
KM	TETO	IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
VIDROS	ASSOALHO	ACIDENTES
CINTOS	PINTURA ESTRUTURAL	OUTROS
	PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	

Observações:

REPARO NA FOLHA DA COLUNA EXTERNA SUPERIOR ESQUERDA
REPARO NA FOLHA DA COLUNA EXTERNA SUPERIOR DIREITA
FURO NO TETO

[redacted]

powered by MEGA LAUDO

PLENA VISÃO
VISTORIA VEICULAR

BARRA FUNDA - SP

[redacted]

[redacted]

CONFORME

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

DIANTEIRA



TRASEIRA



LACRE




.



CHASSI



MOTOR



[redacted]

powered by MEGALAUDO

BARRA FUNDA - SP

[redacted]

[redacted]

CONFORME

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:


DADOS VEICULO

[redacted]


HODÔMETRO



ETIQUETA_VIS_MOTOR




ETIQUETA_VIS_COLUNA



VIDRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAIXA_ESTEPE



[redacted]

powered by MEGA LAUDO

BARRA FUNDA - SP

[redacted]

[redacted]

CONFORME

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA



COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA



COLUNA_TRASEIRA_DIREITA



..



...



[redacted]

powered by MEGALAUDO

BARRA FUNDA - SP

[redacted]

[redacted]

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº [redacted]

4X4 SE

LEGENDAS

CONFORME | CONFORME COM OBSERVAÇÕES | NÃO CONFORME

100 CONDIÇÃO DA PLACA

100-CONDIÇÃO DA PLACA:	14-Conjunto placa/tarjeta e lacre em conformidade (OK)

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR	11 Numeração do motor cadastradas nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide c/ numeração do motor instalado no veículo
200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR	18 Conjunto BASE/NUMERAÇÃO de motor dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI	14 Conjunto Chapa suporte/Numeração dentro dos padrões do fabricante
300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI	15 Numeração cadastrada nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide com a numeração gravada no veículo

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO	02 Numeração da caixa de câmbio obstruída ficando fora do parecer. (Não obrigatório a coleta do mesmo)

500 (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

501 ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR	Original
502 DO BATENTE DA PORTA	Original

600 (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO CHASSI NOS VIDROS

601 VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)	Vidro não original
602 VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Dentro dos padrões / Original
603 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Dentro dos padrões / Original
604 VIDRO TRASEIRO (VIGIA)	Dentro dos padrões / Original
605 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	Dentro dos padrões / Original
606 VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA	Dentro dos padrões / Original

800 HODOMETRO/TACOGRAFO

800 HODOMETRO/TACOGRAFO	Registrado/coletado

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV	01-ORIGINAL -A-
PLACA	01-ORIGINAL -A-
MOTOR	01-ORIGINAL -A-
CHASSI	01-ORIGINAL -A-
KM	01-SEM VESTIGIOS DE ADUTERAÇÃO -A-
VIDROS	01-ORIGINAL -A-
CINTOS	01-ORIGINAL -A-
CAMBIO	02-NÃO COLETADO (NAO OBRIGATORIO)

900 REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

900 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.	Nenhum registro encontrado.
901 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO.	Nenhum registro encontrado.
902 REGISTRO/VENDA DIRETA.	Nenhum registro encontrado.

903 REGISTRO/REMARKETING.	Nenhum registro encontrado.
904 REGISTRO/SINISTRO.	Nenhum registro encontrado.

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES	1001 Não possui vestígios aparentes de avarias, cortes e/ou reparos nas partes estruturais da carroçaria.

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA	01-ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PARTE TRASEIRA	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO ESQUERDO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO DIREITO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
TETO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
ASSOALHO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PINTURA ESTRUTURAL	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

3-HISTÓRICO

RESTRIÇÕES	01-SEM RESTRIÇÕES -A-
HISTÓRICO DE LEILÃO	01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-
RECAL	01-SEM RECAL -A-
ROUBO E FURTO	01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-
IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO	01-SEM DEBITOS -A-
ACIDENTES	01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-
OUTROS	01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-

[redacted]

powered by MEGALAUDO

BARRA FUNDA - SP

[redacted]

[redacted]

CONFORME

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

4X4 SE

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

[redacted]

[redacted]