ASTRO VISTORIAS MOEMA
CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 06/04/2026 12:23:59

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:	TURBI

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO


DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
000000000[redacted]				ALCOOL/GASOLINA	JEEP	JEEP COMPASS LONG T
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2024	2025	0	PRETA	[redacted]	0	27212
Nº do Chassi do veículo		**Nº do Chassi no Cadastro**		**Nº do Motor no Veículo**		**Nº do Motor no Cadastro**
[redacted]						

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	⚠ ATENÇÃO	603 Possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroçaria.
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

CRASH BOX DIANTEIRO COM UM PEQUENO AMASSADO.

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a S VISTORIAS VEICULARES MOEMA EIRELLI não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

ASTRO VISTORIAS AUTOMOTIVAS

ASTRO VISTORIAS MOEMA

CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 06/04/2026 12:23:59

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

PANORÂMICA



DIANTEIRA ESQUERDA 90º



DIANTEIRA DIREITA 90º




TRASEIRA DIREITA 90º



TRASEIRA ESQUERDA 90º



LACRE DA PLACA



ASTRO VISTORIAS MOEMA
CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 06/04/2026 12:23:59

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



ASTRO VISTORIAS MOEMA
CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 06/04/2026 12:23:59

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



ASTRO VISTORIAS MOEMA
CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 06/04/2026 12:23:59

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA




ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI



ETIQUETA DO CINTO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ASTRO VISTORIAS MOEMA
CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 06/04/2026 12:23:59

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



ASTRO VISTORIAS MOEMA
CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 06/04/2026 12:23:59

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

PAINEL TRASEIRO EXTERNO




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



MOTOR



ETIQUETA DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



ASTRO VISTORIAS MOEMA
CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 06/04/2026 12:23:59

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA VIS MOTOR



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CARROCERIA




ASTRO VISTORIAS MOEMA
CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 06/04/2026 12:23:59

Número da Vistori[redacted]

APROVADO

CRASH BOX DIANTEIRO COM PEQUENO AMASSADO



CRASH BOX DIANTEIRO C PEQ AMASSADO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA 103 M



COLUNA CENTRAL ESQUERDA 107 M



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA 103 M



COLUNA DIANTEIRA DIREITA 105 M



ASTRO VISTORIAS MOEMA
CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 06/04/2026 12:23:59

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

COLUNA CENTRAL DIREITA 105 M



COLUNA TRASEIRA DIREITA 104 MÍCRONS



Vistoriador

[redacted]

ASTRO VISTORIAS MOEMA
CNPJ: 24.779.906/0001-14
ENDEREÇO: RUA HELIO PELLEGRINO, 858
TELEFONE: (11) 97771-1000
DATA VISTORIA: 06/04/2026 12:23:59

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

[redacted]