detran.sp

Vistoria de Identificação Veicular

APROVADO

Validação sujeita à análise do Detran-SP.

FINALIDADE: Transferência de Propriedade/ Município

LAUDO Nº: [redacted]

DATA/HORA : 27/03/2026 13:27 **VALIDADE DO LAUDO:** 26/05/2026

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME: [redacted] **CPF/CNPJ:** [redacted]

MUNICÍPIO: JUNDIAI **UF:** SAO PAULO

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: [redacted]

MARCA/MODELO: CRETA20A ULTIMTE **COR:** AZUL **ANO FAB:** 2022

TIPO DE VEÍCULO: AUTOMOVEL **ESPÉCIE:** PASSAGEIRO **ANO MOD:** 2023

TIPO DE CARROCERIA: NAO APLICAVEL **COMBUSTÍVEL:** ALCO/GASOL **PASSAGEIROS:** 5

POTÊNCIA: 167 **CAP. CARGA:** 0.0 **CMT:** 2.28

CILINDRADA: 1999 **PBT:** 1.73

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: [redacted] **KM:** 53244


Nº CHASSI: [redacted] **Nº LACRE:** 0

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



TRASEIRA




HODÔMETRO



[redacted]


LACRE



CHASSI



MOTOR



[redacted]

ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL: [redacted] **NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** [redacted]

NOME DO VISTORIADOR: [redacted]

MUNICÍPIO : JUNDIAI

OBSERVAÇÕES

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS

APROVADO

LAUDO DE AUTENTICIDADE VEICULAR

Empresa atendendo a Resolução 282/2008 do CONTRAN, Credenciada conforme Portaria DV-1373/2017 da Portaria DETRAN-SP 68/2017.

Data:	27//03/2026	**Proprietário:**	[redacted]
Laudo N.°	[redacted]	**Renavam:**	[redacted]
Veículo:	CRETA20A ULTIMTE	**Marca:**	HYUNDAI
Ano:	2022/2023	**Cor:**	AZUL
Placa:	[redacted]	**Cidade:**	JUNDIAI-SP
N.°Motor:	[redacted]	**N.°Câmbio:**	NÃO COLETADO
N.°Chassi:	[redacted]	**N.°Carroceria:**	NÃO COLETADO

A natureza dos exames terá por objetivo a constatação da:

PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CHASSI:
Não apresenta vestígios de adulteração

PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO MOTOR:
Não apresenta vestígios de adulteração

PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CÂMBIO:
A numeração do câmbio não apresentava visualização suficiente para fotografação, razão pela qual a referida foto não acompanha o laudo de autenticidade.

ETIQUETAS AUTO DESTRUTÍVEIS (OBRIGATÓRIAS):
*Do compartimento do motor: Original
*Do batente da porta: Original
*Do Piso: Não obrigatório

GRAVAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:
*Para-Brisas: Original
*Porta Dianteira Esquerda: Original
*Porta Dianteira Direita: Original
*Porta Traseira Esquerda: Original
*Porta Traseira Direita: Original
*Traseiro: Original

LACRE DA PLACA:
QR CODE

ESTRUTURA DO VEÍCULO:
O veículo examinado não apresentava corte/reparo em sua estrutura.

AVARIAS: não foi constatado.

REPAROS DE FUNILARIA/PINTURA:
Utilizando equipamento de Medição de Camada, não foi constatado reparos.

PESQUISA DO VEÍCULO: (INDENIZAÇÃO INTEGRAL):
* Não foram encontrados registros até a presente data nos maiores bancos de dados do país. Anexo consulta. Informamos ao cliente que referidos bancos de dados são alimentados continuamente por informações das empresas leiloeiras e seguradoras. A eventual não inclusão de determinado veículo decorrerá da omissão da respectiva informação por parte da empresa á qual coube a realização do leilão e/ou seguradora a sua inserção nos bancos de dados nacionais. Razão porque a MONICA DONIZETE CANDIDO VISTORIAS EM AUTOMOVEIS ME se exime de qualquer responsabilidade, cabendo esta à(s) empresa(s) responsável (is) pela omissão das referidas informações.

CONCLUSÃO: O que foi observado e constatado nos exames, juntamente com a pesquisa fornecida pela AUTO SCORE, leva o vistoriador a inferir que as identificações do motor e chassi, bem como suas bases estão dentro dos padrões da montadora e sem vestígios de adulteração.

NOTA: O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo, do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a MONICA DONIZETE VISTORIAS EM AUTOMOVEIS ME não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reparos estruturais).

[redacted]


e-mail: viscar2010@hotmail.com viscar.wixsite.com/jundiai (11) 4586-3852
Av. Antonio Frederico Ozanan, 4.548 - Jardim Liberdade - CEP 13215-485 - JUNDIAÍ - SP - FONE: (11) 3963-6503

VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS

DOCUMENTOS ÓPTICOS



VEÍCULO DIANTEIRA



VEÍCULO TRASEIRA




CHASSI



MOTOR




GRAVAÇÃO VIS



ETIQUETA



KM



PLACA

e-mail: viscar2010@hotmail.com viscar.wixsite.com/jundiai (11) 4586-3852
Av. Antonio Frederico Ozanan, 4.548 - Jardim Liberdade - CEP 13215-485 - JUNDIAÍ - SP - FONE: (11) 3963-6503

VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS

DOCUMENTOS ÓPTICOS



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



COMPARTIMENTO MOTOR



PAINEL TRASEIRO


[redacted]

e-mail: viscar2010@hotmail.com viscar.wixsite.com/jundiai (11) 4586-3852
Av. Antonio Frederico Ozanan, 4.548 - Jardim Liberdade - CEP 13215-485 - JUNDIAÍ - SP - FONE: (11) 3963-6503

DOCUMENTOS ÓPTICOS



COMPARTIMENTO PORTA MALA



QR CODE



e-mail: viscar2010@hotmail.com viscar.wixsite.com/jundiai (11) 4586-3852
Av. Antonio Frederico Ozanan, 4.548 - Jardim Liberdade - CEP 13215-485 - JUNDIAÍ - SP - FONE: (11) 3963-6503

OBSERVAÇÕES GERAIS

- **Multas; débitos e restrições não fazem parte do escopo da vistoria. Para levantamento destes dados, procurar um profissional especializado;**
- **A VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS não valida a existência ou funcionamento das bolsas de airbag no veículo;**
- **Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias, devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade;**
- **A VISCAR disponibiliza na íntegra os dados fornecidos pelas empresas de pesquisa, não se responsabilizando por informações vindas destes fornecedores por se tratarem de bases de terceiros;**
- **Os itens estruturais analisados contemplam as regiões visíveis, passíveis de serem analisadas, sem desmontagem de peças.**

VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

AUTO SCORE

CÓDIGO: [redacted]
DATA: 27/03/2026 13:38
IMPRESSÃO 27/03/2026 13:39

Confidencial p[redacted]

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	**2022**	ANO MODELO:	**2023**
MARCA / MODELO:	**HYUNDAI/CRETA20A ULTIMTE**	COR:	**AZUL**
COMBUSTÍVEL:	**ALCOOL/GASOLINA**	ESPÉCIE:	**PASSAGEIRO**
TIPO VEÍCULO:	**Não Informado**	CATEGORIA:	**PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	**5**	PROCEDÊNCIA:	**NACIONAL**
CILINDRADAS:	**1999**	POTÊNCIA:	**167**
CAPAC. DE CARGA:	**0,00**	CMT/PBT:	**228/173**
QTD. DE EIXOS:	**2**		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	**05/10/2022**	DT LICENCIAMENTO:	
MUNICIPIO PLACA:	**JUNDIAI-SP**	RENAVAM:	[redacted]
CHASSI:	[redacted]	SITUAÇÃO VEICULO:	**EM CIRCULACAO**
TIPO CHASSI:	**NORMAL**		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	[redacted]	Nº MOTOR:	[redacted]

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:	[redacted]	Nº MOTOR:	
CARROCERIA:			

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	**NADA CONSTA**	JUDICIAL:	**NADA CONSTA**
BLOQUEIO	**NADA CONSTA**	FINANCEIRA:	**NADA CONSTA**
ADMINISTRATIVA:	**NADA CONSTA**	RENAJUD:	**NADA CONSTA**
TRIBUTÁRIA:	**NADA CONSTA**		

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	**NADA CONSTA**	RESTRIÇÃO 2:	**NADA CONSTA**

RESTRIÇÃO 3:	**NADA CONSTA**	RESTRIÇÃO 4:	**NADA CONSTA**

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	**0,00**	MUNICIPAIS:	**0,00**
DER:	**0,00**	POL. ROD. FEDERAL:	**0,00**
DERSA:	**0,00**	RENAINF:	**0,00**
CETESB:	**0,00**	IPVA:	**1.973,74**
DPVAT:	**0,00**	MULTAS:	**0,00**
LICENCIAMENTO:	**174,08**		

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: [redacted]
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: **NADA CONSTA**

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:	[redacted]	CHASSI:	[redacted]
MARCA/MODELO:	**HYUNDAI/CRETA20A ULTIMTE**	ANO FAB/MODELO:	**2022/2023**
COR:	**Azul**	COMBUSTÍVEL:	**Alcool / Gasolina**
TIPO DE VEÍCULO:	**Automovel**	ESPÉCIE:	**Passageiro**
MUNICÍPIO / UF:	**JUNDIAI / SP**	UF ORIGEM:	**SP**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	[redacted]	POTÊNCIA:	**167**
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	**228.0**
CILINDRADAS:	**1999**	TIPO CARROCERIA:	**NAO APLICAVEL**
SITUAÇÃO CHASSI:	**N**	SITUAÇÃO VEÍCULO:	**S**
NUMERO EIXOS:	**2**	PESO BRUTO TOTAL:	**173.0**
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	**0.0**
NUM. EIXO TRAS.:			

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	**NÃO**	ROUBO E FURTO:	**NÃO**
RENAINF (MULTAS):	**SIM**	INDICADOR ALARME:	**NÃO**
RECALL:	**NÃO**	INDICADOR LEILÃO:	**NÃO**
RENAJUD:	**NÃO**		

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	**SEM RESTRICAO**	RESTRIÇÃO 2:	**SEM RESTRICAO**
RESTRIÇÃO 3:	**SEM RESTRICAO**	RESTRIÇÃO 4:	**SEM RESTRICAO**

RECALL

NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**MONICA DONIZETI CANDIDO VISTORIAS EM AUTOMOVEIS**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.
As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.