3ª VISÃO
Perícias e Vistorias Automotivas

Nº [redacted]


24/06/2026 08:41:09

LAUDO DE PERÍCIA CAUTELAR

[redacted]

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo
CHEV/ONIX 10MT HB/CHEV/ONIX 10MT HB
2023/ 2024 - BRANCA - ALCOOL/GASOLINA

Solicitante
GLOBAL VEÍCULOS



APROVADO

DADOS DO VEÍCULO

DADOS DA BIN				DADOS COLETADOS	
TIPO VEÍCULO:	Automóvel	**ESPÉCIE:**	NÃO INFORMADO	**CRLV:**	
RENAVAM:	[redacted]	**CATEGORIA:**	NÃO INFORMADO	**HODÔMETRO:**	40026
CHASSI:		**CAPACIDADE:**	NÃO INFORMADO	**CHASSI:**	[redacted]
MOTOR:		**PBT:**	1,40	**MOTOR:**	
CÂMBIO:		**CILINDRADA:**	1000	**CÂMBIO:**	
MUNICÍPIO/UF:	TOLEDO/PR	**POTÊNCIA:**	082	**MUNICÍPIO/UF:**	Toledo/PR

APROVADO REPROVADO COM APONTAMENTO(S) COM ALERTA(S) COM RESTRIÇÃO(ÕES)









ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)




208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



048 - Gravação identificadora confere com os registros dos bancos de dados oficiais.

018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



049 - Gravação identificadora cadastrada parcialmente nos bancos de dados oficiais.

Hodômetro



249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



249 - Registro fotografado/observado.

ITENS ANALISADOS

Gravação do VIS nas etiquetas

VIS compartimento do motor

- 8 - Eta original

VIS do batente da porta

- 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

- 8 - Eta original

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira esquerda

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

PIV- Placas de identificação veicular

QR Code


- 208 - Sem vestígios de irregularidades.

PRH - Pesquisas de Registros e Histórico

Restrições informadas por consulta homologada.


- 246.4 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Cardados, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.472.656/0001-60.
- 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou locadoras e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.

AVALIAÇÃO DE PINTURA




1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
2 - Painel frontal	Original
3 - Para lama dianteiro esquerdo	Original
4 - Coluna dianteira esquerda	Original
5 - Porta dianteira esquerda	Original
6 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
7 - Coluna média/central esquerda	Original
8 - Porta traseira esquerda	Original
9 - Coluna traseira esquerda	Original
10 - Para lama/folha lateral traseira esquerda	Original
11 - Envolvente/para choque traseiro/painel traseiro	Repintada
12 - Painel traseiro	Original
13 - Capô/tampa do porta malas/caçamba	Original
14 - Para lama/folha lateral traseira direita	Original
15 - Coluna traseira direita	Original
16 - Porta traseira direita	Original
17 - Coluna média/central direita	Original
18 - Caixa de ar/soleira direita	Original
19 - Porta dianteira direita	Original
20 - Coluna dianteira direita	Original
21 - Para lama dianteiro direito	Original
22 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
23 - Teto/Painel traseiro	Original

AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
3 - Painel frontal superior	Original
4 - longarina dianteira inferior/superior esquerda	Original
5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
7 - Painel corta fogo	Original
8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
9 - Porta dianteira esquerda	Original
10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
12 - Coluna dianteira esquerda	Original
13 - Coluna média/central esquerda	Original
14 - Porta traseira esquerda	Original
15 - Coluna traseira esquerda	Original
16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
17 - Folha lateral traseira esquerda	Original
18 - Longarina traseira esquerda	Original
19 - Envolvente/para choque traseiro	Reparado
20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original



21 - Painel traseiro	Original
22 - Alma do para choque traseiro	Original
23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
24 - Longarina traseira direita	Original
25 - Caixa de roda traseira direita	Original
26 - Folha lateral traseira direita	Original
27 - Porta traseira direita	Original
28 - Coluna traseira direita	Original
29 - Porta dianteira direita	Original
30 - Coluna média/central direita	Original
31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
33 - Coluna dianteira direita	Original
34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
37 - longarina dianteira inferior/superior direita	Original
38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
39 - Folha do teto/painel traseiro	Original
40 - Estrutura do teto	Original

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Eta/VIS do compartimento do motor



Lacre /QR code



Gravação do VIS no vidro



Data do cinto de segurança



INTERNA



HABITÁCULO DO MOTOR



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de perícia cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de perícia cautelar : sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO! o laudo de perícia cautelar , apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- Apenas ITL - Instituto Técnico Licenciada ou ETP - Estudo Técnico Preliminar têm autorização legal para atestar, por meio da inspeção de segurança veicular, se um veículo com danos estruturais está apto a circular, conforme previsto na resolução CONTRAN nº 922/22. As unidades do grupo 3V, ao realizar a vistoria cautelar, apenas informam no laudo sobre a existência de danos ou reparos e sua localização. Os status usados nos laudos cautelares do grupo 3V são para controle interno e não visam atestar a aptidão do veículo para circular, ser comercializado ou depreciar seu valor.

[redacted]

Observações
NO ATO DA PERÍCIA, O VEÍCULO EXAMINADO ENCONTRA-SE COM: REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA NO PARA-CHOQUE TRASEIRO. PEQUENAS AVARIAS EM ALGUMAS PEÇAS DA LATARIA.

[redacted]

Perito em identificação veicular

[redacted]

Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de perícias e vistorias veiculares. A perícia cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.
Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.
As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.
Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).
Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.
Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE PERÍCIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.

CAUTELAR PLUS

Nº [redacted]

DATA/HORA: 22/06/2026 16:45:28

[redacted]

QUADRO RESUMO

- **RESTRIÇÕES: NÃO**
- DÉBITOS: **SIM**
- **LEILÃO 1: NÃO**
- LEILÃO 2: **NÃO**
- **LEILÃO 3: NÃO**
- VENDA DIRETA: **NÃO**
- **APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO: NÃO**
- INDÍCIO DE SINISTRO 1: **NÃO**
- **INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO**
- INDÍCIO DE SINISTRO 3: **NÃO**
- **SINISTRO: NÃO**
- SITUAÇÃO: **EM CIRCULAÇÃO**

BIN + RF

CHEVROLET

PLACA:	[redacted]
PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	[redacted]
RENAVAM:	
NÚMERO DO MOTOR:	
MOTOR DE FÁBRICA:	

COR	BRANCA	**ANO FAB/MOD**	2023/2024
MARCA/MODELO	CHEV/ONIX 10MT HB	**UF/MUNICIPIO**	PR/TOLEDO
CAP. PASSAGEIROS	005	**COMBUSTÍVEL**	ALCOOL/GASOLINA
POTÊNCIA	082	**TIPO**	AUTOMOVEL
CARROCERIA	NAO APLICA	**CAIXA DE CÂMBIO**	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	[redacted]	**NÚMERO DE CARROCERIA**	209725
EIXOS	00	**EIXO AUXILIAR**	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	**CAPACIDADE DE CARGA**	NÃO INFORMADO
CILINDRADAS	1000	**REMARCAÇÃO DO CHASSI**	NÃO
PESO BRUTO/CMT	1,40/1,40	**SITUAÇÃO**	EM CIRCULAÇÃO
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	25/05/2026	**MONTAGEM**	COMPLETA
DATA DE EMISSÃO ÚLTIMO CRLV	NÃO INFORMADO	**ANO DE EXERCÍCIO DO CRLV**	NÃO INFORMADO

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO JUDICIAL:**	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:**	NADA CONSTA

VEICULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

HISTORICO RF

VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:	[redacted]	**PROCEDÊNCIA:**	NACIONAL
CHASSI:		**MOTOR:**	[redacted]
RENAVAM:		**COR:**	BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2023/2024	**MUNICÍPIO/UF:**	TOLEDO/PR
QTD. PASSAGEIROS:	005	**CAPACIDADE DE CARGA:**	NÃO INFORMADO
ESPÉCIE:	PASSAGEIRO	**NÚMERO CARROCERIA:**	209725
CÂMBIO:	[redacted]	**EIXOS:**	00
CATEGORIA:	PARTICULAR	**TIPO DO VEÍCULO:**	AUTOMOVEL
TIPO CARROCERIA:	NAO APLICA	**COMBUSTÍVEL:**	ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO:	CHEV/ONIX 10MT HB	**CMT/PBT:**	1,40/1,40
POTÊNCIA:	082	**SITUAÇÃO:**	CIRCULAÇÃO
CILINDRADAS:	1000		

RESTRIÇÕES

NÃO CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO FINANCEIRA:**	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO JUDICIAL:**	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	**OUTRAS RESTRIÇÕES**	NADA CONSTA

DÉBITOS

CONSTAM DÉBITOS PARA A PLACA [redacted]

ALERTA IPVA E LICENCIAMENTO:	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO	**ALERTA DE MULTA:**	NAO EXISTE DEBITO
VALOR DPVAT:	0,00	**VALOR IPVA:**	0,00
VALOR DO LICENCIAMENTO:	94,61	**VALOR DAS MULTAS:**	0,00

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

ANTERIOR:	NÃO INFORMADO	**ATUAL:**	LIPPERT EMPREENDIMENTOS LTDA

COMPARATIVO DE COMPONENTES VEICULARES

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
CHASSI	[redacted]		OK
MOTOR			OK
COR	BRANCO	**BRANCO**	OK
COMBUSTIVEL	ALCOOL/GASOLINA	**ALCOOL/GASOLINA**	OK

GRAVAME

NÃO CONSTA GRAVAME PARA ESTE VEÍCULO OU JÁ FOI BAIXADO

SENATRAN INDICADORES

ROUBO/FURTO ATIVO

NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

NENHUM REGISTRO

RESTRIÇÕES JUDICIAL RENAJUD

NENHUM REGISTRO

MULTA RENAINF

NENHUM REGISTRO

RECALL

NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR

CONSTAM REGISTROS

CSV - LAUDOS

IDENTIFICAÇÃO	[redacted]	**PDF**	CLIQUE AQUI (HTTPS://COMPROVANTES-API.S3.AMAZONAWS.COM/COMPROVANTES/CSV/134266311514129100.PDF)
IDENTIFICAÇÃO		**PDF**	CLIQUE AQUI (HTTPS://COMPROVANTES-API.S3.AMAZONAWS.COM/COMPROVANTES/CSV/134266311528503218.PDF)

DECODIFICADOR

CHASSI:	[redacted]	**TIPO VEÍCULO:**	NÃO INFORMADO
REGIÃO:	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI	**PÁIS:**	BRASIL
FABRICANTE:	CHEVROLET	**MODELO:**	ONIX 10MT HB
CATEGORIA:	AUTOMOVEL	**TRANSMISSÃO:**	NÃO INFORMADO
MOTORIZAÇÃO:	1.0	**VERSÃO:**	JOY

TABELA FIPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO (R$)
[redacted]	ONIX HATCH 1.0 12V FLEX 5P MEC.	R$ 69.344,00
	ONIX HATCH 1.0 12V FLEX 5P MEC.	R$ 69.344,00

LEILÃO 1

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 3

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

REMARKETING

NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

VENDA DIRETA

✔ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

✔ NADA CONSTA

DETALHAMENTO DE APONTAMENTO

✔ NADA CONSTA

SINISTRO

✔ VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO

INDICIO DE SINISTRO 1

✔ NADA CONSTA

INDICIO DE SINISTRO 2

✔ NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 3

✔ NADA CONSTA

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

UF	PLACA	ANO	NOME
PR	[redacted]	2026	[redacted]

DETRAN

✖ CONSTAM DÉBITOS OU RESTRIÇÕES

PLACA:	[redacted]	**RENAVAM:**	[redacted]
MARCA/MODELO:	CHEV/ONIX 10MT HB	**ANO DO MODELO:**	2023/2024
COR:	BRANCA	**COMBUSTÍVEL:**	ALCOOL/GASOLINA
CATEGORIA:	PARTICULAR	**ESPÉCIE:**	PASSAGEIRO
MUNICÍPIO:	TOLEDO / PR	**SITUAÇÃO:**	VIGENTE (EM CIRCULACAO)
DATA:	22/06/2026 00:00:00	**HORA:**	16
FINANCIAMENTO:	NÃO HÁ	**NÃO INFORMADO**	NÃO INFORMADO

RESUMO

DESCRIÇÃO:	IPVA	**VALOR:**	0,00
DESCRIÇÃO:	TAXA DE LICENCIAMENTO	**VALOR:**	94,61
DESCRIÇÃO:	MULTAS	**VALOR:**	0,00
DESCRIÇÃO:	TOTAL	**VALOR:**	94,61

ODÔMETRO

NÚMERO DO PROCESSO	[redacted]	**MOTIVO**	3 - COMPRA COM TROCA DE MUNICIPIO
DATA	18/05/2026	**VALOR**	39.886 KM

HISTÓRICO DE ODÔMETRO

MOTIVO	DATA	VALOR
COMPRA COM TROCA DE MUNICIPIO	18/05/2026	**39.886 KM**
PRIMEIRO EMPLACAMENTO	06/11/2023	**436 KM**

LICENCIAMENTO

DESCRIÇÃO:	TAXA DE LICENCIAMENTO 2026	**VENCIMENTO:**	20/10/2026
VALOR:	94,61	**NÃO INFORMADO**	NÃO INFORMADO

SEGURANÇA VEÍCULAR

CONSTAM REGISTROS DE SEGURANÇA VEICULAR

ANO:	2026	**NÚMERO:**	[redacted]
DISCRIMINAÇÃO:	MUDANCA DE CATEGORIA	**NÃO INFORMADO**	NÃO INFORMADO
ANO:	2023	**NÚMERO:**	[redacted]
DISCRIMINAÇÃO:	MUDANCA DE CATEGORIA	**NÃO INFORMADO**	NÃO INFORMADO

RECALL

VEÍCULO NÃO POSSUI RECALL

RESTRIÇÃO RFB

VEÍCULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO RFB ATIVA (3971)

AÇÕES TRABALHISTAS

NADA CONSTA

DOCUMENTO	XX.XXX.XXX/XXXX-47	**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE**	[redacted]
EMITIU A CERTIDÃO NEGATIVA?	SIM	**EXPEDIÇÃO**	22/06/2026, ÀS 16:47:51
NOME	LIPPERT EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)	**TOTAL DE PROCESSOS**	0

LINK DA CERTIDÃO

[redacted]

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO CONFIDENCIAS E DEVERÃO SER UTILIZADAS EXCLUSIVAMENTE PARA A ORIENTAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, RESPONSABILIZANDO-SE CIVIL E CRIMINALMENTE POR DANOS QUE OCASIONAR A TERCEIROS QUANDO UTILIZADAS EM DESACORDO COM A LESGISLAÇÃO EM VIGOR. A NOSSA RESPONSABILIDADE LIMITA-SE A TRANSMITIR FIELMENTE AS INFORMAÇÕES SOBRE VEICULOS AUTOMOTORES REGISTRADOS EM BASES DE DADOS PÚBLICAS E PRIVADAS DETENTORAS DAS INFORMAÇÕES. AS INFORMAÇÕES EXIBIDAS NESTA CONSULTA SÃO AS QUE ENCONTRAM-SE DISPONIVEIS NA DATA E HORA DA CONSULTA NAS BASES DE DADOS PÚBLICAS OU PRIVADAS, CABENDO AO ESTABELECIMENTO

COMERCIAL EM CASO DE DÚVIDA OU DIVERGÊNCIA, CONSULTAR DIRETAMENTE O ÓRGÃO COMPETENTE. O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DECLARA TER CIÊNCIA QUE TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO CORPO DESSA CONSULTA VISAM EXCLUSIVAMENTE COLABORAR COM O PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO DE PRUDÊNCIA DO VEÍCULO, SERVINDO APENAS COMO UMA FERRAMENTE DE ANÁLISE PRÉVIA E NÃO COMO ELEMENTO DE DECISÃO ÚNICA PARA VISTORIA OU COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO. O LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES VEICULARES VIA CONSULTA ELETRÔNICA JAMAIS PODE SUBSTITUIR A CONSULTA DO ÓRGÃO OFICIAL ESPECIALMENTE PELO FATO DE QUE AS INFORMAÇÕES PODEM SER ACRESCIDAS, MODIFICADAS OU RETIRADAS DE FORMA "ON-LINE" PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E SEGURADORAS.

CARFLUX SOLUTIONS

CONSULTA SEGURO

INFORMAÇÕES EXCLUSIVAS PARA: 3ºV. TOLEDO
DATA/HORA DA CONSULTA: 22/06/2026 16:50

[redacted]

CHEV/ONIX 10MT HB[redacted]

CARACTERISTICAS:

CONSULTA:PREMIUM [redacted]

ANO/FAB:2023	**ANO/MOD**:2024	**UF FATURADO**:RS	**MODELO**:CHEV/ONIX 10MT HB
TIPO/MODELO:Automovel	**COR**:Branca	**MARCA**:CHEV	**COMBUSTÍVEL**:ALCOOL / GASOLINA

INFORMAÇÕES:

STATUS: NADA CONSTA EM NOSSA BASE DE DADOS

PASSAGEM POR:

CIA: NADA CONSTA EM NOSSA BASE DE DADOS **DOCUMENTO**: NADA CONSTA **DATA**: NADA CONSTA

OCORRÊNCIA:

INDICADOR:---

ESTE VEÍCULO JÁ PASSOU POR AQUI:

PLACA[redacted] **DATA DA CONSULTA**:22/06/2026 16:50

COMPANHIAS	PORCENTAGEM	STATUS
Allianz	100%	✓
Yelum seguradora	100%	✓
SUHAI SEGURADORA	100%	✓
ZURICH	100%	✓

AVISO:

Analisamos apenas o VEÍCULO para apontamento de seguro. A recolha de informações sobre o veículo através de consultas eletrônicas nunca substitui uma consulta completa, sobretudo porque os órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras podem acrescentar, alterar ou eliminar informações "online". Essas informações são confidenciais e deveram ser utilizadas apenas para orientar as transações comerciais, sendo o cliente responsabilizado civil e criminalmente por danos causados a terceiros se utilizados em desacordo as leis vigentes. O contratado está limitado à transmissão verídica das informações sobre o veículo cadastrado no banco de dados onde as informações são mantidas. As informações apresentadas nesta consulta foram disponibilizadas na base à data e hora da consulta, sendo que toda informação acima se destina exclusivamente a ser utilizada em colaboração com o processo prudência do veículo como ferramenta para análise prévia, não como elemento único de decisão para inspeção, vistoria, pericia ou comercialização de veículos. Não é substituto de outras consultas e não somos responsáveis pela recusa de cobertura ou aceitação. As seguradoras se reservam do direito de aceitar ou não o veículo com base em seus próprios critérios ou perfil do motorista. Os dados são atualizados regularmente à medida que as peneiras e tabelas são atualizadas.