Modelo do veículo: VW TAOS HL TSI

N° da vistoria: [redacted]

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Placa: [redacted]

[redacted]

APROVADO

APROVADO

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Placa: [redacted]
Cor: **BEGE**
Ano de fabricação: **2024**
Data da vistoria: **25/06/2026**
UF: **MG**
Capacidade:
Ano do modelo: **2024**
Fabricante: **I**
Modelo: **VW TAOS HL TSI**
Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**
Km: **54129**
Renavam: [redacted]
Câmbio:
Motor: [redacted]
Chassi: [redacted]
Vistoriador:
Unidade: **Araxá**

Dados do solicitante: [redacted]
Dados do proprietário:

Conclusão gráfica

Consultas (13 itens verificados)

- Estadual - Sp
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Consulta De Motor
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus

Pintura (11 itens verificados)

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Porta Traseira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita

Estrutura (26 itens verificados)


- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda
- Coluna Central Direita
- Painel Frontal
- Painel Traseiro
- Caixa De Ar Direita


Frente


Traseira

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados




Observações Estrutura

Peça	Análise	Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	Integro	2 - Longarina dianteira direita	Integro
3 - Longarina dianteira esquerda	Integro	4 - Longarina traseira direita	Integro
5 - Longarina traseira esquerda	Integro	6 - Coluna Dianteira Direita	Integro
7 - Coluna Dianteira Esquerda	Integro	8 - Coluna central direita	Integro
9 - Painel frontal superior	Integro	10 - Painel traseiro	Integro
11 - Caixa de Ar Direito	Integro	12 - Caixa de Ar Esquerdo	Integro
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	Integro	14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	Integro
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	Integro	16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	Integro
17 - Coluna Traseira Direita	Integro	18 - Coluna Traseira Esquerda	Integro
19 - Caixa de estepe	Integro	20 - Painel corta-fogo	Integro
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	Integro	22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	Integro
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	Integro	24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	Integro
25 - Assoalho Direito	Integro	26 - Assoalho Esquerdo	Integro

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: Pintura Original | Pintura Queimada | Riscado | Repintura | Amassado | Repintura com massa | Quebrado

Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise
1 - Capô			2 - Porta Traseira Direita		
3 - Teto			4 - Tampa Do Porta Malas		
5 - Paralama Dianteiro Esquerdo			6 - Porta Dianteira Direita		
7 - Porta Dianteira Esquerda			8 - Porta Traseira Esquerda		
9 - Paralama Dianteiro Direito			10 - Lateral Traseira Esquerda		
11 - Lateral Traseira Direita					

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em mícrons (µ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN) [redacted] N° do chassi (Veículo) [redacted]

● **Chassi** - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN) [redacted] N° do motor (Veículo) [redacted]

● **Motor** - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



[redacted]

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA
ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

PLAQUETA DE CHASSI
Original, dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO
Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DE CARROÇARIA
Em conformidade

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA
Original, dentro dos padrões do fabricante

Análise de originalidade de pintura

TETO
219 MICRONS

PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO
120 MICRONS

PORTA TRASEIRA ESQUERDA
129 MICRONS

TAMPA TRASEIRA
119 MÍCRONS

PORTA TRASEIRA DIREITA
126 MICRONS

PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO
123 MÍCRONS

CAPÔ
133 MICRONS

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
127 MICRONS

Lateral Esquerda
158 MICRONS

Lateral Direita
161 MICRONS

Porta dianteira direita
121 MICRONS

PLACA

Placa
Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO
Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

[redacted]

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV

Em conformidade

Observações

VEICULO VISTORIADO SE ENCONTRA DENTRO DO PADRÃO DE SEU FABRICANTE TANTO NA SUA ESTRUTURA QUANTO NA SUA PINTURA PERMANECENDO 100% ORIGINAL. NA SUA CONSULTA DOCUMENTAL CONSTA EM ABERTO UMA MULTA POR TRANSITAR ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA DE VIA.

[redacted]

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Fotos

[redacted]


CRV/CRLV



Hodômetro




FRENTE ESQUERDO 45°



TRASEIRA DIREITA 45º



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA

[redacted]

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR


Fotos



TETO




Placa



LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Fotos



ETIQUETA BATENTE PORTA




PLAQUETA DE FABRICAÇÃO




ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO

[redacted]

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR


Fotos



GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



DATA CINTO DE SEGURANÇA




LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA DIREITA

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR


Fotos



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAIXA DE ESTEPE



VIDRO PARABRISA (INTEIRO)

[redacted]

LEITURA VIO CRLV 1

[redacted]

LEITURA VIO CRLV 2



Adicional 1

[redacted]

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Fotos



Adicional 2



Adicional 3



Adicional 4



Adicional 5



Adicional 6



Adicional 7

[redacted]

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR


Fotos



Adicional 8



Adicional 9




Adicional 10



Adicional 11



Adicional 12



Adicional 13


[redacted]

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Fotos



Adicional 14



Adicional 15



Adicional 16



Adicional 17



Adicional 18

[redacted]

[redacted]

assinatura

[redacted]

[redacted]

Emitido pela JHC VISTORIAS LTDA


APROVADO

CERTIFICADO

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR, emitido pela JHC VISTORIAS LTDA.
Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 25/06/2026 | N° da visto[redacted]
Marca/modelo: I/VW TAOS HL TSI | Plac[redacted]
Nome Fantasia: JHC VISTORIAS LTDA
Endereço: AV JOAO PAULO II, 976 - VILA JARDIM, Araxá, MG


[redacted]


[redacted]

EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo vistoriado, bem como não é realizada a conferência da numeração do câmbio.

CONSULTADO EM: 25/06/2026 ÀS 15:59

RESULTADO DA CONSULTA: AGRAMAX - CONSULTA FULL

Rede AgraMax VISTORIAS

RESULTADO ENCONTRADO PARA: [redacted]

MARCA/MODELO: I/VW TAOS HL TSI

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2024/2024

ORIGEM DE EMPLACAMENTO: SÃO PAULO

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

3 PONTOS DE ALERTA



RESUMO DAS CONSULTAS

ESTADUAL - SP ⚠	BASE NACIONAL ✓	AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES ✓	CONSULTA DE MOTOR ✓	PARECER TÉCNICO ✓	RENAINF ⚠	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO ✓	SISCSV ⚠
CRED GRAVAME 2 ✓	LEILÃO BASE COMERCIAL ✓	LEILÃO PLUS ✓	INDÍCIO DE SINISTRO ✓	DECODIFICADOR + FIPE ✓	SISCSV - SINISTRO		

DADOS DO VEÍCULO

PLACA [redacted] **COR:** BEGE **TIPO:** CAMIONETA

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA **PROCEDÊNCIA:** IMPORTADO **POTÊNCIA:** 150CV

ESTADUAL - SP

PLACA [redacted] **PROCEDÊNCIA:** IMPORTADA

CHASS [redacted] **RENAVAM:** [redacted]

COR: BEGE **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2024

MUNICÍPIO/UF: RIBEIRAO PRETO/SP **TIPO DO VEÍCULO:** CAMIONETA

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA **MARCA/MODELO:** I/VW TAOS HL TSI

DADOS DO PROPRIETÁRIO - BASE ESTADUAL

PROPRIETÁRIO: [redacted] **PROPRIETÁRIO ANTERIOR:** ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

RESTRIÇÕES - BASE ESTADUAL

RESTRIÇÃO FURTO: **RESTRIÇÃO BLOQUEIO GUINCHO:**

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA **RESTRIÇÃO JUDICIAL:**

RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA: **RESTRIÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL:** NAO CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD

RESTRIÇÃO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

DÉBITOS - BASE ESTADUAL

✗ CONSTA DÉBITOS PARA A PLACA

DERSA: 0,00 **DER:** 0,00

DETRAN: 0,00 **CETESB:** 0,00

RENAINF: 130,16 **MUNICIPAIS:** 0,00

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL: 0,00 **IPVA:** 0,00

GRAVAME - BASE ESTADUAL

RESTRIÇÃO FINANCEIRA: NADA CONSTA	**NOME DO AGENTE:**
ARRENDATÁRIO FINANCIADO:	**N° DO DOCUMENTO FINANCIADO:**
DATA DE INCLUSÃO:	

INTENÇÃO DE GRAVAME - BASE ESTADUAL

VEÍCULO SEM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	**NOME DO AGENTE:**
FINANCIADO:	**N° DO DOCUMENTO FINANCIADO:**
DATA DE INCLUSÃO:	

LICENCIAMENTO - BASE ESTADUAL

CRVL EXERCÍCIO ATUAL: 2026	**CRVL LICENCIAMENTO ATUAL:** 16/01/2026	**CRVL DATA DE EMISSÃO ATUAL:** 02/07/2024

COMUNICAÇÃO DE VENDA - BASE ESTADUAL

COMUNICAÇÃO: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS	**INCLUSÃO:**
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR:	**N° DO DOCUMENTO DO COMPRADOR:**
VENDA:	**NOTA:**
PROTOCOLO:	



ATENÇÃO NA COMPRA

BASE NACIONAL

PLACA: [redacted]	**PROCEDÊNCIA:** IMPORTADO
CHASSI [redacted]	**N° DO MOTOR:** [redacted]
RENAVAM: [redacted]	**COR:** BEGE
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	**ANO DO MODELO:** 2024
MUNICÍPIO/UF: RIBEIRAO PRETO/SP	**QTD. DE PASSAGEIROS:** 5
CAPACIDADE DE CARGA: 39	**ESPÉCIE:** MISTO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	**CÂMBIO:**
N° DE EIXOS: 2	**TERCEIRO EIXO:**
EIXO TRASEIRO DIF:	**CILINDRADAS:** 1395
CHASSI REMARCADO:	**SEGMENTO:** NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	**TIPO DO VEÍCULO:** CAMIONETA
CMT: 229	**COMBUSTÍVEL:** ALCOOL / GASOLINA
MARCA/MODELO: DESCONHECIDO/I/VW TAOS HL TSI	**PBT:** 189
POTÊNCIA: 150	**SITUAÇÃO:**
OCORRÊNCIA:	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 2:**

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 4:**
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	

SEM RISCO

AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES

PLACA [redacted]	**CHASSI** [redacted]
ORIGEM EMPLACAMENTO: SÃO PAULO	**MUNICIPIO/UF:** RIBEIRAO PRETO/SP
FABRICANTE: DESCONHECIDO	**MARCA/MODELO:** I/VW TAOS HL TSI
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	**ANO DO MODELO:** 2024
TIPO: CAMIONETA	**ESPÉCIE:** MISTO
CILINDRADAS: 1395	**POTÊNCIA:** 150
Nº DE EIXOS: 2	**EIXO TRASEIRO DIF:**
CAPACIDADE DE CARGA: 39	**SEGMENTO:** NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	**PASSAGEIROS:** 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	**COR:** BEGE
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	**N° DO MOTOR (FABRÍL):** [redacted]
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	**CAIXA DE CAMBIO:**
MONTAGEM: 1	**CARROCERIA/TIPO:** 999
PESO BRUTO: 189	**TERCEIRO EIXO:**
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 229	**RENAVAM:**

CONSULTA DE MOTOR

PLACA: [redacted]

RESPOSTA: NUMERO DE MOTOR INFORMADO ESTA EM CONFORMIDADE COM A BASE BIN

SEM RISCO

PARECER TÉCNICO



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.

SEM RISCO

RENAINF

DADOS GERAIS

PLACA: [redacted]	**UF:** SP
DATA INÍCIO: 01/01/2024	**DATA FIM:** 25/06/2026

DADOS DO INFRATOR/CONDUTOR

N° CNH INFRATOR:	**N° CNH CONDUTOR:**

DADOS SUSPENSÃO/CANCELAMENTO

TIPO: 0	**DATA DO REGISTRO:**
ORIGEM: 0	**ACEITE UF JURISDIÇÃO:**

OCORRÊNCIAS

OCORRÊNCIA 1

ORGÃO AUTUADOR: 300 - DNIT	**CÓDIGO DA INFRAÇÃO:** 7455 - TRANSITAR EM ATÉ 20% ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA
AUTO DA INFRAÇÃO: [redacted]	**UF ÓRGÃO AUTUADOR:** DN
LOCAL DA INFRAÇÃO: BR040 KM 0,100	**DATA DA INFRAÇÃO:** 02/10/2025
HORA DA INFRAÇÃO:	**DATA CADASTRO DA INFRAÇÃO:** 10/10/2025
CÓDIGO MUNICIPAL INFRAÇÃO: 1066	**TIPO AUTO INFRAÇÃO:** 3
MEDIÇÃO REAL: 73,00	**LIMITE PERMITIDO:** 60,00
MEDIÇÃO CONSIDERADA: 0,00	**UNIDADE MEDIDA:** KM/H
VALOR DA INFRAÇÃO: 130,16	**DATA EMISSÃO NOTIFICAÇÃO INFRAÇÃO:**
DATA EMISSÃO NOTIFICAÇÃO PENALIDADE:	**N° CNH INFRATOR:**
N° CNH CONDUTOR:	**SUSPENSÃO/CANCELAMENTO TIPO:** 0
SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DATA REGISTRO:	**SUSPENSÃO/CANCELAMENTO ORIGEM:** 0
SUSPENSÃO/CANCELAMENTO ACEITE UF JURISDIÇÃO:	**UF PAGAMENTO:**
DATA PAGAMENTO INFRAÇÃO:	**VALOR PAGO:** 0,00
DATA REGISTRO INFRAÇÃO:	



ATENÇÃO NA COMPRA

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [redacted]	**CHASSI:** [redacted]
ANO FABRICAÇÃO: 2024	**ANO MODELO:** 2024
CMC: 0.39	**CMT:** 2.29
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 999	**TIPO CARROCERIA:** NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	**CHASSI SÉRIE:**
CILINDRADAS: 1395	**COMBUSTÍVEL CÓDIGO:** 16
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA	**COR CÓDIGO:** 03

COR: BEGE	**ESPÉCIE:** MISTO
INDICADOR ALARME: NÃO	**INDICADOR ROUBO/FURTO:** NÃO
LOTAÇÃO: 5	**MARCA/MODELO CÓDIGO:** 200279
MARCA/MODELO: I/VW TAOS HL TSI	**MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO:** 6969
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: RIBEIRAO PRETO	**QTD. EIXOS:** 2
PBT: 1.89	**POTÊNCIA:** 150
N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: [redacted]	**SITUAÇÃO:** EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 13	**TIPO VEÍCULO:** CAMIONETA
UF JURISDIÇÃO:	**INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA:** NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	**INDICADOR MULTA RENAINF:** SIM
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	**INDICADOR RECALL 1:** NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	**INDICADOR RECALL 3:** NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	**RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	**INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD:** NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	**RESTRIÇÃO RFB:**
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	**INDICADOR OSTENTA PIV:** NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	**TIPO ARRENDATÁRIO:**
N° CARROCERIA:	**REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:**
REMARCAÇÃO CHASSI:	**DATA EMISSÃO CRV:** 02/07/2024
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	**ORGÃO RFB CÓDIGO:**
ORGÃO RFB:	**N° EIXO AUXILIAR:**
N° EIXO TRASEIRO:	**NATUREZA FATURADO:**
UF FATURADO:	**NATUREZA IMPORTADOR:**
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	**PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:**
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	**DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:**
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	**TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO:** 1
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA	**NOME ARRENDATÁRIO:**
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	**N° CÂMBIO:**
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	**N° ID FATURAMENTO:**
N° ID IMPORTADOR:	**N° MOTOR:**
POSSUIDOR NOME: [redacted]	**POSSUIDOR DOCUMENTO** [redacted]
POSSUIDOR ORIGEM: 4	**N° DOC PROPRIETÁRIO:**
NOME PROPRIETÁRIO [redacted]	**REGISTRO ADUANEIRO:**
RENAVAM: [redacted]	**USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR:** NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	**USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR:** NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	

MULTAS RENAINF

QUANTIDADE: 1 | **QUANTIDADE REAL:** 1

MULTA 1

PLACA: [redacted]	**RENAVAM** [redacted]	**N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO:** [redacted]
CÓDIGO ORGÃO AUTUADOR [redacted]	**ORGÃO AUTUADOR:** DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP	**N° AUTO INFRAÇÃO:** [redacted]
CÓDIGO INFRAÇÃO: [redacted]	**CÓDIGO DESDOBRAMENTO:** 0	**DESCRIÇÃO INFRAÇÃO:** TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%
DATA INFRAÇÃO: 02/10/2025	**HORA INFRAÇÃO:** 11:19	**LOCAL OCORRÊNCIA INFRAÇÃO:** BR040 KM 0,100
CÓDIGO RENAINF: [redacted]	**VALOR MULTA:** R$ 130,16	**DATA VENCIMENTO:** 14/04/2026

ATENÇÃO NA COMPRA

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO

SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LCCALIZADOS

SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO

SEM RISCO

INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA

SEM RISCO

DECODIFICADOR + FIPE

CHASS [redacted]	**FABRICANTE:** DESCONHECIDO
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	**ANO DO MODELO:** 2024
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	**QUANTIDADE DE EIXOS:** 2
TIPO DA CARROCERIA:	**REGIÃO GEOGRÁFICA:** ARGENTINA / CHILE / EQUADOR / PERU / VENEZUELA
PAÍS: ARGENTINA	**LOCAL DA FÁBRICA:**

MARCA: VOLKSWAGEN | **MODELO:** VW TAOS HL TSI

VERSÃO: | **MOTOR:** 1.4

PESO BRUTO: 189

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 005527-1

COMBUSTÍVEL: G | **MARCA:** VW - VOLKSWAGEN | **MODELO:** TAOS COMFORTLINE 1.4 250 TSI FLEX AUT.


CÓDIGO: 005528-0

COMBUSTÍVEL: G | **MARCA:** VW - VOLKSWAGEN | **MODELO:** TAOS HIGHLINE 1.4 250 TSI FLEX AUT.

SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE: 005527-1




VALOR ATUAL


R$ 141.785,00 (06/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

0.83%

CÓDIGO FIPE: 005528-0





VALOR ATUAL

R$ 161.119,00 (06/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

1.09%

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
25/06/2026	54129	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.