Ultra Visão Franchising Perícias e Vistorias

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

APROVADO

16/04/2026 12:59:25


DADOS DO VEÍCULO


N° VISTORIA:	[redacted]
N° CHASSI:	
N° MOTOR:	
PLACA:	
MARCA:	KIA
MODELO:	I/KIA CARENS EX2 2.0L


KILOMETRAGEM:	168811
COR:	CINZA
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:	2009
ANO MODELO:	2010
SITUAÇÃO CHASSI:	1


SITUAÇÃO GERAL

- CONFORME: 45 ITENS
- CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 0 ITENS
- NÃO CONFORME: 0 ITENS









IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	HISTÓRICO
CRLV	PARTE DIANTEIRA	RESTRIÇÕES
PLACA	PARTE TRASEIRA	HISTÓRICO DE LEILÃO
MOTOR	LADO ESQUERDO	RECAL
CHASSI	LADO DIREITO	ROUBO E FURTO
KM	TETO	IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
VIDROS	ASSOALHO	ACIDENTES
CINTOS	PINTURA ESTRUTURAL	OUTROS
	PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	

Observações:

CRASH BOX DIANTEIRO DIREITO E ALMA DO PAINEL DIANTEIRO AMASSADOS.
FAZ SE NECESSÁRIO INFORMAR QUE: A ULTRAVISÃO DECLARA ESTE LAUDO NÃO SERVE COMO PARÂMETRO PARA AS SEGURADORAS DEVIDO AS MESMAS TEREM CRITÉRIOS DIFERENTES DE AVALIAÇÃO.

ANDREZA MOREIRA MENDONCA - ME

Endereço: AVENIDA PIRES DO RIO 1318 - SP

powered by MEGA LAUDO

Ultra Visão Franchising
Perícias e Vistorias

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

NÂº CHASSI: [redacted]
NÂº MOT [redacted]
PLACA: [redacted]
MARCA: KIA
MODELO: I/KIA CARENS EX2 2.0L
Tipo Veiculo: 3
COR: CINZA
Combustível: GASOLINA
Ano Fab: |anoFabricacao
Ano Modelo: 2010

HODÔMETRO KM



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



DIANTEIRA



NÚMERO DO CÂMBIO



ETIQUETA DO MOTOR



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



ANDREZA MOREIRA MENDONCA - ME

Endereço: AVENIDA PIRES DO RIO 1318 - SP

powered by MEGA LAUDO

Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

NÂº
CHASSI: [redacted]
NÂº MOT
PLACA: [redacted]
MARCA: KIA
MODELO: I/KIA CARENS EX2 2.0L

Tipo Veiculo: 3
COR: CINZA
Combustivel: GASOLINA
Ano Fab: |anoFabricacao
Ano Modelo: 2010

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



ALMA DO PAINEL DIANTEIRO AMASSADA



ANDREZA MOREIRA MENDONCA - ME

Endereço: AVENIDA PIRES DO RIO 1318 - SP

powered by MEGA LAUDO

Ultra Visão
Ultra Visão Franchising
Perícias e Vistorias

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

APROVADO

DADOS CLIENTE


CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

NÂº CHASSI: [redacted]
NÂº MOT
PLACA:
MARCA: KIA
MODELO: I/KIA CARENS EX2 2.0L

Tipo Veiculo: 3
COR: CINZA
Combustivel: GASOLINA
Ano Fab: |anoFabricacao
Ano Modelo: 2010


CRASH BOX DIANTEIRO DIREITO AMASSADO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LACRE DA PLACA



ETIQUETA DO CINTO



COLUNA CENTRAL DIREITA



ANDREZA MOREIRA MENDONCA - ME

Endereço: AVENIDA PIRES DO RIO 1318 - SP

powered by MEGA LAUDO

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

NÂº CHASSI: [redacted]
NÂº MOT
PLACA:
MARCA: KIA
MODELO: I/KIA CARENS EX2 2.0L

Tipo Veiculo: 3
COR: CINZA
Combustivel: GASOLINA
Ano Fab: |anoFabricacao
Ano Modelo: 2010

MOTOR


[redacted]

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



TRASEIRA



CHASSI


[redacted]

ANDREZA MOREIRA MENDONCA - ME

Endereço: AVENIDA PIRES DO RIO 1318 - SP

powered by MEGALAUDO

Ultra Visão Franchising
Perícias e Vistorias

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº
CHASSI: [redacted] Tipo Veículo: 3
Nº MOTOR: [redacted] COR: CINZA
PLACA: [redacted] Combustível: GASOLINA
MARCA: KIA Ano Fab: 2009
MODELO: I/KIA CARENS EX2 2.0L Ano Modelo: 2010

LEGENDAS

✓ CONFORME ! CONFORME COM OBSERVAÇÕES ✗ NÃO CONFORME

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV	✓ 01-ORIGINAL -A-
PLACA	✓ 01-ORIGINAL -A-
MOTOR	✓ 01-ORIGINAL -A-
CHASSI	✓ 01-ORIGINAL -A-
KM	✓ 01-SEM VESTIGIOS DE ADUTERAÇÃO -A-
VIDROS	✓ 01-ORIGINAL -A-
CINTOS	✓ 01-ORIGINAL -A-

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA	✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PARTE TRASEIRA	✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO ESQUERDO	✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO DIREITO	✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
TETO	✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
ASSOALHO	✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PINTURA ESTRUTURAL	✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

3-HISTÓRICO

RESTRIÇÕES	✓ 01-SEM RESTRIÇÕES -A-
HISTÓRICO DE LEILÃO	✓ 01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-
RECAL	✓ 01-SEM RECAL -A-
ROUBO E FURTO	✓ 01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-
IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO	✓ 01-SEM DEBITOS -A-
ACIDENTES	✓ 01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-
OUTROS	✓ OK -A-

5-ESTRUTURA - LADO ESQUERDO

COLUNA DIANTEIRA	✓ OK -A-
COLUNA CENTRAL	✓ OK -A-
COLUNA TRASEIRA	✓ OK -A-
CAIXA DE AR	✓ OK -A-
OBSERVAÇÃO	✓ SEM OBS -A-

6-ESTRUTURA - LADO DIREITO

COLUNA DIANTEIRA	✓ OK -A-
COLUNA CENTRAL	✓ OK -A-
COLUNA TRASEIRA	✓ OK -A-
CAIXA DE AR	✓ OK -A-

7-ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA

PAINEL TRASEIRO	✓ OK -A-
CAIXA DO ESTEPE	✓ OK -A-
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	✓ OK -A-

LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK -A-
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK -A-
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK -A-

8-ESTRUTURA - TETO

TETO	OK -A-

9-ESTRUTURA ASSOALHO

ASSOALHO CENTRAL	OK -A-
ASSOALHO PORTA MALAS	OK -A-

10-HISTÓRICO IDENTIFICAÇÃO

LICENCIAMENTO	OK -A-
MULTAS, IPVA E OUTROS	OK -A-
ROUBO E FURTO EM ABERTO	OK -A-
ALIENAÇÃO	OK -A-
RESTRIÇÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (BASE1)	OK -A-
RENAJUD	OK -A-
CHASSI	OK -A-
MOTOR	OK -A-


Ultra Visão Franchising
Perícias e Vistorias

Número da Vistoria - [redacted]

[redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]

[redacted]