visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

Vistoria Cautelar

[redacted]

DADOS GERAIS:

DATA:	03/07/2026 15:21:12	**STATUS:**	CONFORME
CLIENTE:	[redacted]		
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	JEEP	**MODELO/VERSÃO:**	JEEP/COMMANDER OVR T270
ANO FAB./MODELO:	2023/2024	**COR:**	BRANCA
PLACA:	[redacted]	**CIDADE:**	SAO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		**Nº DO MOTOR NO VEÍC.:**	[redacted]
Nº DO CHASSI NA BIN:		**Nº DO MOTOR NA BIN:**	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		**Nº DO MOTOR NO CRLV:**	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		**COMBUSTÍVEL:**	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		**KM:**	44489

100 - Condição da placa:
101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:
201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:
308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

400 - Condição do número do câmbio:
409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:
1 - Do compartimento do motor:
501-Original

2 - Do batente da porta:
510-Original

3 - Do assoalho:
526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:
1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):
605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:
613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:
621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):
637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:
653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:
661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:
701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:
806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

[redacted]

visãototal
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [redacted]

DIANTEIRA



PANORÂMICA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIREITA 90º



DIANTEIRA ESQUERDA 90º



LATERAL ESQUERDA




GRAVAÇÃO DOS VIDROS

[redacted]

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



[redacted]

visãototal
vistoria veicular


Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]


COLUNA CENTRAL ESQUERDA



HODÔMETRO KM



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




CAIXA DE AR LADO DIREITO




TRASEIRA



LACRE DA PLACA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



[redacted]

visãototal
vistoria veicular

Número da Vist [redacted]

EM CONFORMIDADE

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA




ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



[redacted]

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



PORTA TRASEIRA ESQUERDA



FOLHA LATERAL ESQUERDA



TAMPA DO PORTA MALAS



FOLHA LATERAL DIREITA



PORTA TRASEIRA DIREITA



PARALAMA DIANTEIRO DIREITO



PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHASSI



[redacted]

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

MOTOR



CAPÔ



[redacted]


visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria = [redacted]

EM CONFORMIDADE

[redacted]

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

EM CONFORMIDADE

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]