Laudo Cautelar

UP Vistoria Veicular

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Aprovado

[redacted]

Dados

Realizado Em: 22/07/2026 13:12 **O.S:** [redacted] **CNPJ:** 23.528.044/0001-94

Vistoriador: [redacted] **Analista:** Nenhum Analista

Dados do solicitante

Nome: Codonho Motors L **CPF/CNPJ:** 52641617000190

Dados do proprietário

Nome do proprietário: **CPF/CNPJ:**

Dados do veículo

Placa [redacted]	**Marca:** TROLLER	**Modelo:** T4 XLT 3.2	**Tipo:** UTILITARIO
Fabricação/Modelo: 2014 / 2015	**Quilometragem:** 099045	**Cidade:** TAUBATE	**UF Atual:** SP
CRLV: Não informado	**Nº do lacre:** Não informado	**Tipo de lacre:** QR CODE	**Renavam** [redacted]

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN [redacted]	**Chassi (Atual):** [redacted]
Motor (BIN) [redacted]	**Motor (Atual):** [redacted]
Combustível (BIN): DIESEL	**Combustível (Atual):** DIESEL
Cor (BIN): PRATA	**Cor (Atual):** PRATA
Cambio (BIN): [redacted]	

DESTAQUE ★



FRENTE.



TRASEIRA.




CHASSI

UP Vistoria Veicular
CNPJ: 23.528.044/0001-94
Telefone: 1123741095
E-mail: scarvalho@upvistoria.com.br
Rua Jurubatuba, Nº 1541.0 - Centro, São Bernardo do Campo, CEP: 09725011

[redacted]

Fotos do veiculo

AUTOMOVEL



Nº DO MOTOR




HODÔMETRO



CÂMBIO



PLACA




LACRE



ETIQUETA ETA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



DATA DO CINTO



ADICIONAL 1

UP Vistoria Veicular
CNPJ: 23.528.044/0001-94
Telefone: 1123741095
E-mail: scarvalho@upvistoria.com.br
Rua Jurubatuba, Nº 1541.0 - Centro, São Bernardo do Campo, CEP: 09725011



ADICIONAL 2




ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



ADICIONAL 6



ADICIONAL 7



ADICIONAL 8

Checklist

GRAVAÇÃO DO Nº DO CHASSI NOS VIDROS:

GRAVAÇÃO DO Nº DO CHASSI NOS VIDROS: **DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**

NUMERAÇÃO DO MOTOR:

NUMERAÇÃO DO MOTOR: **DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**

NUMERAÇÃO DO CHASSI:

NUMERAÇÃO DO CHASSI: **DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**

ETIQUETA ETA:

ETIQUETA ETA: **DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**


UP Vistoria Veicular
CNPJ: 23.528.044/0001-94
Telefone: 1123741095
E-mail: scarvalho@upvistoria.com.br
Rua Jurubatuba, Nº 1541.0 - Centro, São Bernardo do Campo, CEP: 09725011

[redacted]


NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:	ESTRUTURA:
NUMERAÇÃO DO CÂMBIO: **DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**	ESTRUTURA: **DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**

Observações Adicionais

Veículo apresenta vidro da porta lado direito não original com gravação, oxidação no compartimento traseiro.



Resp



Emitido por: UP Vistoria Veicular

AVISOS IMPORTANTES!

Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística . Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais). Não nos responsabilizamos por itens mecânicos, hidráulicos ou elétricos do veículo e também peças que fazem parte da estrutura e que se encontrem ocultas no momento da avaliação, pois não possuímos autorização do cliente para desmontar para-choques ou outras peças inclusas à carroceria dos veículos analisados.

UP Vistoria Veicular
CNPJ: 23.528.044/0001-94
Telefone: 1123741095
E-mail: scarvalho@upvistoria.com.br
Rua Jurubatuba, Nº 1541.0 - Centro, São Bernardo do Campo, CEP: 09725011

