ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

# VISTORIA CAUTELAR

**CLIENTE:** [redacted]

| DADOS DO PROPRIETARIO | | | |
|---|---|---|---|
| **NOME** | **CPF/CNPJ** | **TELEFONE** | **E-MAIL** |
| | | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |

| DADOS DO VEÍCULO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Renavam** | **Placa** | **Nº Chassi** | **Tipo Veículo** | **Combustível** | **Fabricante** | **Modelo** |
| [redacted] | | | | GASOLINA | FIAT | UNO ELECTRONIC |
| **Ano Fab.** | **Ano Mod.** | **Capacidade** | **Cor** | **Nr.Motor** | **Nr.Câmbio** | **Kilometragem** |
| 1995 | 1995 | | VERMELHA | [redacted] | | 64747 |
| **Nº do Chassi do veículo** | | **Nº do Chassi no Cadastro** | | **Nº do Motor no Veículo** | | **Nº do Motor no Cadastro** |
| [redacted] | | | | | | |

## INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

| Itens Verificados | Status | Descrição |
|---|---|---|
| 100-CONDIÇÃO DA PLACA: | ✓ OK | |
| 200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: | ⚠ ATENÇÃO | [redacted] Numeração divergente da que consta na BIN, porém encontra-se regularizada junto ao Órgão competente. |
| 300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI: | ✓ OK | |
| 400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI: | ✓ OK | |
| 500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN: | ✓ OK | |
| 600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA: | ✓ OK | |
| 700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: | ✓ OK | |





**OBSERVAÇÃO:**

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Visto[redacted]

APROVADO

DIANTEIRA ESQUERDA 90º



DIANTEIRA DIREITA 90º



DIANTEIRA 45º LADO DIREITO



DIANTEIRA 45º LADO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistori[redacted]

APROVADO

LACRE DA PLACA




GRAVAÇÃO DOS VIDROS




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



HODÔMETRO KM




CHASSI



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistori[redacted]

APROVADO

ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA DO MOTOR



ETIQUETA DO CINTO



...



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO


TORRE DIANTEIRA ESQUERDA



TORRE DIANTEIRA DIREITA



PAINEL




MOTOR



CAIXA DE ESTEPE



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO INTERNO



..M

.





PAINEL TRASEIRO EXTERNO

LONGARINA TRASEIRA DIREITA





ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



TRASEIRA DIREITA 90º



TRASEIRA ESQUERDA 90º



TRASEIRA 45º LADO DIREITO



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]


Número da Vistor[redacted]

APROVADO

TRASEIRA 45º LADO ESQUERDO



DOC. DO VEÍCULO




[redacted]

ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistor[redacted]

APROVADO

**ORIGINALIDADE ESTRUTURAL**

**VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE**

[redacted]

[redacted]