EFICAZ VISTORIAS

[redacted]

CÓD.: [redacted]

DATA: 12/05/2026 09:42

APROVADO C/ APONTAMENTO

VISTORIA CAUTELAR : [redacted]

DADOS DO CLIENTE

Nome: [redacted] **CPF/CNPJ:** [redacted]

Telefone: **E-mail:**

DADOS DO VEÍCULO

Marca:	HONDA	**Modelo:**	FIT PERSONAL
Ano Fab. / Modelo:	2018 / 2018	**Cor:**	CINZA
Placa:	[redacted]	**Município:**	SAO PAULO-SP
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA	**KM:**	

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	[redacted]			✓
Motor				✓
Câmbio	Não Informado			

ANÁLISE DOS ITENS

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI
- ✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR
- ✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO
- ✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA
- ✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA
- ✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- ✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA
- ✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO
- ✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA
- ✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA
- ✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE


9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO
- ✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

FOTOS

DIANTEIRA 45º




TRASEIRA 45º




ETIQUETA (VIS)




COMPARTIMENTO DO MOTOR



PLACA TRASEIRA




CHASSI




MOTOR












ANÁLISE ESTRUTURAL



OBSERVAÇÕES

PAINEL TRASEIRO AVARIADO, PONTA DE LONGARINA TRASEIRA DO LADO DIREITO AVARIADA.

[redacted]

Vistoriador

EFICAZ VISTORIA VEICULAR LTDA
CNPJ: 14.364.239/0001-55
Telefone: (11) 2211-5483
Endereço: Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, 5160
Jardim Independência - São Paulo/SP

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a EFICAZ VISTORIAS não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a EFICAZ VISTORIAS , por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

EFICAZ VISTORIAS

[redacted]

AUTO SCORE

CÓDIGO: [redacted]
DATA: 11/05/2026 17:28
IMPRESSÃO 12/05/2026 10:08

Confidencial [redacted]

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: [redacted]

RESTRIÇÕES | **MULTAS E DÉBITOS** | INDÍCIO DE SINISTRO | COMUNICAÇÃO DE VENDA | ROUBO E FURTO | VENDA DIRETA

LEILÃO | REMARKETING | DUPLICIDADE DE MOTOR | CHASSI REMARCADO | RENAJUD | OUTROS ALERTAS

BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	**2018**	ANO MODELO:	**2018**
MARCA / MODELO:	**HONDA/FIT PERSONAL**	COR:	**CINZA**
COMBUSTÍVEL:	**ALCOOL/GASOLINA**	ESPÉCIE:	**PASSAGEIRO**
TIPO VEÍCULO:	**AUTOMOVEL**	CATEGORIA:	**PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	**5**	PROCEDÊNCIA:	**NACIONAL**
CILINDRADAS:	**1497**	POTÊNCIA:	**116**
CAPAC. DE CARGA:		CMT/PBT:	**152/152**
QTD. DE EIXOS:	**0**		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	**19/11/2025**	DT LICENCIAMENTO:	
MUNICIPIO PLACA:	**SAO PAULO-SP**	RENAVAM:	[redacted]
CHASSI:	[redacted]	SITUAÇÃO VEICULO:	**EM CIRCULAÇÃO**
TIPO CHASSI:	**NORMAL**		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	**Não Informado**	Nº MOTOR:	[redacted]

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:		Nº MOTOR:	
CARROCERIA:			

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	**NADA CONSTA**	JUDICIAL:	**NADA CONSTA**
BLOQUEIO	**NADA CONSTA**	FINANCEIRA:	**NADA CONSTA**
ADMINISTRATIVA:	**NADA CONSTA**	RENAJUD:	**NADA CONSTA**
TRIBUTÁRIA:	**NADA CONSTA**		

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	**NADA CONSTA**	RESTRIÇÃO 2:	**NADA CONSTA**

RESTRIÇÃO 3:	**NADA CONSTA**	RESTRIÇÃO 4:	**NADA CONSTA**

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	**0,00**	MUNICIPAIS:	**0,00**
DER:	**0,00**	POL. ROD. FEDERAL:	**0,00**
DERSA:	**0,00**	RENAINF:	**0,00**
CETESB:	**0,00**	IPVA:	**1.162,52**
DPVAT:	**0,00**	MULTAS:	**0,00**
LICENCIAMENTO:	**174,08**		

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: [redacted]
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: **NADA CONSTA**

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:	[redacted]	CHASSI:	[redacted]
MARCA/MODELO:	**HONDA/FIT PERSONAL**	ANO FAB/MODELO:	**2018/2018**
COR:	**Cinza**	COMBUSTÍVEL:	**Alcool / Gasolina**
TIPO DE VEÍCULO:	**Automovel**	ESPÉCIE:	**Passageiro**
MUNICÍPIO / UF:	**SAO PAULO / SP**	UF ORIGEM:	**SP**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	[redacted]	POTÊNCIA:	**116**
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	**152.0**
CILINDRADAS:	**1497**	TIPO CARROCERIA:	**NAO APLICAVEL**
SITUAÇÃO CHASSI:	**N**	SITUAÇÃO VEÍCULO:	**S**
NUMERO EIXOS:	**0**	PESO BRUTO TOTAL:	**152.0**
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	**0.0**
NUM. EIXO TRAS.:			

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	**NÃO**	ROUBO E FURTO:	**NÃO**
RENAINF (MULTAS):	**NÃO**	INDICADOR ALARME:	**NÃO**
RECALL:	**NÃO**	INDICADOR LEILÃO:	**NÃO**
RENAJUD:	**NÃO**		

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	**SEM RESTRICAO**	RESTRIÇÃO 2:	**SEM RESTRICAO**
RESTRIÇÃO 3:	**SEM RESTRICAO**	RESTRIÇÃO 4:	**SEM RESTRICAO**

RECALL

NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**EFICAZ VISTORIA VEICULAR LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.
As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.