Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

[redacted]

Resultado: APROVADO

[redacted]

Data: 06/08/2026

Dados do Cliente

Solicitante: [redacted]

CNPJ/CPF Solicitante:

Dados do Veiculo

Marca/Modelo:	Combustível:	Placa:	Data Emissão CRLV:
FIAT | I/FIAT 500 SPORT	GASOLINA	[redacted]	
Kilometragem:	**Renavam:**		**Fabricação/Modelo:**
128798	[redacted]		2009 / 2010

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN: [redacted]

Motor BIN:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA:
Placa e tarjeta em conformidades (OK).

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:
Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:
Numeração dentro dos padrões do fabricante

DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:
Original

DO BATENTE DA PORTA:
Original

DO ASSOALHO:
Original

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):
Original/Dentro do padrão

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:
Original/Dentro do padrão

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
Original/Dentro dos padrão

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:
Original/Dentro do padrão

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):
Original/Dentro do padrão

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:
Original/Dentro do padrão

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:
Original/Dentro do padrão

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:
Original/Dentro do padrão

CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:
Apresenta avaria e/ou reparo na região direita da carroçaria.

CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:
Apresenta avaria e/ou reparo na região esquerda da carroçaria.

REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:
Nenhum registro encontrado.

Observações

CAIXA DE AR AMBOS OS LADOS AMASSADOS.

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 6 DE AGOSTO DE 2026

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

[redacted]

Resultado: APROVADO

Número: [redacted]
Data: 06/08/2026

Dianteira



Traseira



Placa



Hodômetro



Documento



Etiqueta Motor



Numero Motor




Chassi




Compartimento do Motor




Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 6 DE AGOSTO DE 2026

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

[redacted]

Resultado: APROVADO

Número: [redacted]
Data: 06/08/2026

Longarina Dianteira Direita




Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo



Torre do Amortecedor Direito



Teto



Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda




Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 6 DE AGOSTO DE 2026

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

[redacted]

Resultado: APROVADO

Número: [redacted]
Data: 06/08/2026

Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



CAIXA DE AR ESQUERDA AMASSADA



CAIXA DE AR DIREITA AMASSADA



SÃO PAULO, 6 DE AGOSTO DE 2026

[redacted]