DF CAUTELAR

DF CAUTELAR QUALITY

APROVADO

DF CAUTELAR QUALITY

DF VISTORIAS
ID Laudo: [redacted]

TOYOTA

Placa: [redacted]	Cor: **Preta**	Ano de fabricação: **2024**	Data da vistoria: **06/08/2026**	
UF: **DF**	Capacidade:	Ano do modelo: **2024**	Fabricante: **TOYOTA**	
delo: **YOTA/COROLLA XEI 20**	Combustível: **Alcool / Gasolina**	Km: **23655**	Renavam:	Câmbio: [redacted] Motor:
assi: [redacted]	Vistoriador:		Unidade: **Brasília**	

dos do solicitante:
ALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A - 72.653.009/0001-


Dados do proprietário:
QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A - 72.653.009/0001-02


Conclusão gráfica



Estrutura (26 itens verificados)

- Painel Corta Fogo
- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita






Emitido pela DF VISTORIAS 41678903000103

DF CAUTELAR QUALITY

DF VISTORIAS
ID Laudo:

nálise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Observações Estrutura

a	Análise	Peça	Análise
Painel corta-fogo	ORIGINAL	2 - Coluna central esquerda	ORIGINAL
Longarina dianteira direita	ORIGINAL	4 - Longarina dianteira esquerda	ORIGINAL
Longarina traseira direita	ORIGINAL	6 - Longarina traseira esquerda	ORIGINAL
Coluna Dianteira Direita	ORIGINAL	8 - Coluna Dianteira Esquerda	ORIGINAL
Coluna central direita	ORIGINAL	10 - Caixa de Ar Direito	ORIGINAL
Painel frontal inferior	ORIGINAL	12 - Painel traseiro	ORIGINAL
Caixa de Ar Esquerdo	ORIGINAL	14 - Torre de amortecedor diant. Direito	ORIGINAL
Torre de amortecedor diant. Esquerdo	ORIGINAL	16 - Torre de amortecedor tras. Direito	470 - ORIGINAL
Torre do amortecedor tras. Esquerdo	461 - ORIGINAL	18 - Coluna Traseira Direita	ORIGINAL
Coluna Traseira Esquerda	ORIGINAL	20 - Caixa de estepe	425 - ORIGINAL
Caixa de Roda Dianteira Direita	417 - ORIGINAL	22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	434 - ORIGINAL
Caixa de Roda Traseira Direita	400 - ORIGINAL	24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	443 - ORIGINAL
Assoalho Direito	408 - ORIGINAL	26 - Assoalho Esquerdo	470 - ORIGINAL

[redacted]

Emitido pela DF VISTORIAS 41678903000103

DF CAUTELAR QUALITY

DF VISTORIAS

ID Laudo: [redacted]

Condição e Numeração do Chassi

° do chassi (Base Nacional BIN) [redacted]

N° do chassi (Veículo) [redacted]

● **Chassi** ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES




Condição e Numeração do Motor

° do motor (Base Nacional BIN) N° do motor (Veículo)

[redacted]

Motor - ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES



[redacted]

Emitido pela DF VISTORIAS 41678903000103

DF CAUTELAR QUALITY

DF VISTORIAS
ID Laudo: [redacted]

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio
- OBSTRUÍDA

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO ASSOALHO
- NÃO OBRIGATÓRIA

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

DO BATENTE DA PORTA
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLACA

Placa
- ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

- SERVIÇO NÃO CONTRADO

Condição estrutural da carroceria

Carroceria

- ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES

HODÔMETRO

HODÔMETRO

- REGISTRO FOTOGRAFICO DO HODÔMETRO

AR CONDICIONADO / VENTILAÇÃO

VENTILAÇÃO

- OK

[redacted]

Emitido pela DF VISTORIAS 41678903000103

DF CAUTEL

DF CAUTELAR QUALITY

DF VISTORIAS

ID Laudo: [redacted]

CONCLUSÃO

Conclusão Final

- APROVADO

Observações

ERVIÇO DE PESQUISA NÃO CONTRATADO.

[redacted]

Emitido pela DF VISTORIAS 41678903000103


DF CAUTELAR QUALITY

DF VISTORIAS

ID Laudo: [redacted]


Fotos













Emitido pela DF VISTORIAS 41678903000103

DF CAUTELAR QUALITY

DF VISTORIAS
ID Laudo:

Fotos



TORRE DO AMORTECEDOR L.E



ETA MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA L.E



LONGARINA DIANTEIRA L.D



RNO



Hodômetro

0/1

Emitido pela DF VISTORIAS 41678903000103

DF CAUTEL

DF CAUTELAR QUALITY

DF VISTORIAS

ID Laudo:

Fotos



BONCO TRASEIRO



CAIXA DE AR L.E



PAINEL TRASEIRO



ASSOALHO TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA L.E



LONGARINA TRASEIRA L.D

Emitido pela DF VISTORIAS 41678903000103

DF CAUTEL


DF CAUTELAR QUALITY

DF VISTORIAS

Fotos


QUADRO DO PORTA MALAS L.E


QUADRO DO PORTA MALAS L.D


CAIXA DE AR L.D


ETA COLUNA


CINTO DE SEGURANÇA


CHASSI DO VIDRO

DF CAUTELAR QUALITY

DF VISTORIAS
ID Laudo: [redacted]

Fotos



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA L.E SEM BORRACHA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA L.D SEM BORRACHA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA L.E SEM BORRACHA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA L.D SEM BORRACHA



PNEU DIAN/ L.E



PNEU TRAS/L.E

[redacted]

DF CAUTELAR QUALITY

DF VISTORIAS

ID Laudo: [redacted]

Fotos



PNEU TRAS/ L.D



PNEU DIAN/ L.D



ESTEPE

Emitido pela DF VISTORIAS

CERTIFICADO

DF CAUTELAR QUALITY

ezado cliente, você acaba de contratar um laudo de DF CAUTELAR QUALITY nitido pela DF VISTORIAS.
sta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovado odendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado entificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas entificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistro ntre outros.


ata da vistoria: 06/08/2026 | N° da vistoria: [redacted]

arca/modelo: TOYOTA/TOYOTA/COROLLA XEI 20 | Placa: [redacted]

azão Social: DF VISTORIAS LTDA

ndereço: Q SIG QUADRA 1 LOTES 355 E, 365 - ZONA INDUSTRIAL, Brasília, DF





EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO

Este certificado de procedência não contempla a
verificação das funcionalidades mecânicas