AUDITEC
UNION SOLUTIONS GROUP

✓ Aprovado

[redacted]

Dados

Realizado Em: 20/05/2026 15:36 **O.S** [redacted] **CNPJ:** 30977002000104

Vistoriador: [redacted] **Analista:** [redacted]

Dados do solicitante/proprietário

Nome: LM Locadora **CPF/CNPJ:** 13.069.529/0001-03

Dados do veículo

Placa: [redacted] **Marca:** VW **Modelo:** NIVUS HL TSI **Tipo:** AUTOMOVEL

Fabricação/Modelo: 2024 / 2024 **Quilometragem:** 45392 **Cidade:** SAO PAULO **UF Atual:** SP

CRLV: Não informado **Nº do lacre:** Não informado **Tipo de lacre:** Não informado **Renavam:** [redacted]


Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN): [redacted]	**Chassi (Atual):** [redacted]
Motor (BIN): [redacted]	**Motor (Atual):** [redacted]
Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA	**Combustível (Atual):** ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN): BRANCA	**Cor (Atual):** BRANCA
Cambio (BIN): Não informado	**Cambio (Atual):** Não informado

Fotos do veiculo

FOTOS CAUTELAR AUTOMÓVEL [redacted]



Vidro para-brisas




Gravação vidro para-brisas



Compartimento do motor



Etiqueta VIS compartimento do motor



Nº do Motor



Torre do amortecedor dianteira esquerda



Torre do amortecedor dianteira direita



Longarina dianteira esquerda



Longarina dianteira direita

Auditec

CNPJ: 30977002000104

E-mail: tecnica@auditecsolucoes.com.br

[redacted]



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Pneu dianteiro direito (Banda de rodagem)



Pneu dianteiro esquerdo (Banda de rodagem)



Quadro da porta dianteira esquerda



Comandos da porta do motorista



Bancos dianteiros



Forro de teto interno



Console central do painel

Auditec

CNPJ: 30977002000104

E-mail: tecnica@auditecsolucoes.com.br

[redacted]



Hodômetro KM (Foto com o veículo ligado)



Documento (CRLV)



Manuais, chaves principal e reserva



Quadro da porta traseira esquerda



Banco traseiro



Etiqueta do cinto de segurança



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)



Caixa de ar esquerda



Pneu traseiro esquerdo (Banda de rodagem)

Auditec

CNPJ: 30977002000104


E-mail: tecnica@auditecsolucoes.com.br



Traseira esquerda 45 graus



Placa traseira



Lacre / QR-Code da placa traseira



Gravação do vidro traseiro



Teto externo



Quadro do porta malas



Estepe, triângulo, macaco e chave de roda



Caixa de estepe interior



Painel traseiro com assoalho do porta malas int.

Auditec

CNPJ: 30977002000104

E-mail: tecnica@auditecsolucoes.com.br



Caixa de estepe exterior



Longarina traseira esquerda



Longarina traseira direita



Painel traseiro com assoalho do porta malas ext.



Traseira direita 45 graus



Pneu traseiro direito (Banda de rodagem)



Caixa de ar direita



Quadro da porta traseira direita




Quadro da porta dianteira direita

Auditec

CNPJ: 30977002000104

E-mail: tecnica@auditecsolucoes.com.br



Etiqueta VIS coluna da porta dianteira direita



Número do chassi



Foto adicional 01



Foto adicional 02



Foto adicional 03

Auditec

CNPJ: 30977002000104

E-mail: tecnica@auditecsolucoes.com.br

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ⏸ CAIXA DE AR ESQUERDA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ⏸ CAIXA DE AR DIREITA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

LATARIA / PINTURA:

- ✓ CAPÔ: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✗ PARACHOQUE DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ✓ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **OK ORIGINAL**
- ✗ PARACHOQUE TRASEIRO: **AVARIADO**
- ✓ TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ RETROVISOR DIREITO: **OK ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

Auditec

CNPJ: 30977002000104

E-mail: tecnica@auditecsolucoes.com.br



ACESSÓRIOS:

- ABS: **SIM**
- AIRBAG: **SIM**
- DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- AR CONDICIONADO: **SIM**
- CÂMBIO AUTOMÁTICO: **SIM**
- PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- BANCO DE COURO: **SIM**
- TETO SOLAR: **NÃO**
- ESPELHO ELÉTRICO: **SIM**
- VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**
- TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **SIM**
- RODAS DE LIGA LEVE: **SIM**
- KIT GÁS GNV: **NÃO**

INTERIOR:

- CONDIÇÕES DO INTERIOR: **SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO**

FUNCIONAMENTO:

- MOTOR: **FUNCIONANDO**
- CÂMBIO: **FUNCIONANDO**
- AR CONDICIONADO: **FUNCIONANDO**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ESTEPE: **PRESENTE**
- TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- MACACO: **PRESENTE**
- CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
- CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- CHAVE RESERVA: **FALTA**
- MANUAIS: **FALTA**
- DOCUMENTO CRLV: **PRESENTE**

PNEUS:

- PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
- PNEU DIANTEIRO DIREITO: **REGULAR**
- PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
- PNEU TRASEIRO DIREITO: **REGULAR**
- PNEU ESTEPE: **BOM**

VIDROS:

- CONDIÇÕES DOS VIDROS: **OK**

BLINDAGEM:

- VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO / HIBRIDO:

- VEÍCULO ELÉTRICO / HIBRIDO?: **NÃO**
- POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

NÚMERO DE PORTAS:

- NÚMERO DE PORTAS: **5**

MODALIDADE:

- MODALIDADE: **SUV**


PROCEDÊNCIA:

- PROCEDÊNCIA: **BOM**

Auditec

CNPJ: 30977002000104

E-mail: tecnica@auditecsolucoes.com.br



Observações Adicionais

Estrutura OK / Pintura com apontamentos
Veículo possui as borrachas dos quadros das portas fixas, a verificação dos pontos de solda e possíveis reparos foi feita através da caneta de medição.

[redacted]

Responsável: [redacted]

Emitido por: Auditec

AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria veicular tem por finalidade atestar as condições estéticas do veículo, proporcionando melhor conhecimento do bem. Este documento **não contempla a verificação ou aferição de componentes elétricos e mecânicos**, limitando-se à identificação de eventuais luzes indicadoras no painel de instrumentos que possam sinalizar falhas ou anomalias.

Os profissionais responsáveis pela vistoria **não estão autorizados a realizar o desmonte de peças e acessórios**, tais como acabamentos plásticos, painéis, bancos, carpetes, chicotes elétricos, entre outros, para fins de verificação de avarias, defeitos ou reparos previamente realizados no veículo — inclusive em áreas como assoalho, sem limitação a este.

Dessa forma, **não nos responsabilizamos por avarias, reparos, desgastes, ausência de componentes ou mau funcionamento de sistemas e acessórios que não sejam passíveis de identificação visual no momento da vistoria**, bem como por quaisquer alterações ocorridas após a sua realização.

Auditec
CNPJ: 30977002000104
E-mail: tecnica@auditecsolucoes.com.br

[redacted]

Ressalta-se ainda que a presente vistoria e seu respectivo parecer técnico **não sofrem influência de informações eventualmente registradas em CSV (Certificado de Segurança Veicular)**, tais como restrições, débitos, alienações, modificações ou classificações de monta, conforme regulamentação da SENATRAN.

Adicionalmente, este documento **não garante aceitação por seguradoras ou instituições financeiras**, uma vez que tais entidades adotam critérios próprios de análise. O documento limita-se a fornecer subsídios técnicos para apoio à tomada de decisão entre as partes interessadas.

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo sobre o veículo examinado, **não substituindo, em hipótese alguma, eventual perícia oficial a ser realizada por órgãos competentes**, como o Instituto de Criminalística.

Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, não havendo responsabilidade por modificações posteriores no veículo, especialmente aquelas que envolvam chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como quaisquer alterações que possam comprometer a segurança estrutural do veículo.

Auditec
CNPJ: 30977002000104
E-mail: tecnica@auditecsolucoes.com.br

