BARRA FUNDA - SP

[redacted]

[redacted]


CONFORME
28/07/2026 11:25:47


DADOS DO VEÍCULO


Nº VISTORIA:	[redacted]	KILOMETRAGEM:	79436
Nº CHASSI:		COR:	PRATA
Nº MOTOR:		COMBUSTÍVEL:	DIESEL
PLACA:		ANO FABRICAÇÃO:	2020
MARCA:	FIAT	ANO MODELO:	2020
MODELO:	FIAT/TORO RANCH AT9 D4	SITUAÇÃO CHASSI:	0


SITUAÇÃO GERAL

- CONFORME: 22 ITENS
- CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 0 ITENS
- NÃO CONFORME: 0 ITENS









IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	HISTÓRICO
CRLV	PARTE DIANTEIRA	RESTRIÇÕES
PLACA	PARTE TRASEIRA	HISTÓRICO DE LEILÃO
MOTOR	LADO ESQUERDO	RECAL
CHASSI	LADO DIREITO	ROUBO E FURTO
KM	TETO	IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
VIDROS	ASSOALHO	ACIDENTES
CINTOS	PINTURA ESTRUTURAL	OUTROS
	PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	

Observações:

[redacted]

Endereço: RUA DOS AMERICANOS 464 - SP

powered by MEGA LAUDO

BARRA FUNDA - SP

[redacted]

[redacted]

CONFORME

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]
MARCA: FIAT
MODELO: FIAT/TORO RANCH AT9 D4
Tipo Veiculo: 1
COR: PRATA
Combustivel: DIESEL
Ano Fab: janoFabricacao
Ano Modelo: 2020

DIANTEIRA




TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



LACRE



HODÔMETRO



[redacted]

Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by MEGA LAUDO

BARRA FUNDA - SP

[redacted]

[redacted]

CONFORME

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:


DADOS VEICULO

[redacted]

MARCA: FIAT
MODELO: FIAT/TORO RANCH AT9 D4

Tipo Veiculo: 1
COR: PRATA
Combustível: DIESEL
Ano Fab: |anoFabricacao
Ano Modelo: 2020

QRCODE



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAIXA_ESTEPE



ETIQUETA_VIS_COLUNA



ETIQUETA_VIS_MOTOR



COL_DIANTEIRA_DIREITA



[redacted]

Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by MEGA LAUDO

BARRA FUNDA - SP

[redacted]

[redacted]

CONFORME

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]
MARCA: FIAT
MODELO: FIAT/TORO RANCH AT9 D4
Tipo Veiculo: 1
COR: PRATA
Combustivel: DIESEL
Ano Fab: |anoFabricacao
Ano Modelo: 2020

COL_DIANTEIRA_ESQUERDA



COLUNA_TRASEIRA_DIREITA



COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



[redacted]

Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by MEGA LAUDO

BARRA FUNDA - SP

[redacted]

[redacted]

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

po Veículo: 1
OR: PRATA
ombustível: DIESEL
MARCA: FIAT Ano Fab: 2020
MODELO: FIAT/TORO RANCH AT9 D4 Ano Modelo: 2020

LEGENDAS

CONFORME | CONFORME COM OBSERVAÇÕES | NÃO CONFORME

100 CONDIÇÃO DA PLACA

100-CONDIÇÃO DA PLACA:	15-Conjunto placa/QR Codes (OK)

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR	11 Numeração do motor cadastradas nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide c/ numeração do motor instalado no veículo
200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR	18 Conjunto BASE/NUMERAÇÃO de motor dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI	14 Conjunto Chapa suporte/Numeração dentro dos padrões do fabricante
300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI	15 Numeração cadastrada nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide com a numeração gravada no veículo

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO	02 Numeração da caixa de câmbio obstruída ficando fora do parecer. (Não obrigatório a coleta do mesmo)

500 (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

501 ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR	Original
502 DO BATENTE DA PORTA	Original
503 ETIQUETA DO ASSOALHO	Não obrigatória (obrigatório para veículos produzidos entre 1989 a 1998)

600 (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO CHASSI NOS VIDROS

601 VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)	Dentro dos padrões / Original
602 VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Dentro dos padrões / Original
603 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Dentro dos padrões / Original
604 VIDRO TRASEIRO (VIGIA)	Dentro dos padrões / Original
605 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	Dentro dos padrões / Original
606 VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA	Dentro dos padrões / Original

800 HODOMETRO/TACOGRAFO

800 HODOMETRO/TACOGRAFO	Registrado/coletado

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV	01-ORIGINAL -A-
PLACA	01-ORIGINAL -A-
MOTOR	01-ORIGINAL -A-
CHASSI	01-ORIGINAL -A-
KM	03-QUILOMETRAGEM REGISTRADA SOMENTE POR FOTO -A-
VIDROS	01-ORIGINAL -A-
CINTOS	01-ORIGINAL -A-
CAMBIO	02-NÃO COLETADO (NAO OBRIGATORIO)

900 REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

900 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.	Nenhum registro encontrado.
901 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO.	Nenhum registro encontrado.

902 REGISTRO/VENDA DIRETA.	Nenhum registro encontrado.
903 REGISTRO/REMARKETING.	Nenhum registro encontrado.
904 REGISTRO/SINISTRO.	Nenhum registro encontrado.

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES	1001 Não possui vestígios aparentes de avarias, cortes e/ou reparos nas partes estruturais da carroçaria.

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA	01-ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PARTE TRASEIRA	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO ESQUERDO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO DIREITO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
TETO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
ASSOALHO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PINTURA ESTRUTURAL	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTO NAS RESOLUÇÕES CONTRAN EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CONTRAN 14/98 EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)	1101 Não foi identificado no ato da vistoria nenhuma não Conformidade/irregularidade nos itens previstos nesta Resolução.

3-HISTÓRICO

RESTRIÇÕES	01-SEM RESTRIÇÕES -A-
HISTÓRICO DE LEILÃO	01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-
RECAL	01-SEM RECAL -A-
ROUBO E FURTO	01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-
IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO	01-SEM DEBITOS -A-
ACIDENTES	01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-
OUTROS	01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-

[redacted]

BARRA FUNDA - SP

[redacted]

[redacted]

NFORME

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

Tipo Veículo: 1
COR: PRATA
Combustível: DIESEL
MARCA: FIAT
Ano Fab: 2020
MODELO: FIAT/TORO RANCH AT9 D4
Ano Modelo: 2020

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

[redacted]

Assinatura cliente

[redacted]

Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by MEGA LAUDO