Dados do Cliente

Solicitante: SP JAPAN TATUAPÉ

CNPJ/CPF Solicitante: 67592295000960

Proprietário: [redacted]

CNPJ/CPF Proprietário: 000.000.000-00

Dados do Veiculo

Marca/Modelo: HONDA | HONDA/FIT PERSONAL

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Placa: [redacted]

Data Emissão CRLV:

Kilometragem: 102207

Renavam: [redacted]

Fabricação/Modelo: 2018 / 2019

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN: [redacted]

Motor BIN:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA:
Placa e tarjeta em conformidades (OK).

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:
Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.

CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:
Numeração dentro dos padrões do fabricante.

DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:
Original

DO BATENTE DA PORTA:
Original

DO ASSOALHO:
Original

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):
Original/Dentro do padrão

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:
Original/Dentro do padrão

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
Original/Dentro dos padrão

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:
Original/Dentro do padrão

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):
Original/Dentro do padrão

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:
Original/Dentro do padrão

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:
Original/Dentro do padrão

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:
Original/Dentro do padrão

CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:
Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:
Nenhum registro encontrado.


Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.


SÃO PAULO, 3 DE SETEMBRO DE 2026

[redacted]


Dianteira



Traseira




Placa




Hodômetro



Documento




Etiqueta Motor



Numero Motor




Chassi



Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 3 DE SETEMBRO DE 2026

Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo




Torre do Amortecedor Direito



Teto



Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 3 DE SETEMBRO DE 2026


Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita




Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



ABA DO PAINEL TRASEIRO AMASSADO



CAIXA DE AR REPARADA



SÃO PAULO, 3 DE SETEMBRO DE 2026

[redacted]