# LAUDO CAUTELAR

## VEÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Placa: | [redacted] | Renavam: | [redacted] |
| Marca / Modelo: | **VW / NOVA SAVEIRO PP MBVE** | Chassi: | |
| Ano Fabricação: | **2018** | Nº Motor: | |
| Ano Modelo: | **2018** | Nº Câmbio: | **Não Informado** |
| Cor: | **VERMELHA** | CRLV: | **NÃO INFORMADO** |
| Combustível: | **ALCOOL/GASOLINA** | Hodômetro: | **188.118** |
| Cidade: | **FOZ DO IGUACU-PR** | Nº Lacre Placa: | **MERCOSUL** |

## RESULTADO

APROVADO

## PERÍCIA

| | |
|---|---|
| Perícia: | **08/09/2026 16:04** |
| Regional: | [redacted] |
| Solicitante: | |
| Vistoriador: | |

[redacted]

## CHASSI

1.16 - GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## MOTOR

2.17 - GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
2.24 - NUMERAÇÃO É A MESMA QUE CONSTA REGISTRADA NOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES (BIN)



## CAMBIO

3.13 - GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
3.19 - NUMERAÇÃO NÃO REGISTRADA NOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES / BIN



## PINTURA


Pintura original
PARA-LAMA DIANTEIRO
DIREITA
Pintura original
PORTA DIANTEIRA
DIREITA
Pintura original
LATERAL DIREITA
CAPÔ
DIANTEIRO
Reparo de funilaria
TAMPA
TRASEIRA
Reparo de funilaria
PARA-LAMA DIANTEIRO
ESQUERDA
Repintura
PORTA DIANTEIRA
ESQUERDA
Reparo de funilaria
Pintura original
TETO
LATERAL ESQUERDA
Reparo de funilaria

## ESTRUTURA


Peça original
COLUNA "C" DIREITA
Peça original
LONGARINA TRASEIRA DIREITA
Peça original
COLUNA "B" DIREITA
Peça original
PAINEL TRASEIRO
ASSOALHO TRASEIRO
Peça original
Peça original
COLUNA "A" DIREITA
Peça original
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA
Peça original
SUPORTE CAIXA DE AR DIREITA
Peça original
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA
COLUNA "C" ESQUERDA
Peça original
COLUNA "B" ESQUERDA
Peça original
COLUNA "A" ESQUERDA
Repintura
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR
Peça original
SUPORTE CAIXA DE AR ESQUERDA
Peça original
PAINEL DIANTEIRO INFERIOR
Peça original
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA
Peça original

MOTOR



CAPA 1

CAPA 2

CHASSI

HODÔMETRO

ETIQUETA ETAS (MOTOR E PORTA)

ETIQUETA ETAS (MOTOR E PORTA)

CINTO DE SEGURANÇA

CAMBIO

EXTRA

PLACA TRASEIRA

LACRE/ QR CODE

VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)

LONGARINA 1

LONGARINA 2

LONGARINA 3

LONGARINA 4



CAIXA DE AR DIREITA

CAIXA DE AR ESQUERDA

TORRE DO AMORTECEDOR

TORRE DO AMORTECEDOR

COLUNA DIANTEIRA DIREITA

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA

COLUNA TRASEIRA DIREITA

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

PAINEL TRASEIRO

PAINEL DIANTEIRO

LATERAL DIREITA

LATERAL ESQUERDA

MEDIÇÃO DO APARELHO

MEDIÇÃO DO APARELHO

MEDIÇÃO DO APARELHO

MEDIÇÃO DO APARELHO

MEDIÇÃO DO APARELHO

FRENTE VEÍCULO

TRASEIRA DO VEÍCULO

## CHASSI

1.16 - GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## MOTOR

2.17 - GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2.24 - NUMERAÇÃO É A MESMA QUE CONSTA REGISTRADA NOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES (BIN)

## CÂMBIO

3.13 - GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

3.19 - NUMERAÇÃO NÃO REGISTRADA NOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES / BIN

## ETIQUETA 'ETA' - MOTOR

4.10 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## ETIQUETA 'ETA' - PORTA

5.10 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## ETIQUETA 'ETA' - ASSOALHO

6.10 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## VIDRO DIANTEIRO

7.14 - NÃO ORIGINAL / COM GRAVAÇÃO

## VIDRO DA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA

8.06 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

10.06 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## VIDRO TRASEIRO

14.06 - ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## LACRE DA PLACA

15.15 - PLACA MERCOSUL (SEM LACRE)

## REPAROS ESTRUTURAIS

16.19 - O VEÍCULO EXAMINADO NÃO POSSUI AVARIA E/OU REPARO QUE AFETEM A ESTRUTURA DA CARROCERIA.

## REGISTRO DE LEILÃO, SALVADO, SINISTRO

17.07 - REALIZAMOS NESTA DATA, A FIM DE VERIFICAR SE O VEÍCULO EM QUESTÃO POSSUI REGISTRO(S) NOS BANCOS DE DADOS DE LEILOEIROS E NO CADASTRO DE VEÍCULOS SINISTRADO, PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM REGISTRO, CONFORME PODE SER CONSTATADO NA PESQUISA ANEXA AO LAUDO (DOCUMENTO INTEGRANTE A ESTE LAUDO). IMPORTANTE: A IBPA, POR MAIS ESFORÇO QUE FAÇA PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O VEÍCULO, NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS RESULTADOS DAS PESQUISAS POR ELA REALIZADA E/OU A PEDIDO DO CLIENTE, POIS TRATAM-SE DE INFORMAÇÕES ORIUNDAS DE BANCOS DE DADOS PRIVADOS E QUE CONTEM APENAS UMA QUANTIDADE DE VEÍCULO CADASTRADOS, PODENDO HAVER CASOS DE NÃO INFORMADOS.

## HODÔMETRO

18.04 - HODOMETRO FOTOGRAFADO.

## OBSERVAÇÕES

NO ATO DA VISTORIA, O VEÍCULO ENCONTRA-SE COM:
REPARO DE FUNILARIA: CAPO, PORTA MALAS, LATERAL TRASEIRA ESQUERDA, PORTA DIANTEIRA ESQUERDA;
REPINTURA: PARA LAMA DIANTEIRO ESQUERDO
REPINTURA: LATERAL A ESQUERDA.

**COMUNICADO:**

[redacted]sclarece que outras informações ou sinistros podem não ter sido relatados nas bases de dados consultadas. Por esse motivo, não nos responsabilizamos pela ausência de informações ou por alterações realizadas pelas fontes conveniadas ou órgãos oficiais.

**REGISTRO DE ACIDENTE:** Por decisão da Polícia Militar do Paraná, a consulta pública dos boletins de acidente de trânsito está indisponível por tempo indeterminado. Dessa forma, essa informação não constará mais nos laudos emitidos.

**PERÍCIA CAUTELAR:** O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo sobre o veículo periciado, não substituindo, em nenhuma hipótese, a perícia oficial realizada por um instituto de criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização da vistoria, isentando o IBPA de qualquer responsabilidade por modificações, alterações e/ou substituições realizadas posteriormente no veículo, especialmente no chassi, motor, câmbio e suas numerações identificadoras, incluindo reformas estruturais ou quaisquer outras que comprometam a segurança do veículo.

**AIRBAG:** A verificação do sistema de airbag é feita exclusivamente por meio da análise visual da luz indicadora no painel de instrumentos do veículo, limitando-se à constatação de eventuais falhas em seu funcionamento. Dessa forma, bolsas, cortinas, sensores e demais componentes do sistema não são avaliados, uma vez que seu acesso é restrito e sua manipulação pode ocasionar o acionamento indevido do sistema.

**ANÁLISE MECÂNICA/ELÉTRICA:** Não são verificados itens de mecânica e elétrica do veículo, tampouco o funcionamento do motor, câmbio, bateria, freios, suspensão, ar-condicionado, transmissão ou demais componentes.

**CAIXA DE CÂMBIO:** A análise do câmbio limita-se à verificação de suas características originais de fábrica, identificando possíveis vestígios de adulteração, quando existentes. Só é possível confirmar que o câmbio pertence originalmente ao veículo quando este possui numeração identificadora cadastrada em bases de dados oficiais.

**QUILOMETRAGEM:** Não é verificada a procedência da informação do hodômetro devido à inexistência de ferramentas com precisão absoluta. Contudo, a quilometragem poderá levar à reprovação do laudo quando for identificada, em bases de dados oficiais e/ou laudos anteriores da nossa marca, informação de quilometragem superior à registrada no momento da perícia.

**TERMO DE INTERESSE E ENTENDIMENTO:** Nosso laudo tem como único objetivo auxiliar nas transações de compra e venda de veículos. Todas as informações contidas neste documento, incluindo seus anexos, foram devidamente esclarecidas e compreendidas no momento da perícia. Ressaltamos que o uso do laudo é restrito ao solicitante do serviço, que será o único responsável pela divulgação e pelo eventual uso indevido do conteúdo aqui apresentado. O IBPA forneceu este arquivo com exclusividade ao solicitante, em formato impresso e digital.

[redacted]

IBPA INSTITUTO BRASILEIRO DE PERÍCIA AUTOMOTIVA

www.ibpauto.com.br

[redacted]

**AUTO SCORE**

**CÓDIGO:** [redacted]

**DATA:** 08/09/2026 15:49

**IMPRESSÃO** 08/09/2026 17:11

[redacted]

## INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: [redacted]

## BASE ESTADUAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANO FABRICAÇÃO: | **2018** | ANO MODELO: | **2018** |
| MARCA / MODELO: | **VW/NOVA SAVEIRO PP MBVE** | COR: | **VERMELHA** |
| COMBUSTÍVEL: | **ALCOOL/GASOLINA** | ESPÉCIE: | **CARGA** |
| TIPO VEÍCULO: | **CAMINHONETE** | CATEGORIA: | **PARTICULAR** |

### FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| PASSAGEIROS: | [redacted] | PROCEDÊNCIA: | **NACIONAL** |
| CILINDRADAS: | | POTÊNCIA: | [redacted] |
| CAPAC. DE CARGA: | | CMT/PBT: | |
| QTD. DE EIXOS: | | | |

### FICHA CADASTRAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA EMISSÃO CRV: | | DT LICENCIAMENTO: | |
| MUNICIPIO PLACA: | **FOZ DO IGUACU-PR** | RENAVAM: | [redacted] |
| CHASSI: | [redacted] | SITUAÇÃO VEICULO: | **EM CIRCULACAO** |
| TIPO CHASSI: | **NORMAL** | | |

### AGREGADOS (ESTADUAL)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAIXA DE CÂMBIO: | **Não Informado** | Nº MOTOR: | [redacted] |

### AGREGADOS (FÁBRICA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAIXA DE CÂMBIO: | | Nº MOTOR: | |
| CARROCERIA: | | | |

### RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

| | | | |
|---|---|---|---|
| BLOQUEIO FURTO: | **NADA CONSTA** | JUDICIAL: | **NADA CONSTA** |
| BLOQUEIO | **NADA CONSTA** | FINANCEIRA: | **NADA CONSTA** |
| ADMINISTRATIVA: | **NADA CONSTA** | RENAJUD: | **NADA CONSTA** |
| TRIBUTÁRIA: | **NADA CONSTA** | | |

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da

## RESTRIÇÕES (NACIONAL)

| | | | |
|---|---|---|---|
| RESTRIÇÃO 1: | **NADA CONSTA** | RESTRIÇÃO 2: | **NADA CONSTA** |
| RESTRIÇÃO 3: | **NADA CONSTA** | RESTRIÇÃO 4: | **NADA CONSTA** |

## MULTAS/DÉBITOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| DETRAN: | **0,00** | MUNICIPAIS: | **0,00** |
| DER: | **0,00** | POL. ROD. FEDERAL: | **0,00** |
| DERSA: | **0,00** | RENAINF: | **0,00** |
| CETESB: | **0,00** | IPVA: | **0,00** |
| DPVAT: | **0,00** | MULTAS: | [redacted] |
| LICENCIAMENTO: | **0,00** | | |

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado jundo ao DETRAN correspondente.

## INSPEÇÃO AMBIENTAL

**NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL**

## PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: [redacted]

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

## COMUNICAÇÃO DE VENDA

**NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS**

## GRAVAME

FINANCEIRA: **NADA CONSTA**

## INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

**NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA**

# BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA: [redacted]

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA/MODELO: | **VW/NOVA SAVEIRO PP MBVE** | ANO FAB/MODELO: | **2018/2018** |
| COR: | **Vermelha** | COMBUSTÍVEL: | **Alcool / Gasolina** |
| TIPO DE VEÍCULO: | **Caminhonete** | ESPÉCIE: | **Carga** |
| MUNICÍPIO / UF: | **FOZ DO IGUACU / PR** | UF ORIGEM: | **SP** |

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| MOTOR: | [redacted] | POTÊNCIA: | [redacted] |
| CAMBIO: | | CAP. MAX. TRAÇÃO: | |
| CILINDRADAS: | | TIPO CARROCERIA: | **ABERTA/CABINE ESTENDIDA** |
| SITUAÇÃO CHASSI: | **N** | SITUAÇÃO VEÍCULO: | **S** |
| NUMERO EIXOS: | [redacted] | PESO BRUTO TOTAL: | [redacted] |
| NUM. TERC. EIXO: | | CAP. DE CARGA: | |
| NUM. EIXO TRAS.: | | | |

# RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMUN. VENDA: | **NÃO** | ROUBO E FURTO: | **NÃO** |
| RENAINF (MULTAS): | **SIM** | INDICADOR ALARME: | **NÃO** |
| RECALL: | **NÃO** | INDICADOR LEILÃO: | **NÃO** |
| RENAJUD: | **NÃO** | | |

## OUTRAS RESTRIÇÕES

| | | | |
|---|---|---|---|
| RESTRIÇÃO 1: | **SEM RESTRICAO** | RESTRIÇÃO 2: | **SEM RESTRICAO** |

RESTRIÇÃO 3: **SEM RESTRICAO** RESTRIÇÃO 4: **SEM RESTRICAO**

## RECALL

NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

## ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

## REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NENHUM REGISTRO DE REMARKETING ENCONTRADO.

## LEILÃO

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

## INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

## OUTROS ALERTAS

NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

## HISTÓRICO DE CONSULTAS - PROVEDORES EXTERNOS

**ESTE VEÍCULO FOI CONSULTADO 1 VEZES NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.**

DATAS DAS CONSULTAS: **10/03/2026**

## TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas única e exclusivamente para **orientação complementar** das transações comerciais da empresa contratante [redacted] responsabilizando-se civil e criminalmente por danos causados a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação vigente.

A responsabilidade da [redacted]imita-se à transmissão fiel das informações relativas a veículos automotores constantes em bases de dados públicas e privadas, obtidas junto a fontes legalmente acessíveis e regularmente contratadas. As informações exibidas nesta consulta correspondem àquelas disponíveis na data e hora de sua realização, podendo ser acrescidas, modificadas ou excluídas posteriormente pelos órgãos públicos, instituições financeiras, seguradoras, leiloeiras e demais entidades responsáveis. A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas, alteradas ou atualizadas após a emissão desta CONSULTA VEICULAR.

Esta CONSULTA VEICULAR não possui caráter pericial e não substitui perícia oficial ou consulta direta aos órgãos competentes, devendo ser utilizada apenas como ferramenta de análise prévia, não podendo ser considerada elemento único para decisão de vistoria, aquisição, comercialização ou qualquer outra negociação envolvendo o veículo.

O CONTRATANTE declara ciência de que, em razão da inexistência de um registro nacional unificado dessas informações, bem como do tempo necessário para coleta, tratamento, validação e processamento dos dados provenientes de diferentes fontes, o prazo para captação e disponibilização de informações ao mercado pode ocorrer em até [redacted] **dias** contados do evento gerador ou de sua publicação, tratando-se de prazo meramente estimativo, que poderá variar conforme a origem, disponibilidade e atualização das bases consultadas.

O CONTRATANTE declara, ainda, estar ciente de que, em determinadas situações, especialmente quando houver divergências cadastrais, inconsistências de publicação, atraso na disponibilização pelas fontes originárias ou ausência de compartilhamento da informação nas bases de mercado, a captação poderá ocorrer em prazo superior.

Dessa forma, informações relativas a leilões, sinistros, histórico de comercialização ou outros apontamentos poderão não estar disponíveis na presente CONSULTA VEICULAR no momento de sua emissão, ainda que o evento tenha ocorrido anteriormente.

O CONTRATANTE declara, ainda, ciência de que a CONTRATADA não possui acesso a informações provenientes dos sistemas [redacted] bem como a registros restritos ou não disponibilizados para consulta pública, incluindo intenção de gravame, não caracterizando tais ausências falha na prestação do serviço.

O CONTRATANTE declara também estar ciente da necessidade de verificação do **CRLV** do veículo para identificação de eventuais restrições administrativas, sinistros ou apontamentos registrados junto ao DETRAN.

Declara, por fim, que a utilização dos dados respeitará as finalidades e procedimentos legalmente admitidos pela **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 - LGPD)**.

IBPA | INSTITUTO BRASILEIRO DE PERÍCIA AUTOMOTIVA

www.ibpauto.com.br

[redacted]

## AUTO SCORE

**CÓDIGO:** [redacted]
**DATA:** 08/09/2026 15:50
**IMPRESSÃO** 08/09/2026 17:12

## INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: [redacted]

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: | **VW** | MODELO: | **NOVA SAVEIRO PP MBVE** |
| ANO FABRICAÇÃO: | **2018** | ANO MODELO: | **2018** |
| COR: | **VERMELHA** | COMBUSTÍVEL: | **ALCOOL/GASOLINA** |

## INDICADORES

**INDÍCIO DE SINISTRO:** ✓ **PASSAGEM POR LEILÃO:** ✓ **RENAJUD:** ✓

| SEGURADORA | PERCENTUAL DE ACEITAÇÃO |
|---|---|
| Allianz | 100% |
| Porto Seguro | 100% |
| ZURICH | 100% |
| TOKIO MARINE SEGURADORA | 100% |
| HDI SEGUROS | 100% |

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SEM OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

### TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

A análise realizada refere-se exclusivamente ao VEÍCULO, com o objetivo de subsidiar a contratação de seguro. As informações obtidas por meio de consultas eletrônicas não substituem uma análise completa e detalhada, uma vez que órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras podem modificar, incluir ou remover dados e critérios de aceitação. As informações fornecidas são confidenciais e devem ser utilizadas apenas para fins de orientação em negociações comerciais. Caso sejam utilizadas de forma inadequada ou em desacordo com a legislação vigente, o cliente poderá ser responsabilizado civil e criminalmente por eventuais prejuízos a terceiros.

O serviço contratado se limita a transmitir, com fidelidade, os dados registrados nos sistemas onde as informações do veículo estão armazenadas. As informações apresentadas correspondem ao conteúdo disponível na base de dados no momento da consulta. Ressalta-se que este relatório serve como apoio ao processo de análise do veículo, oferecendo uma visão prévia, mas não deve ser considerado como único critério para inspeções, vistorias, perícias ou decisões comerciais. Ele não substitui outras formas de verificação e não nos responsabilizamos por eventuais recusas de cobertura ou aceitação por parte das seguradoras.

Cabe às seguradoras o direito de aceitar ou recusar o veículo com base em seus próprios critérios ou no perfil do