Laudo Cautelar

Auto Vistoria São José

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Aprovado

[redacted]

Dados

Realizado Em: 15/09/2026 11:34 [redacted]

[redacted]

Dados do solicitante

[redacted]

Dados do proprietário

Nome do proprietário: **CPF/CNPJ:**

Dados do veículo

[redacted] **Marca:** TOYOTA **Modelo:** CCROSS GRS **Tipo:** UTILITARIO

Fabricação/Modelo: 2022 / 2023 **Quilometragem:** Não informado **Cidade:** SAO JOSE **UF Atual:** SC

CRLV: Não informado **Nº do lacre:** Não informado **Tipo de lacre:** Não informado [redacted]

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
[redacted]	
Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA	**Combustível (Atual):** ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN): PRETA	**Cor (Atual):** PRETA

[redacted]

DESTAQUE ★



FRENTE



TRASEIRA


[redacted]

Fotos do veículo

AUTOMOVEL



LACRE



TRASEIRA DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA



HODÔMETRO



DIANTEIRA ESQUERDA



PANORÂMICA



DIANTEIRA DIREITA



EIQUETA 1



CHASSI


Vistoria veicular



ETIQUETA 2



COFRE



Nº DO MOTOR



PARABRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO (VIGIA)



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



CRLV

Checklist

ASSOALHO:

- CENTRAL: **OK ORIGINAL**
- TRASEIRO: **OK ORIGINAL**

COLUNA:

- CENTRAL: **OK ORIGINAL**
- DIANTEIRA: **OK ORIGINAL**
- TRASEIRA: **OK ORIGINAL**

CHASSI:

- NUMERAÇÃO: **DENTRO DOS PADRÕES**

CARROCERIA:

- CAIXA DE RODA: **OK ORIGINAL**
- FOLHA LATERAL: **OK ORIGINAL**

ETIQUETAS:

- COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- BATENTE DA PORTA: **OK ORIGINAL**

LONGARINA:

- DIANTEIRA: **OK ORIGINAL**
- TRASEIRA: **OK ORIGINAL**

MOTOR:

- NUMERAÇÃO: **DENTRO DOS PADRÕES**

PAINEL:

- CORTA FOGO: **OK ORIGINAL**
- DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- TRASEIRO: **OK ORIGINAL**

HODOMETRÔ:

- : **OPERANTE**

PLACA:

- : **DENTRO DOS PADRÕES**

TETO:

- : **OK ORIGINAL**

TORRE DO AMORTECEDOR:

- : **OK ORIGINAL**


VIDROS:

- PARABRISA: **OK ORIGINAL**
- DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- TRASEIRO/VIGIA: **OK ORIGINAL**


[redacted]

[redacted]


Croqui



45° dianteira direita (Externo)



Lateral esquerda (Externo)




45° traseira esquerda (Externo)

OBSERVAÇÕES ADICIONADAS (EXTERNO)


36 Tampa traseira porta-malas *– reparo de funilaria e pintura*

AUTO VISTORIA
Vistoria veicular


[redacted]



45° dianteira direita (Interno)



Lateral esquerda (Interno)



45° traseira esquerda (Interno)

[redacted]

AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é valida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

[redacted]

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

[redacted]

[redacted]

AUTO VISTORIA
Vistoria veicular

Company Conferi
Informação certa, bons negócios

CONFERI AUTO PERICIA PLUS

[redacted]

[redacted]

REALIZADA EM: 15/09/2026 às 10:50

[redacted]

TOYOTA
CCROSS GRS

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: [redacted] **Marca/Modelo:** TOYOTA / CCROSS GRS
Chassi [redacted] **Combustível:** Alcool / Gasolina
Cor: Preta **Tipo de veículo:** Utilitario **Município/UF:** SAO JOSE / SC
Ano fabricação: 2022 **Ano modelo:** 2023 **UF de Origem:** SC
UF Faturado: SC [redacted] **Situação:** S
Espécie: Misto
Lotação: [redacted] **Potência:** [redacted] **Carroceria** [redacted]
Cilindrad [redacted] **Procedência:** Nacional **Situação Chassi:** Normal
Capacida [redacted] **Eixo traseiro:** 0 **Terceiro eixo:** 0
Documento importadora: 0 **Identidade importadora:** 0 **Número DI:** 0
Fabricante: **Segmento:** Nao Identificado **Grupo modelo veículo:** NÃ£o Identificado/Cadastrado
[redacted] **Última atualização:** 2022-06-20

Informações do veículo - Base Nacional

[redacted] **Situação:** CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: TOYOTA / CCROSS GRS **Tipo de veículo:** UTILITARIO
Montagem: NãO APLICAVEL **Ano fabricação/Ano modelo:** 2022 / 2023
Procedência: NACIONAL **Município/UF:** SAO JOSE / SC
Chassi: [redacted] **IORMAL** [redacted]
Renava [redacted] **Combustível:** ALCOOL/GASOLINA
Cor: PRETA **Capacidade de passageiros:** [redacted]
Espécie: MISTO **Cilindradas:** [redacted]
Peso bruto(PBT): [redacted] **Peso bruto(C** [redacted]
Potên [redacted] **Capacidade d** [redacted]
Eixo: [redacted] **Eixo Traseiro Dif:** 0
Eixo auxiliar: 0 **Número do Câmbio** [redacted]

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[redacted]		✓
Motor			✓
Cor	PRETA	PRETA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

Base estadual (Cortesia)

Placa: [redacted]
Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: TOYOTA / CCROSS GRS
Tipo de veículo: UTILITARIO
Categoria: PARTICULAR
Ano fabricação/Ano modelo: 2022 / 2023
Procedência: NACIONAL
Município/UF: SAO JOSE-SC / SC
UF de origem: SC
Chassi: [redacted] ORMAL
Motor: [redacted]
Renavan [redacted]
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: PRETA
Capacidade de passageiros: [redacted]
Potência: [redacted]
Cilindradas: [redacted]
Peso brut [redacted]
Peso bruto(C [redacted]
Espécie: MISTO
Capacidade d [redacted]
Eixo: [redacted]
Carroceria: INEXISTENTE
N° da caixa de câmbio: [redacted]

Informações de proprietário

[redacted]

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Multas: R$ *

IPVA: R$ *

Licenciamento: R$ 0,00

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2026

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

OUTRAS RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

[redacted]

SENATRAN / CSV - Para mais informações

[redacted]

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA[redacted] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA[redacted]NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

SEGURALTA

Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[redacted]

[redacted]

Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por **SSL**

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao**[redacted]sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo d[redacted]dade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa f[redacted]eclara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.