ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria : [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				ALCOOL/GASOLINA	FORD	FORD/ECOSPORT FSL AT 1.5
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2020	2021	0	CINZA	[redacted]		71024

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	⚠ ATENÇÃO	215 Numeração divergente da que consta na BIN, porém encontra-se regularizada junto ao Órgão competente.
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a [redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

PANORÂMICA



DIANTEIRA ESQUERDA 90º



DIANTEIRA DIREITA 90º



TRASEIRA DIREITA 90º



CAIXA DE AR LADO DIREITO



LATERAL DIREITA



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



TRASEIRA ESQUERDA 90º



LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]


Número da Vistoria [redacted]1

APROVADO

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



ENGATE PARA REBOQUE



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

ETIQUETA VIS COLUNA



CARROCERIA



CHASSI




ETIQUETA DO CINTO



ETIQUETA VIS MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO


TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




TORRE AMORTECEDOR DIREITO




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL SUPERIOR



PAINEL INFERIOR



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]


Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

MOTOR



DOC. DO VEÍCULO



[redacted]


ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]