[redacted]

ESPECIALISTA
VISTORIA VEICULAR

VISTORIA CAUTELAR



[redacted]

Vistoria Cautelar

ESPECIALISTA VISTORIA VEICULAR

		Placa: [redacted]	Cor: **VERMELHA**	Ano de fabricação: **2017**	Data da vistoria: **28/08/2026**
		UF: **MG**	Capacidade:	Ano do modelo: **2017**	Fabricante: **I**
Modelo: **FIAT 500 CULT**	Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**	Km: **89050**	Renavam: [redacted]	Câmbio:	Motor:
Chassi: [redacted]	Vistoriador:			Unidade:	

Conclusão gráfica

Consultas (8 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv Ii (Bin)
- Cred Agregados
- Cred Hist Rf
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Cred Ind. Sinistro

Estrutura (26 itens verificados)

- Painel Corta Fogo
- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita



Frente




Traseira

[redacted]

Vistoria Cautelar

ESPECIALISTA VISTORIA VEICULAR

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Observações Estrutura

Peça	Análise	Peça	Análise
1 - Painel corta-fogo	OK	2 - Coluna central esquerda	OK
3 - Longarina dianteira direita	OK	4 - Longarina dianteira esquerda	OK
5 - Longarina traseira direita	OK	6 - Longarina traseira esquerda	OK
7 - Coluna Dianteira Direita	OK	8 - Coluna Dianteira Esquerda	OK
9 - Coluna central direita	OK	10 - Caixa de Ar Direito	OK
11 - Painel frontal inferior	Ok	12 - Painel traseiro	OK
13 - Caixa de Ar Esquerdo	OK	14 - Torre de amortecedor diant. Direito	OK
15 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	ok	16 - Torre de amortecedor tras. Direito	OK
17 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	OK	18 - Coluna Traseira Direita	OK
19 - Coluna Traseira Esquerda	OK	20 - Caixa de estepe	OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	OK	22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	OK
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	OK	24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	OK
25 - Assoalho Direito	OK	26 - Assoalho Esquerdo	OK

Vistoria Cautelar

ESPECIALISTA VISTORIA VEICULAR

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN) [redacted] N° do chassi (Veículo) [redacted]


- **Chassi** - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN) [redacted] N° do motor (Veículo) [redacted]

- **Motor** - Gravação sem vestígios aparentes de procedimento de adulteração.



[redacted]

Vistoria Cautelar

ESPECIALISTA VISTORIA VEICULAR

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO ASSOALHO
Este veículo não possui, originalmente, a etiqueta/eta .

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
TROCADO COM GRAVAÇÃO

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
TROCADO COM GRAVAÇÃO

CONCLUSÃO

Conclusão Final
CONFORME COM APONTAMENTO

HODÔMETRO

HODÔMETRO
Registro do hodômetro fotografado.

PLACA

Placa traseira
Lacre sem vestígios de violação/QR Code OK.

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO
Nesta data realizamos diversas pesquisas, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros e no cadastro de veículos sinistrados. Contudo, não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa que integra este laudo. IMPORTANTE: Nós e nossos parceiros, por mais esforço que façam para obter informações sobre o veículo, não se responsabilizam pelos resultados das pesquisas por elas realizadas e/ou a pedido do cliente, pois se tratam de informações oriundas de bancos de dados privados e que contem apenas uma quantidade indeterminada de veículos cadastrados, podendo haver casos não informados.

[redacted]

Vistoria Cautelar

ESPECIALISTA VISTORIA VEICULAR

Observações

-NAS BASES CONSULTADAS CONSTA

-4 MULTAS BASE DER AGUARDANDO IMPOSIÇÃO/BAIXADAS NO VALOR DE 650,78

NO CARRO CONSTA:


-VIDRO PARA BRISA E VIDRO TRASEIRO TROCADO COM GRAVAÇÃO

-PNEUS DIANTEIRO ESQUERDO E DIREITO COM DESGASTE EXCESSIVO

-NAO POSSUI TRIANGULO

-LAUDO FINALIZADO APENAS COM INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E ESTRUTURA, NÃO FOI FEITO TESTE NA PINTURA.

Fotos



Hodômetro



Placa



LATERAL TRASEIRA ESQUERDA



LATERAL TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIANTEIRA ESQUERDA



LATERAL DIANTEIRA DIREITA

Fotos



COMPARTIMENTO DO MOTOR




LACRE DA PLA



ETIQUETA ETA DO MOTOR



ETIQUETA ETA DA PORTA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



PLACA DIANTEIRA

Vistoria Cautelar

ESPECIALISTA VISTORIA VEICULAR

Fotos



VIDRO PARA-BRISA



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO




PNEU TRASEIRO DIREITO



ITENS DE SEGURANÇA

[redacted]

Fotos



CRLV OU CRLV-e



ESTEPE



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA

[redacted]


Fotos



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE INTERNA



ASSOALHO CAIXA DE ESTEPE




ALMA TRASEIRA

[redacted]

Fotos



ASSOALHO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXA DE AR ESQUERDA

[redacted]


Fotos



CAIXA DE AR DIREITA



Adicional 1



Adicional 2

CONSULTADO EM: 28/08/2026 ÀS 17:56 **RESULTADO DA CONSULT** [redacted]

ESPECIALISTA VISTORIA VEICULAR

RESULTADO ENCONTRADO PARA: [redacted]
MARCA/MODELO: I/FIAT 500 CULT
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2017/2017
ORIGEM DE EMPLACAMENTO: MINAS GERAIS
[redacted]

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO **0 PONTOS DE ALERTA**

RESUMO DAS CONSULTAS

OUTROS ESTADOS	CRED BDV II (BIN)	CRED AGREGADOS	CRED HIST RF	LEILÃO BASE COMERCIAL	LEILÃO PLUS	CRED IND. SINISTRO	CRED RECALL
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

DADOS DO VEÍCULO

[redacted] **COR:** VERMELHA **TIPO:** AUTOMOVEL

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA **PROCEDÊNCIA:** IMPORTADO [redacted]

OUTROS ESTADOS

PLACA [redacted] **MUNÍCIPIO:** BELO HORIZONTE

CHASS [redacted] **UF:** MG

PROCEDÊNCIA: IMPORTADA **SITUAÇÃO:** EM CIRCULACAO

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/03/2018 **COR:** VERMELHA

MARCA: I/FIAT 500 CULT **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2017

ANO DO MODELO: 2017 **COMBUSTÍVEL:** ALCOOL/GASOLINA

TIPO: AUTOMOVEL **CATEGORIA:** PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

[redacted]

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: **RESTRIÇÃO 2:**

RESTRIÇÃO 3: **RESTRIÇÃO 4:**

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO. **DÉBITOS DE MULTAS:** NAO EXISTE DEBITO.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00 **VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO:** 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00 **VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT:** 0,00

SEM RISCO

CRED BDV II (BIN)

PLACA [redacted] **PROCEDÊNCIA:** ESTRANGEIRA

CHASS [redacted] [redacted]

COMBUSTÍVEL DA VERSÃO: GASOLINA	**COMBUSTÍVEL DA VERSÃO:** ETANOL
PORTAS [redacted]	**CONSUMO URBANO (GASOLIN** [redacted]
CONSUMO RODOVIÁRIO (GASOLINA [redacted]	**CONSUMO URBANO (ETANOL)** [redacted]
CONSUMO RODOVIÁRIO (ETANOL) [redacted]	**TANQUE DE COMBUSTÍVEL** [redacted]
AUTONOMIA URBANA [redacted]	**AUTONOMIA RODOVIÁRIA:** [redacted]

Imagens ilustrativas (referência)

Referência visual do modelo; não é o veículo consultado. Clique para ampliar; deslize para ver mais.










CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS

SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO

SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA

SEM RISCO

CRED RECALL

RESULTADO: A CONSULTA ESTÁ EM ANDAMENTO, CONSULTE NOVAMENTE EM INSTANTES.

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
28/08/2026	89050	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1