CONFERI VISTORIA

CNPJ: 56.305.520/0001-67

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

[redacted]

✓ APROVADO

DADOS DO SOLICITANTE E DO PROPRIETÁRIO

OS N[redacted]

Nome: EDU MOTORS	CPF/CNPJ: 000000000000
Nome do proprietário: Particular	CPF: 000000000000

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [redacted]	Marca/Modelo: HONDA CIVIC LXL		Tipo: AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo: 2012 / 2012		Quilometragem: 171754	
Cidade: BARUERI			ESTADO: SP
CRLV	N° do lacre da placa: MERCOSUL	Tipo de lacre: MERCOSUL	Renavam: [redacted]
Chassi BIN: [redacted]		Chassi ATUAL: [redacted]	
MotorBIN: [redacted]		Motor ATUAL: [redacted]	
Combustível BIN: ALCOOL/GASOLINA		Combustível ATUAL: ALCOOL/GASOLINA	
Cor BIN: CINZA		Cor ATUAL: CINZA	
Câmbio BIN: não informado		Câmbio ATUAL: não informado	




56.305.520 HENRIK MEQUELINO LIMA
CNPJ:56.305.520/0001-67
atendimento@conferivistoria.com tel: (11) 5858-9709

R Jose Aparecido De Oliveira, N°
95 Bairro Vila Lucinda
Jandira - SP, CEP: 06.626-3500

REALIZADO EM: **21/08/2026** OS [redacted]


[redacted]

CHASSI


[redacted]

MOTOR


[redacted]

PLACA


[redacted]


ETIQUETA ETA



LONGARINA DIANTEIRA 1



LONGARINA DIANTEIRA 2


[redacted]

GRAVAÇÃO DE VIDRO



LONGARINA TRASEIRA 1



LONGARINA TRASEIRA 2



TORRE DO AMORTECEDOR 1


[redacted]

TORRE DO AMORTECEDOR 2



EXTRA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA


[redacted]

EXTRA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



KM

REALIZADO EM: **21/08/2026** OS° [redacted]



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



EXTRA

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

Região da longarina traseira/Painel traseiro/Assoalho traseira com reparos/Avariados. Para-brisa não original

QUESTÕES DE VISTORIA

- ✓ -CHASSI: "APRESENTA CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS."
- ✓ -01 MOTOR: 01.1 MOTOR SEM VESTÍGIO DE ADULTERAÇÃO.
- ✓ -02 ETIQUETAS ETAS: DENTRO DO HABITUAL PADRÃO
- ! -GRAVAÇÕES DE VIDROS: PARA-BRISA NÃO ORIGINAL
- ! 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:: APRESENTA AVARIA E/OU REPARO NA REGIÃO TRASEIRA DA CARROÇARIA.

Vistoriador resp [redacted]

Assinatura cliente:
Ao assinar o laudo o cliente está ciente com o estado atual do veículo e concorda com os termos.

AVISOS IMPORTANTES!

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato
momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem
como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

A Vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo
em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

56.305.520 HENRIK MEQUELINO LIMA
CNPJ:56.305.520/0001-67
atendimento@conferivistoria.com tel: (11) 5858-9709

R Jose Aparecido De Oliveira, N° 95 Bairro Vila Lucinda
Jandira - SP, CEP: 06.626-3500
Emitido por: **Henrik Mequelino Lima**