visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO
Vistoria Cautelar

[redacted]

DADOS GERAIS:

DATA:	21/09/2026 14:50:02	**STATUS:**	APROVADO
CLIENTE:	[redacted]		
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	CHERY	**MODELO/VERSÃO:**	I/CAOACHERY TIGGO8 PHEV
ANO FAB./MODELO:	2023/2024	**COR:**	PRETA
PLACA:	[redacted]	**CIDADE:**	RIO DE JANEIRO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	[redacted]	**Nº DO MOTOR NO VEÍC.:**	[redacted]
Nº DO CHASSI NA BIN:		**Nº DO MOTOR NA BIN:**	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		**Nº DO MOTOR NO CRLV:**	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		**COMBUSTÍVEL:**	GASOLINA/ELETRICO
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		**KM:**	32789

100 - Condição da placa:
101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:
217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:
308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:
409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:
1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:
1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão


700 - Condição da estrutura da carroçaria:
701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:
806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL BARRA DA TIJUCA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



[redacted]



[redacted]

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO


[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

TRASEIRA



DIANTEIRA



HODÔMETRO




CINTO DE SEGURANÇA



ETIQUETA_VIS_COLUNA



CHASSI



MOTOR



EXTRA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



[redacted]

visãototal
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]


ETIQUETA_VIS_MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA TRASEIRA



LONGARINA TRASEIRA




PORTA MALAS



CAIXA_AR_ESQUERDA



CAIXA_AR_DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR



[redacted]

[redacted]

visãototal
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

QRCODE



TRASEIRA



TRASEIRA




DIANTEIRA



DIANTEIRA




COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA




COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA



COLUNA_TRASEIRA_DIREITA



[redacted]

[redacted]

visão total
vistoria veicular

Número da Visto [redacted]

APROVADO

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

VIDRO



VIDRO



VIDRO



VIDRO



VIDRO



VIDRO



[redacted]

[redacted]

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

[redacted]

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE
[redacted]

[redacted]


visãototal
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

[redacted]

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]

[redacted]