
[redacted]



CAUTELAR

NOVA VISÃO +

[redacted]

CONFORME

Cautelar Nova Visão

Placa: [redacted]	Cor: **PRETA**	Ano de fabricação: **2022**	Data da vistoria: **09/09/2026**
UF: **SP**	Capacidade:	Ano do modelo: **2023**	Fabricante: **VW**
Modelo: **T CROSS CL TSI**	Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**	Km: **53101**	Renavam: [redacted]
Chassi: [redacted]	Vistoriador:		Câmbio: Motor: Unidade:

Conclusão gráfica




Consultas (8 itens verificados)

- Estadual - Sp
- Nv Nacional Fabril
- Cred Parecer Tec.
- Consulta De Motor
- Cred Hist Rf
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus



Frente



Traseira

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN) [redacted]

N° do chassi (Veículo)

- **Chassi** - 315 - Numeração com um ou mais caracteres deformados ou desalinhados, não descaracterizando sua originalidade
  - 322 - Numeração registrada na BIN, coincide com a numeração que consta no chassi



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN) [redacted]

N° do motor (Veículo)

- **Motor** - 210 - Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor
  - 217 - Tipo de gravação dentro dos padrões habituais do fabricante



Cautelar Nova Visão

PLACA

Placa

106 - Placa e tarjeta em conformidade (ok).

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

407 - Numeração não cadastrado na BIN
409 - Numeração obstruída / sem acesso (item excluído de parecer)

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

501 - Original

ETIQUETA DO ASSOALHO

526 - Não obrigatória

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA

510 - Original

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

605 - Original / dentro dos padrões

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

621 - Original / dentro dos padrões

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

637 - Original / dentro dos padrões

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

613 - Original / dentro dos padrões

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

629 - Original / dentro dos padrões

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

645 - Original / dentro dos padrões

Condição estrutural da carroceria

Carroceria

709 - Não possui vestígios aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

807 - Nenhum registro encontrado.

CONCLUSÃO

Conclusão Final

901 - Conforme

Observações

VEÍCULO POSSUI ESTRUTURA ÍNTEGRA (LONGARINAS E COLUNAS) CONFORME FOTOS ANEXADAS, APRESENTANDO SOMENTE PEÇAS COM REPAROS DE FUNILARIA/REPINTURA.

[redacted]

Cautelar Nova Visão

Fotos




Placa




Hodômetro



ETIQUETA ETA COLUNA



ETIQUETA ETA MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO




COMPARTIMENTO DO MOTOR

Cautelar Nova Visão

Fotos















Cautelar Nova Visão

Fotos














Cautelar Nova Visão

Fotos









QRCODE

[redacted]

CONSULTADO EM: 09/09/2026 ÀS 15:25 [redacted]

NOVAVISÃO

RESULTADO ENCONTRADO PARA: [redacted]
MARCA/MODELO: VW/T CROSS CL TSI
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2022/2023
ORIGEM DE EMPLACAMENTO: SÃO PAULO

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

1 PONTO DE ALERTA

[redacted]

RESUMO DAS CONSULTAS

ESTADUAL - SP	NV NACIONAL FABRIL	CRED PARECER TEC.	CONSULTA DE MOTOR	CRED HIST RF	LEILÃO BASE COMERCIAL	LEILÃO PLUS	CRED IND. SINISTRO
✓	✓	⚠	✓	✓	✓	✓	✓

DADOS DO VEÍCULO

[redacted] **COR:** PRETA **TIPO:** AUTOMOVEL

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL [redacted]

ESTADUAL - SP

PLACA [redacted] **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL

CHASS [redacted] **RENAVAM** [redacted]

COR: PRETA **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2022

MUNICÍPIO/UF: SAO PAULO/SP **TIPO DO VEÍCULO:** AUTOMOVEL

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA **MARCA/MODELO:** VW/T CROSS CL TSI

DADOS DO PROPRIETÁRIO - BASE ESTADUAL

[redacted]

RESTRIÇÕES - BASE ESTADUAL

RESTRIÇÃO FURTO:

RESTRIÇÃO BLOQUEIO GUINCHO:

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO JUDICIAL:

RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:

RESTRIÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL: NAO CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD

RESTRIÇÃO AMBIENTAL: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

DÉBITOS - BASE ESTADUAL

✓ **NÃO CONSTA DÉBITOS PARA A PLACA**

DERSA: 0,00

DER: 0,00

DETRAN: 0,00

CETESB: 0,00

RENAINF: 0,00

MUNICIPAIS: 0,00

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL: 0,00

IPVA: 0,00

GRAVAME - BASE ESTADUAL

RESTRIÇÃO FINANCEIRA: NADA CONSTA

NOME DO AGENTE:

ARRENDATÁRIO FINANCIADO:

Nº DO DOCUMENTO FINANCIADO:

ARRENDATÁRIO FINANCIADO: | Nº DO DOCUMENTO FINANCIADO:

DATA DE INCLUSÃO:

INTENÇÃO DE GRAVAME - BASE ESTADUAL

VEÍCULO SEM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	**NOME DO AGENTE:**
FINANCIADO:	**Nº DO DOCUMENTO FINANCIADO:**
DATA DE INCLUSÃO:	

LICENCIAMENTO - BASE ESTADUAL

CRVL EXERCÍCIO ATUAL: 2026	**CRVL LICENCIAMENTO ATUAL:** 22/06/2026	**CRVL DATA DE EMISSÃO ATUAL:** 30/01/2023

COMUNICAÇÃO DE VENDA - BASE ESTADUAL

COMUNICAÇÃO: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS	**INCLUSÃO:**
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR:	**Nº DO DOCUMENTO DO COMPRADOR:**
VENDA:	**NOTA:**
PROTOCOLO:	


SEM RISCO

NV NACIONAL FABRIL

[redacted]

ORIGEM EMPLACAMENTO: SÃO PAULO	**MUNICIPIO/UF:** SAO PAULO/SP
FABRICANTE: VW	**MARCA/MODELO:** VW/T CROSS CL TSI
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	**ANO DO MODELO:** 2023
TIPO: AUTOMOVEL	**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO
CILINDRADA [redacted]	**POTÊNCIA** [redacted]
Nº DE EIXOS: [redacted]	**EIXO TRASEIRO DIF:**
CAPACIDADE DE CARGA: 0	**SEGMENTO:** NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	**PASSAGEIROS** [redacted]
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	**COR:** PRETA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	**Nº DO MOTOR (FABRÍL** [redacted]
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -	**CAIXA DE CAMBIO:**
MONTAGEM: [redacted]	**CARROCERI** [redacted]
PESO BRUTO [redacted]	**TERCEIRO EIXO:**
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃ [redacted]	**RENAVAM:**

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: FOI IDENTIFICADO ALGUM APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO COM UM NÍVEL PEQUENO OU LEVE, PODENDO SER UMA SIMPLES TROCA DE PARA-CHOQUES, OU OUTROS. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM [redacted]

SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, MAS PODERA SER SOLICITADO COMPROVAÇÕES MAIORES SOBRE O ESTADO ATUAL DO MESMO, COM PROVÁVEL ACEITAÇÃO DE PRÊMIO 100% DA TABELA FIPE.

ATENÇÃO NA COMPRA

CONSULTA DE MOTOR

[redacted]

RESPOSTA: NUMERO DE MOTOR INFORMADO ESTA EM CONFORMIDADE COM A BASE BIN



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
09/09/2026	53101	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.