DEKRA CAUTELAR

LAUDO DE VISTORIA COM TESTE DE PINTURA

Valide esse laudo!

[redacted]

DATA REALIZAÇÃO: 17/09/2026 14:15 - DATA IMPRESSÃO: 17/09/2026 15:08

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	[redacted]	QUILOMETRAGEM:	112811 KM
Nº CHASSI		COR:	CINZA
Nº MOTOR		COMBUSTIVEL:	GASOLINA
PLACA:		ANO FABRICAÇÃO:	2020
MARCA:	BMW	ANO MODELO:	2021
MODELO:	320I	SITUAÇÃO CHASSI:	EM_CIRCULACAO

PARECER FINAL

CONFORME



SITUAÇÃO GERAL

CONFORME	178 ITENS
CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	3 ITENS
NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

C E M VISTORIAS LTDA
26650277000153 - AVENIDA DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES, 1374
LIBERDADE - ITU / SP- CEP13301000 - TEL.: 11 40232063
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA Check@uto

DEKRA CAUTELAR

Parceiro Comercial: MAGGI
Nº Laudo: [redacted]
Consultor: [redacted]
Data Realização: 17/09/2026 14:15
Data Impressão: 17/09/2026 15:08

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

[redacted]
MARCA:BMW
MODELO:320I

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2020
ANO MODELO:2021
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

CHASSI

MOTOR

DIANTEIRA C/ LATERAL DIREITA

DIANTEIRA C/ LATERAL ESQUERDA

TRASEIRA C/ LATERAL DIREITA

TRASEIRA C/ LATERAL ESQUERDA

C E M VISTORIAS LTDA
26650277000153 - AVENIDA DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES, 1374
LIBERDADE - ITU / SP- CEP13301000 - TEL.: 11 40232063
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro [redacted]GI
Nº Laudo
Consulta [redacted]
Data Realização: 17/09/2026 14:15
Data Impressão: 17/09/2026 15:08

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO		
RENAVAM: **********	CILINDRADAS: 1998	DATA DI:
MUNICÍPIO: INDAIATUBA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	NÚMERO DI:
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL	NÚMERO DE EIXOS:	DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5	CMT: 370	IDENT. PROPRIETÁRIO
MONTAGEM:	PBT: 205	REVENDEDOR DISTRIB.
POTÊNCIA: 184	CAPACIDADE DE CARGA:	ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)			
Ano Fabr/Mod a partir de 99	2021	Localização da Fábrica	Araquari (Santa Catarina)
Carroceria	Sedan	Pais	Brasil
Classificação	BMW - Brasil	Região Geográfica	América Latina
Controle Gerado pelo Computador	Gerado Automaticamente pelo Sistema	Sem Significado	Sem Significado
Dígito Verificador	Dígito de Verificação	Veículo	320i,
Fabricante	BMW		

HODÔMETRO

ADICIONAL 1

ADICIONAL 2

GRAVAÇÃO DOS VIDROS

ETIQUETA ETA

COMPARTIMENTO DO MOTOR

PAINEL DE INSTRUMENTO

LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)

LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

C E M VISTORIAS LTDA
26650277000153 - AVENIDA DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES, 1374
LIBERDADE - ITU / SP- CEP13301000 - TEL.: 11 40232063
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: MAGGI
Nº Laudo [redacted]
Consulta [redacted]
Data Realização: 17/09/2026 14:15
Data Impressão: 17/09/2026 15:08

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

[redacted]
MARCA:BMW
MODELO:320I

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2020
ANO MODELO:2021
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
EMPLACAMENTO	UF: SP		
MULTAS / IPVA	586,94	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:1
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
QTD DE PROPRIETÁRIOS	6	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)	NADA CONSTA
RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	CONSTA OCORRÊNCIA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	CONSTA OCORRÊNCIA
INDÍCIO DE SINISTRO	NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES CONSULTADAS		

C E M VISTORIAS LTDA
26650277000153 - AVENIDA DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES, 1374
LIBERDADE - ITU / SP- CEP13301000 - TEL.: 11 40232063
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceir[redacted]
Nº Lauc[redacted]
Consul[redacted]
Data Realização: 17/09/2026 14:15
Data Impressão: 17/09/2026 15:08

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (SENATRAN)	
CLIENTE: ********** E-MAIL: ********** CPF: ********** TELEFONE: **********	[redacted] MARCA:BMW MODELO:320I	COR:CINZA COMBUSTÍVEL:GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:2020 ANO MODELO:2021 SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

CRLV	NADA CONSTA
PLACAS	NADA CONSTA
VIDROS	NADA CONSTA
CHASSI	NADA CONSTA
NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 112811

C E M VISTORIAS LTDA
26650277000153 - AVENIDA DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES, 1374
LIBERDADE - ITU / SP- CEP13301000 - TEL.: 11 40232063
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
ESTRUTURA

Parceiro Comercial: MAGGI
Nº Laud[redacted]
Consul[redacted]
Data Realização: 17/09/2026 14:15
Data Impressão: 17/09/2026 15:08

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

[redacted]
MARCA:BMW
MODELO:320I

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2020
ANO MODELO:2021
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA	
PAINEL DIANTEIRO	OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
LONGARINA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
ALMA DO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA	
PAINEL TRASEIRO	OK
CAIXA DO ESTEPE	OK
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO DIREITO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

TETO	
TETO	OK

ASSOALHO	
ASSOALHO DO PORTA MALAS	OK
ASSOALHO CENTRAL	OK

C E M VISTORIAS LTDA
26650277000153 - AVENIDA DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES, 1374
LIBERDADE - ITU / SP- CEP13301000 - TEL.: 11 40232063
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
PINTURA

Parceiro Comercial: MAGGI
Nº Laudo: [redacted]
Consultor: [redacted]
Data Realização: 17/09/2026 14:15
Data Impressão: 17/09/2026 15:08

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (SENATRAN)
CLIENTE: **********	[redacted]
E-MAIL: **********	MARCA:BMW
CPF: **********	MODELO:320I
TELEFONE: **********	COR:CINZA
	COMBUSTÍVEL:GASOLINA
	ANO FABRICAÇÃO:2020
	ANO MODELO:2021
	SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO

- VERDE (Espessura de acordo com o padrão original)
- AMARELO (Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)
- VERMELHO (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

PINTURA	NADA CONSTA

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)

C E M VISTORIAS LTDA
26650277000153 - AVENIDA DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES, 1374
LIBERDADE - ITU / SP- CEP13301000 - TEL.: 11 40232063
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR

Nome do Cliente
****

Parceiro Comercial
MAGGI AUTOMOVEIS

Data da Realização
17/09/2026 15:08

N° da Placa
[redacted]

N° do Laudo
[redacted]

PRODUTO SELECIONADO DEKRA CAUTELAR COM PINTURA

PORTFÓLIO DE PRODUTOS	MÓDULOS AVALIADOS			
	IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	PINTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DEKRA CAUTELAR	✓	✓		
DEKRA CAUTELAR COM PINTURA	✓	✓	✓	
DEKRA GARANTIDO	✓	✓	✓	✓

C E M VISTORIAS LTDA
26650277000153 - AVENIDA DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES, 1374
LIBERDADE - ITU / SP- CEP13301000 - TEL.: 11 40232063
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br