CWB | PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

[redacted]

CWB PREMIUM · CONFORME · CERTIFIED · CERTIFICADO

CERTIFICADO DE VISTORIA CAUTELAR

VEHICLE INSPECTION CERTIFICATE



VISTA DIANTEIRA — FRONT VIEW · 01



VISTA TRASEIRA — REAR VIEW · 02

[redacted] | 30/09/2026 • REGINALDO ANTÔNIO ... | ITENS VERIFICADOS

VEÍCULO INSPECIONADO

MBENZ C300 2019/2020

• BRANCA | 76.741 KM

CLIENTE / ORIGEM

ACX MOTORS

ACX MOTORS

[redacted]

PERITO RESPONSÁVEL	DATA DA VISTORIA	STATUS FINAL	VALIDAÇÃO
REGINALDO ANTÔNIO DOS SANTOS VISTORIADOR	**30 DE SETEMBRO DE 2026** 17:54 • PR/CASCAVEL	• **CONFORME** CLASSIFICAÇÃO NBR 14074	[redacted]

[redacted]

VALIDAÇÃO DIGITAL

Escaneie para validar autenticidade do laudo em nossa base oficial. Documento com assinatura ICP-Brasil.

AUTENTICADO • BLOCKCH[redacted]

CWB | PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

Valide este laudo

[redacted]

PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 07/10/2026 15:05:42 - Data realização: 30/09/2026 17:54:09

DADOS DO CLIENTE

Cliente:
[redacted]

DADOS DO VEICULO

PLACA:
[redacted]

RENAVAM:
[redacted]

MARCA/MODELO::
MBENZ / C300

COR:
BRANCA

MOTOR BIN:
[redacted]

ANO/MODELO:
2019 / 2020

HODÔMETRO:
76741

N CÂMBIO BIN:
[redacted]

N CÂMBIO VEÍCULO:
OBSTRUIDO

SITUAÇÃO GERAL

68 Ítens verificados

68 CONFORME	**0** NÃO CONFORME
0 CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)	**0** CONFORME (COM RESTRIÇÃO)

IDENTIFICAÇÃO

- CRLV
- PLACA
- MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS

ESTRUTURA

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO

HISTÓRICO

- RESTRICAO
- LEILAO
- RECALL
- FURTO
- IPVA
- ACIDENTES
- OUTROS

OBSERVAÇÕES:

VEÍCULO SEM IMPEDIMENTO NA PERÍCIA..

CWB | PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

PARECER FINAL

Conforme

Valide este laudo

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 07/10/2026 15:05:43 - Data realização: 30/09/2026 17:54:09

ITENS AVALIADOS

LEGENDAS

CONFORME | CONFORME COM OBSERVAÇÃO | CONFORME COM RESTRIÇÃO | NÃO CONFORME

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

100 - Dentro dos Padrões do Fabricante

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 - Gravação Dentro dos Padrões do Fabricante

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

307 - Obstruída / Sem Acesso (item Excluído de Parecer)

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

415 - Sem Visualização / Não Obrigatoria

5 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

421 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

431 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

501 - Compatível Com o Ano do Veículo

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

610 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

620 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

630 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

640 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

650 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

660 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

710 - Placa e Tarjeta Em Conformidade

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

720 - Placa e Tarjeta Em Conformidade

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

901 - Verificamos todo o Historico do Veículo Dentro das Melhores e mais Confiaveis BASES OFICIAIS , onde NÃO FORAM Encontrados Registros Negativos Para o Mesmo Até a Data da Emissão deste Laudo

[redacted]

CWB | PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

PARECER FINAL

Conforme

Valide este laudo

[redacted]


Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 07/10/2026 15:05:43 - Data realização: 30/09/2026 17:54:09

[redacted]

ANÁLISE DE PINTURA



LEGENDAS

CONFORME | CONFORME COM OBSERVAÇÃO | CONFORME COM RESTRIÇÃO | NÃO CONFORME

CAPO DIANTEIRO	**PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO**	**PORTA DIANTEIRA DIREITA**
Pintura original	Pintura original	Pintura original
TETO	**PORTA TRASEIRA DIREITA**	**LATERAL TRASEIRA DIREITA**
Pintura original	Pintura original	Pintura original
TAMPA DO PORTA MALAS	**LATERAL TRASEIRA ESQUERDA**	**PORTA TRASEIRA ESQUERDA**
Pintura original	Pintura original	Pintura original
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	**PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO**	
Pintura original	Pintura original	

[redacted]

CWB | PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

PARECER FINAL

Conforme

Valide este laudo

[redacted]


Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 07/10/2026 15:05:43 - Data realização: 30/09/2026 17:54:09

[redacted]

ANÁLISE ESTRUTURAL



LEGENDAS

CONFORME | CONFORME COM OBSERVAÇÃO | CONFORME COM RESTRIÇÃO | NÃO CONFORME

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA Peça Original	**LONGARINA DIANTEIRA DIREITA** Peça Original	**PAINEL DIANTEIRO INFERIOR** Peça Original
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR Peça Original	**SUPORTE CAIXA DE AR DIREITA** Peça Original	**COLUNA "A" DIREITA** Peça Original
COLUNA "B" DIREITA Peça Original	**COLUNA "C" DIREITA** Peça Original	**LONGARINA TRASEIRA DIREITA** Peça Original
PAINEL TRASEIRO Peça Original	**LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA** Peça Original	**COLUNA "C" ESQUERDA** Peça Original
COLUNA "B" ESQUERDA Peça Original	**COLUNA "A" ESQUERDA** Peça Original	**SUPORTE CAIXA DE AR DIREITA** Peça Original
SUPORTE CAIXA DE AR ESQUERDA Peça Original	**CAIXA RODA DIANTEIRA DIREITA** Peça Original	**CAIXA RODA DIANTEIRA ESQUERDA** Peça Original
CAIXA RODA TRASEIRA DIREITA Peça Original	**CAIXA RODA TRASEIRA ESQUERDA** Peça Original	

[redacted]

CWB | PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

Valide este laudo

[redacted]

PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 07/10/2026 15:05:43 - Data realização: 30/09/2026 17:54:09

PLACA



LACRE / QR CODE



TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA DIREITA



DIANTEIRA ESQUERDA



DIANTEIRA DIREITA



CWB | PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

Valide este laudo

PARECER FINAL

Conforme

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 07/10/2026 15:05:43 - Data realização: 30/09/2026 17:54:09

ETIQUETA VIS – MOTOR



ETIQUETA VIS – BATENTE DA PORTA



NÚMERO DO VIDRO



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



NÚMERO DO CÂMBIO

CWB | PREMIUM PERÍCIA E VISTORIAS

CWB | PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

Valide este laudo

[redacted]

PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]


Resumo geral e parecer final

Data impressão: 07/10/2026 15:05:43 - Data realização: 30/09/2026 17:54:09

HODÔMETRO




COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA 01



LONGARINA 02



LONGARINA 03



LONGARINA 04



[redacted]

CWB | PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

PARECER FINAL

Conforme

Valide este laudo

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 07/10/2026 15:05:43 - Data realização: 30/09/2026 17:54:09

[redacted]

CAIXA DE ESTEPE



VIDRO 1



VIDRO 2



VIDRO 3



VIDRO 4



VIDRO 5



[redacted]

Valide este laudo

[redacted]

PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 07/10/2026 15:05:43 - Data realização: 30/09/2026 17:54:09

COLUNA 1

CWB | PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

COLUNA 2

CWB | PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

COLUNA 3

CWB | PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

COLUNA 4

CWB | PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

COLUNA 5

CWB | PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

COLUNA 6

CWB | PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

CWB | PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

PARECER FINAL

Conforme

Valide este laudo

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 07/10/2026 15:05:43 - Data realização: 30/09/2026 17:54:09

EXTRAS: 1



EXTRAS: 2



EXTRAS: 3



EXTRAS: 4



EXTRAS: 5



EXTRAS: ETIQUETA CINTO



[redacted]

CWB | PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

PARECER FINAL

Conforme

Valide este laudo

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 07/10/2026 15:05:43 - Data realização: 30/09/2026 17:54:09

[redacted]

EXTRAS: PAINEL



EXTRAS: TRASEIRA



[redacted]

PARECER FINAL

Conforme

Valide este laudo

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 07/10/2026 15:05:43 - Data realização: 30/09/2026 17:54:09

[redacted]

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

AVISO IMPORTANTE

ITENS QUE NÃO SÃO VERIFICADOS NA PERÍCIA CAUTELAR: FUNCIONAMENTO, EXISTÊNCIA OU ORIGINALIDADE DE AIRBAG, SISTEMA DE FREIOS ABS, COMPUTADOR DE BORDO, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS QUE NÃO FAÇAM PARTE DOS ITENS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 14/98 DO CONTRAN. NÃO SÃO VERIFICADOS O FUNCIONAMENTO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO, SALVO A CONFERÊNCIA DAS MODIFICAÇÕES PERMITIDAS NESTE ITEM, QUE OBRIGATORIAMENTE PRECISAM ESTAR REGULARIZADAS NO CRLV/CRV, CONFORME ESTABELECE A RESOLUÇÃO 298/08 DO CONTRAN E, TAMBÉM, PEÇAS MECÂNICAS OU ITENS DE ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO, COMPROVAÇÃO DE ORIGINALIDADE NO HODÔMETRO DO VEÍCULO. (NA PERÍCIA CAUTELAR A QUILOMETRAGEM É REGISTRADA, APENAS, ATRAVÉS DE FOTO NO LAUDO).

NOSSO LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR TEM A FINALIDADE DE MOSTRAR SE HÁ ALGO FORA DOS PADRÕES USADOS PELAS MONTADORAS , NÃO SUBSTITUINDO O LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL.

REGISTRO DE ACIDENTE DE TRANSITO NÃO FORNECIDO PELOS ORGÃOS OFICIAIS DEVIDO A LEI LGPD.

IMPORTANTE

ESTE LAUDO NÃO SE BASEIA NA ANÁLISE PARA APROVAÇÃO OU RECUSA EM CIA DE SEGUROS ,E NEM REPAROS DE PINTURA , LAUDO EXCLUSIVO PARA ANALISE DA ESTRUTURA E IDENTIFICAÇÃO DO MESMO.

[redacted]

[redacted]