VISÃO DO CARRO

VISTORIA AUTOMOTIVA

[redacted]

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR

CONFORME CONFORME

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR

VISÃO DO CARRO

[redacted]

Placa:	Cor:	Ano de fabricação:	Data da vistoria:
[redacted]	**BRANCA**	**2020**	**09/09/2026**
UF: **MG**	Capacidade:	Ano do modelo: **2020**	Fabricante: **BMW**

Modelo:	Combustível:	Km:	Renavam:	Motor:
320I	**GASOLINA**	**61609**	[redacted]	

Chassi: [redacted]

Vistoriador:

Unidade:

Conclusão gráfica

Consultas (9 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv Ii (Bin)
- Cred Agregados
- Renainf
- Cred Hist Rf
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial

Estrutura (29 itens verificados)

- Painel Corta Fogo
- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita



Frente




Traseira

[redacted]

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Observações Estrutura

Peça	Análise	Peça	Análise
1 - Painel corta-fogo	CONFORME	2 - Coluna central esquerda	CONFORME
3 - Longarina dianteira direita	CONFORME	4 - Longarina dianteira esquerda	CONFORME
5 - Longarina traseira direita	CONFORME	6 - Longarina traseira esquerda	CONFORME
7 - Coluna Dianteira Direita	CONFORME	8 - Coluna Dianteira Esquerda	CONFORME
9 - Coluna central direita	CONFORME	10 - Caixa de Ar Direito	CONFORME
11 - PAINEL FRONTAL	CONFORME	12 - Painel traseiro	CONFORME
13 - Caixa de Ar Esquerdo	CONFORME	14 - Torre de amortecedor diant. Direito	CONFORME
15 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	CONFORME	16 - Torre de amortecedor tras. Direito	470 - CONFORME
17 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	461 - CONFORME	18 - Coluna Traseira Direita	CONFORME
19 - Coluna Traseira Esquerda	CONFORME	20 - Assoalho do porta-malas	CONFORME
21 - Caixa de estepe	425 - CONFORME	22 - Caixa de Roda Dianteira Direita	417 - CONFORME
23 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	434 - CONFORME	24 - Caixa de Roda Traseira Direita	400 - CONFORME
25 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	443 - CONFORME	26 - Teto	CONFORME
27 - Assoalho Direito	408 - CONFORME	28 - Assoalho Esquerdo	470 - CONFORME
29 - Painel frontal inferior	CONFORME		

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN) [redacted]

N° do chassi (Veículo) [redacted]

Chassi - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.




Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN) [redacted]

N° do motor (Veículo) [redacted]

Motor - Gravação sem vestígios aparentes de procedimento de adulteração.

- Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO
DENTRO DOS PADRÕES

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
gravado dentro dos padrões.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

CONCLUSÃO

Conclusão Final
CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio
Gravação obstruída por componentes.

Condição estrutural da carroceria

Carroceria
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

GERAL

GERAL

Não nos responsabilizamos por modificações e/ou funcionamento de hodômetro, motor, câmbio, airbag´s, componentes elétricos e suspensão. Componentes plásticos ou ferrosos recobertos por "PPF" e/ou plotados não são emitidos pareceres referente a avaria ou análise de pintura, pareceres de pintura se restringem a sem vestígios de repintura, vestígios repintura, vestígios de massa e leia os campos de observação não emitimos pareceres referente a arranhados, mossas, amassados. Componentes estruturais analisados na vistoria consistem em partes fixadas através de soldas ou fundição no monobloco dos veículos assim constituídos e monobloco/longarinas assim como longarinas transversais geralmente encontradas em veículos utilitários, não é avaliado desalinhamento/avaria de carroceria ocasionada por torção e também peças moveis ou seja substituível, ex: Painel dianteiro e almas de para-choques. A vistoria cautelar não tem valor pericial ou laudo. LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR, foi realizado a pedido do cliente e/ou proprietário do veículo no presente momento, este possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística ou mesmo; vistorias do veículo para fins de aceitação em seguros, alienação em financiamentos, consórcios ou qualquer outro tipo de negócio comercial /financeiro, tendo em vista que, cada instituição possui seus próprios critérios para aceitação dos veículos. A sua validade restringe-se ao exato momento da realização da vistoria no veículo, identificado acima a verificação de dados dos documentos ora apresentados e observações identificadas com as coletas de dados, descritas no documento, as quais foram cruzadas com as informações adquiridas nas consultas junto à empresas terceirizadas, as quais se utilizam de bases de dados públicos e privados, em razão disto, não nos responsabilizamos por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, ou ainda a falta de informação, falha ou erro operacional, ao abastecer a base, de um órgão de trânsito para outro, especialmente àquelas que impliquem o chassi, motor ou câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetam a segurança do veículo (suas partes estruturais), ou ainda débitos, restrições e bloqueios administrativos/judiciais, sendo necessário a sua constatação junto aos órgão oficial do estado onde o veículo esteja registrado/licenciado “Detran”. Somos responsáveis, pelas informações que coletamos e apontamos no referido Laudo de Avaliação Cautelar, bem como pelas fotos, indicativos de danos estruturais e de pintura “se contratado pelo cliente”, que são devidamente comprovados por testes realizados no ato da verificação.

HODÔMETRO

HODÔMETRO

Registro do hodômetro fotografado.
Veiculo não possui histórico de quilometragem em nossos bancos de dados

PLACA

Placa dianteira

ESTAMPAGEM DA PLACA CONCLUIDA. (ATIVA)

Placa traseira

ESTAMPAGEM DA PLACA CONCLUIDA. (ATIVA)

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

Nesta data realizamos diversas pesquisas, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros e no cadastro de veículos sinistrados. Contudo, não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa que integra este laudo. IMPORTANTE: Nós e nossos parceiros, por mais esforço que façam para obter informações sobre o veículo, não se responsabilizam pelos resultados das pesquisas por elas realizadas e/ou a pedido do cliente, pois se tratam de informações oriundas de bancos de dados privados e que contem apenas uma quantidade indeterminada de veículos cadastrados, podendo haver casos não informados. As informações apresentadas decorrem de consulta vinculada ao serviço contratado.

RESULTADO DAS CONSULTAS/PESQUISAS

CONSULTAS/PESQUISAS

CONSULTAS EM FOTOS NA VISTORIA.

[redacted]

Fotos




Placa



Hodômetro



LATERAL ESQUERDA BORRACHAS ABAIXADAS



LATERAL DIREITA BORRACHAS ABAIXADA



ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR




ETIQUETA (ETA) COLUNA DE PORTAS

Fotos



PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PONTADE LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO



PONTA DE LONGARINA TRASEIRA DIREITA




PONTA DE LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA COM CAIXA DE RODA DIREITA

Fotos




LONGARINA COM CAIXA DE RODA ESQUERDA



ASSOALHO DIREITO



ASSOALHO ESQUERDO



GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO (MOTORISTA)



DIANTEIRA ESQUERDA



DIANTEIRA DIREITA

Fotos



Air-bags lateral esquerdo



AIR-BAG LATERAL DIREITO



TRASEIRA DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



CAIXA DE AR DIREITA

[redacted]

Fotos


[redacted]

ETIQUETA DE FABRICAÇÃO



[redacted]

LACRE OU QR


[redacted]

SENATRAN 1


[redacted]

SENATRAN 2



[redacted]

DETRAN


[redacted]


CONSULTA PROCEDÊNCIA

[redacted]

Fotos


[redacted]

ETIQUETA DE CARROCERIA



[redacted]


PRF



CONSULTA DE DIVIDA ATIVA PBH


[redacted]

ETIQUETA CINTO DE SEGURANÇA DO MOTORISTA


[redacted]

ETIQUETA CINTO DE SEGURANÇA DO PASSAGEIRO


[redacted]

COMPARTIMENTO DO MOTOR

Fotos




PAINEL COM MOTOR EM FUNCIONAMENTO



SENATRAN 3




ESTAMPAGEM DA PLACA DIANTEIRA



ESTAMPAGEM DA PLACA TRASEIRA



SEFA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO

Fotos




GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA




COMPARTIMENTO TRASEIRO COM A BORRACHA ABAIXADA




ETIQUETA/DATA FAROL DIREITO

Fotos



ETIQUETA/DATA FAROL ESQUERDO



PAINEL DIANTERO SUPERIOR ESQUERDO




PAINEL DIANTERO SUPERIOR DIREITO



ETIQUETA DE BATERIA



FIXAÇÃO TAMPA TRASEIRA



Dossiê de Confiança Veicular

Compra Segura V2

[redacted]

CONSULTA
09/09/2026 às 13:57

VEÍCULO CONSULTADO
BMW/320I
[redacted]

RECOMENDAÇÃO
★★★★☆
4/5

01 Resumo executivo

CONSULTA EXECUTADA	IMPEDIMENTOS	ALERTAS	RECOMENDAÇÃO
CONSULTADO	OK	ATENÇÃO	OK
9 fonte(s) consultada(s) neste documento.	Nenhum impeditivo consolidado no resumo.	2 ponto(s) de alerta consolidado(s).	★★★★★ 4/5

02 Identificação do veículo

[redacted]

MARCA/MODELO	VERSÃO	ANO	COR	COMBUSTÍVEL
BMW/320I	Não informado	2020/2020	Branca	Gasolina

TIPO	PROCEDÊNCIA		ORIGEM DE EMPLACAMENTO
Automovel	Nacional	[redacted]	Minas Gerais

03 Procedência e histórico

VERIFICAÇÕES DE HISTÓRICO CONCLUÍDAS

As verificações abaixo foram concluídas. Isso não substitui a leitura dos detalhes de cada fonte.

O QUE AS FONTES CONCLUÍDAS NÃO APONTARAM

- A fonte de roubo/furto não apontou ocorrência para esta consulta.
- A fonte consultada não apontou indício de sinistro.

Cobertura concluída: cadastro e bases veiculares, histórico de roubo/furto, leilão e indícios de sinistro.

7 fontes relacionadas consultadas. A lista completa está na seção Fontes consultadas.

04 Restrições, débitos e alertas

CONSOLIDAÇÃO INDISPONÍVEL

Não foram identificados valores financeiros para consolidar nesta consulta. Os valores exibidos dependem exclusivamente das informações recebidas das fontes consultadas.

TOTAL FINANCEIRO
R$ 0,00
aguardando consolidação

0 impeditivo(s) · OK

2 alerta(s) · Atenção

05 Recall

NÃO CONSULTADO

Recall não foi consultado nesta composição ou não há fonte específica disponível no retorno atual.

06 Situação documental e cadastral

Os dados documentais e cadastrais disponíveis estão consolidados nos blocos detalhados deste dossiê.

9 fonte(s) consultada(s)

07 Detalhamento das fontes

08 Conclusão

INFORMATIVO

EXPLICAÇÃO DO DOSSIÊ

O dossiê identificou que não há restrições ativas, sinistros ou ocorrências de roubo registradas nas fontes consultadas. Essa condição favorece a continuidade do processo de negociação, pois não foram detectados impedimentos jurídicos ou históricos relevantes. Não há débitos financeiros pendentes vinculados ao veículo que impactem a transferência.

09 Fontes consultadas

STATUS DAS FONTES

Análise completa 100% concluído

Todas as fontes vinculadas a esta consulta foram concluídas. A explicação do dossiê já considera as informações disponíveis.

9 de 9 fontes concluídas

Atualizado em 09/09/2026 18:07

Outros Estados CONSULTADO	**Cred BDV II (BIN)** CONSULTADO	**Cred Agregados** CONSULTADO
RENAINF CONSULTADO	**CRED Hist RF** CONSULTADO	**Cred Gravame 2** CONSULTADO
Leilão Base Comercial CONSULTADO	**Leilão Plus** CONSULTADO	**CRED IND. SINISTRO** CONSULTADO

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
09/09/2026	61609	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1

Documento emitido em 09/09/2026 às 13:57. Master: VISAO DO CARRO. Cliente vinculado [redacted]

Termos de uso e responsabilidade. As informações deste dossiê são confidenciais e devem ser utilizadas exclusivamente pelo consultante, para orientação, prevenção de fraudes e análise de risco em transações comerciais relacionadas ao veículo consultado.

O consultante é responsável por possuir autorização, base legal e finalidade legítima para a consulta, bem como por manter sigilo, restringir o compartilhamento e impedir uso discriminatório, abusivo ou em desacordo com a legislação vigente.

A responsabilidade da plataforma limita-se a organizar e transmitir, com fidelidade técnica, os dados disponibilizados por bases públicas, privadas, fornecedores e integrações no momento da emissão. Essas informações podem estar incompletas, indisponíveis, desatualizadas, sofrer alteração posterior ou divergir de registros oficiais.

Este dossiê é informativo e deve ser confrontado com os registros oficiais e a documentação da negociação. Não substitui vistoria física, análise documental, validação jurídica, consulta aos órgãos oficiais ou confirmação direta junto à autoridade competente. Em caso de dúvida, divergência ou decisão de alto impacto, devem prevalecer os registros oficiais e a verificação independente do consultante.

O uso indevido das informações, inclusive exposição de dados, reprodução não autorizada ou decisão tomada sem validação adequada, sujeita o consultante às responsabilidades civis, administrativas e criminais cabíveis. A emissão e o acesso ao documento poderão ser auditados quando exigido por autoridade competente ou ordem judicial.