AURÉLIO VISTORIAS

[redacted]

CÓD. [redacted]

DATA: 31/08/2026 16:33

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR [redacted]

DADOS DO CLIENTE

Nome: [redacted] **CPF/CNPJ:** [redacted]

Telefone: **E-mail:**

DADOS DO VEÍCULO

Marca:	HONDA	**Modelo:**	HR-V TOURING
Ano Fab. / Modelo:	2024 / 2025	**Cor:**	AZUL
Placa:	[redacted]	**Município:**	BLUMENAU-SC
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA	**KM:**	35.335

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	[redacted]			✓
Motor				✓
Câmbio	Não Informado			

ANÁLISE DOS ITENS

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI
- ✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR
- ✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO
- ✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA
- ✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA
- ✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA
- ✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- ✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA
- ✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA
- ✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA
- ✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE


9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA
- ✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO


901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

FOTOS

DIANTEIRA 45º



FRENTE DO VEÍCULO



DIANTEIRA 45º



TRASEIRA 45º




TRASEIRA DO VEÍCULO



TRASEIRA 45º



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)




VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



PLACA TRASEIRA




VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



COMPARTIMENTO INTERNO



PLAQUETA FABRICAÇÃO



CÂMBIO



HODÔMETRO



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA




CRLV



CHASSI



MOTOR



PORTA MALAS



FAROL DIANTEIRO



FAROL DIANTEIRO



LANTERNA TRASEIRA



LANTERNA TRASEIRA



QR CODE PLACA



TETO EXTERNO



BANCOS DIANTEIROS



ETIQUETA (VIS) PORTA



BANCO TRASEIRO



BANCO TRASEIRO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



COMANDOS PORTA DIANTEIRA



BANCOS DIANTEIROS



PAINEL DE INSTRUMENTOS



FORRO DE TETO INTERNO



ITENS DE SEGURANÇA



ASSOALHO CAIXA ESTEPE



PAINEL TRASEIRO ASSOALHO



PAINEL TRASEIRO ASSOALHO



PAINEL TRASEIRO ASSOALHO



ITENS DE SEGURANÇA



VIDRO PARABRISA



VIDRO PARABRISA



VIDRO PARABRISA



TORRE DO AMORTECEDOR



TORRE DO AMORTECEDOR



ETIQUETA (VIS) MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA



CAIXA DE AR DIREITA



CAIXA DE AR DIREITA



CAIXA DE AR ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



PNEU E ARO



CAIXA DE AR ESQUERDA



PNEU E ARO



PNEU E ARO



PNEU E ARO



CAIXA DE AR DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



AVARIA DE PINTURA



PORTA INTERNA



PORTA INTERNA



PORTA INTERNA




PORTA INTERNA



MULTIMIDIA



RETROVISOR



PEDAIS



MEDIÇÃO PARA-LAMA DIANTEIRO



MEDIÇÃO PORTA DIANTEIRA




MEDIÇÃO PORTA TRASEIRA




MEDIÇÃO LATERAL TRASEIRA




MEDIÇÃO TETO



MEDIÇÃO TETO



MEDIÇÃO TETO




MEDIÇÃO COLUNA "A" DIREITA



MEDIÇÃO COLUNA "B" DIREITA



MEDIÇÃO COLUNA "B" DIREITA



MEDIÇÃO COLUNA "C" DIREITA



MEDIÇÃO PARA-LAMA DIANTEIRO



MEDIÇÃO PORTA TRASEIRA



MEDIÇÃO PORTA DIANTEIRA




MEDIÇÃO PARA-LAMA DIANTEIRO




MEDIÇÃO TETO



MEDIÇÃO TETO



MEDIÇÃO TETO



MEDIÇÃO COLUNA "C" ESQUERDA



MEDIÇÃO COLUNA "B" ESQUERDA



MEDIÇÃO COLUNA "B" ESQUERDA



MEDIÇÃO COLUNA "A" ESQUERDA



MEDIÇÃO CAPÔ DIANTEIRO



MEDIÇÃO CAPÔ DIANTEIRO



AVARIA



AVARIA



AVARIA




AVARIA




AVARIA



ANÁLISE DE PINTURA



ANÁLISE ESTRUTURAL



OBSERVAÇÕES

Veículo apresenta aros dianteiro e traseiro direito arranhando.

Veículo apresenta para-choque dianteiro e aplique do para-lama dianteiro direito arranhado.

Veículo apresenta aplique do para-lama dianteiro direito danificado.

Veículo apresenta picadinhos de pedra no para-brisa.

Itens de identificação de acordo com os padrões do fabricante.

Veículo encontra-se com a estrutura preservada.

Informamos que no momento da realização da vistoria, o veículo não se encontrava devidamente limpo na parte externa/interna. Essa condição pode ter dificultado a identificação de determinados detalhes na lataria, pintura e acabamentos. Assim, eventuais marcas, riscos ou pequenas avarias podem não ter sido detectados.

AURELIO VISTORIAS LTDA
CNPJ: 32.302.237/0001-13
Telefone: (47) 9927-25785
Endereço: Rua Francisco Vahldieck, 661
Fortaleza - Blumenau/SC

[redacted]
Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a AURELIO VISTORIAS não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a AURELIO VISTORIAS, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

AURÉLIO VISTORIAS

[redacted]

AUTO SCORE

CÓDIGO: [redacted]
DATA: 31/08/2026 16:23
IMPRESSÃO 31/08/2026 17:42

Confidencial p [redacted]

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: [redacted]



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	**2024**	ANO MODELO:	**2025**
MARCA / MODELO:	**HONDA/HR-V TOURING**	COR:	**AZUL**
COMBUSTÍVEL:	**ALCOOL/GASOLINA**	ESPÉCIE:	**PASSAGEIRO**
TIPO VEÍCULO:	**AUTOMOVEL**	CATEGORIA:	**PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	**5**	PROCEDÊNCIA:	**NACIONAL**
CILINDRADAS:	**1498**	POTÊNCIA:	**177**
CAPAC. DE CARGA:	**0**	CMT/PBT:	**183/183**
QTD. DE EIXOS:	**0**		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	**17/09/2025**	DT LICENCIAMENTO:	
MUNICIPIO PLACA:	**BLUMENAU-SC**	RENAVAM:	[redacted]
CHASSI:	[redacted]	SITUAÇÃO VEICULO:	**CIRCULACAO**
TIPO CHASSI:	**NORMAL**		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	**Não Informado**	Nº MOTOR:	[redacted]

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:		Nº MOTOR:	[redacted]
CARROCERIA:			

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	**NADA CONSTA**	JUDICIAL:	**NADA CONSTA**
BLOQUEIO	**NADA CONSTA**	FINANCEIRA:	**NADA CONSTA**
ADMINISTRATIVA:	**NADA CONSTA**	RENAJUD:	**NADA CONSTA**
TRIBUTÁRIA:	**NADA CONSTA**		

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	**NADA CONSTA**	RESTRIÇÃO 2:	**NADA CONSTA**
RESTRIÇÃO 3:	**NADA CONSTA**	RESTRIÇÃO 4:	**NADA CONSTA**

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	**0,00**	MUNICIPAIS:	**130,16**
DER:	**0,00**	POL. ROD. FEDERAL:	**0,00**
DERSA:	**0,00**	RENAINF:	**0,00**
CETESB:	**0,00**	IPVA:	**3.477,64**
DPVAT:	**0,00**	MULTAS:	**130,16**
LICENCIAMENTO:	**149,37**		

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado jundo ao DETRAN correspondente.

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: [redacted]

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: **NADA CONSTA**

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:	[redacted]	CHASSI:	[redacted]
MARCA/MODELO:		ANO FAB/MODELO:	**2024/2025**
COR:	**Azul**	COMBUSTÍVEL:	**Alcool / Gasolina**
TIPO DE VEÍCULO:	**Automovel**	ESPÉCIE:	**Passageiro**
MUNICÍPIO / UF:	**BLUMENAU / SC**	UF ORIGEM:	**SC**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	[redacted]	POTÊNCIA:	**177**
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	**183.0**
CILINDRADAS:	**1498**	TIPO CARROCERIA:	**NAO APLICAVEL**
SITUAÇÃO CHASSI:	**N**	SITUAÇÃO VEÍCULO:	**S**
NUMERO EIXOS:	**0**	PESO BRUTO TOTAL:	**183.0**
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	**0.0**
NUM. EIXO TRAS.:			

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	**NÃO**	ROUBO E FURTO:	**NÃO**
RENAINF (MULTAS):	**SIM**	INDICADOR ALARME:	**NÃO**
RECALL:	**NÃO**	INDICADOR LEILÃO:	**NÃO**
RENAJUD:	**NÃO**		

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	**SEM RESTRICAO**	RESTRIÇÃO 2:	**SEM RESTRICAO**

RESTRIÇÃO 3: **SEM RESTRICAO** RESTRIÇÃO 4: **SEM RESTRICAO**

RECALL

NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas única e exclusivamente para **orientação complementar** das transações comerciais da empresa contratante **AURELIO VISTORIAS LTDA**, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos causados a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação vigente.

A responsabilidade da AutoSCORE limita-se à transmissão fiel das informações relativas a veículos automotores constantes em bases de dados públicas e privadas, obtidas junto a fontes legalmente acessíveis e regularmente contratadas. As informações exibidas nesta consulta correspondem àquelas disponíveis na data e hora de sua realização, podendo ser acrescidas, modificadas ou excluídas posteriormente pelos órgãos públicos, instituições financeiras, seguradoras, leiloeiras e demais entidades responsáveis. A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas, alteradas ou atualizadas após a emissão desta CONSULTA VEICULAR.

Esta CONSULTA VEICULAR não possui caráter pericial e não substitui perícia oficial ou consulta direta aos órgãos competentes, devendo ser utilizada apenas como ferramenta de análise prévia, não podendo ser considerada elemento único para decisão de vistoria, aquisição, comercialização ou qualquer outra negociação envolvendo o veículo.

O CONTRATANTE declara ciência de que, em razão da inexistência de um registro nacional unificado dessas informações, bem como do tempo necessário para coleta, tratamento, validação e processamento dos dados provenientes de diferentes fontes, o prazo para captação e disponibilização de informações ao mercado pode ocorrer em até **120 (cento e vinte) dias** contados do evento gerador ou de sua publicação, tratando-se de prazo meramente estimativo, que poderá variar conforme a origem, disponibilidade e atualização das bases consultadas.

O CONTRATANTE declara, ainda, estar ciente de que, em determinadas situações, especialmente quando houver divergências cadastrais, inconsistências de publicação, atraso na disponibilização pelas fontes originárias ou ausência de compartilhamento da informação nas bases de mercado, a captação poderá ocorrer em prazo superior.

Dessa forma, informações relativas a leilões, sinistros, histórico de comercialização ou outros apontamentos poderão não estar disponíveis na presente CONSULTA VEICULAR no momento de sua emissão, ainda que o evento tenha ocorrido anteriormente.

O CONTRATANTE declara, ainda, ciência de que a CONTRATADA não possui acesso a informações provenientes dos sistemas **SNG** e **RENAJUD**, bem como a registros restritos ou não disponibilizados para consulta pública, incluindo intenção de gravame, não caracterizando tais ausências falha na prestação do serviço.

O CONTRATANTE declara também estar ciente da necessidade de verificação do **CRLV** do veículo para identificação de eventuais restrições administrativas, sinistros ou apontamentos registrados junto ao DETRAN.

Declara, por fim, que a utilização dos dados respeitará as finalidades e procedimentos legalmente admitidos pela **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 - LGPD**).