3ª VISÃO
Perícias e Vistorias Automotivas

Nº [redacted]

23/03/2026 17:11:07

LAUDO DE PERÍCIA CAUTELAR


[redacted]

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo

TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX/TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX
2014/ 2015 - BRANCA - ALCOOL/GASOLINA

Solicitante

[redacted]



APROVADO COM ALERTA

DADOS DO VEÍCULO

[redacted]

DADOS DA BIN				DADOS COLETADOS	
TIPO VEÍCULO:	Automóvel	**ESPÉCIE:**	PASSAGEIRO	**CRLV:**	não apresentado
RENAVAM:	[redacted]	**CATEGORIA:**	AUTOMOVEL	**HODÔMETRO:**	110227
CHASSI:		**CAPACIDADE:**	NÃO INFORMADO	**CHASSI:**	[redacted]
MOTOR:		**PBT:**	1.7	**MOTOR:**	
CÂMBIO:		**CILINDRADA:**	1987	**CÂMBIO:**	
MUNICÍPIO/UF:	FOZ DO IGUACU/PR	**POTÊNCIA:**	154	**MUNICÍPIO/UF:**	Foz do Iguaçu/PR

APROVADO REPROVADO COM APONTAMENTO(S) COM ALERTA(S) COM RESTRIÇÃO(ÕES)









ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

[redacted]

Gravação do Motor



049 - Gravação identificadora cadastrada parcialmente nos bancos de dados oficiais.

018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



049 - Gravação identificadora cadastrada parcialmente nos bancos de dados oficiais.

018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Hodômetro



249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



249 - Registro fotografado/observado.

ITENS ANALISADOS

Gravação do VIS nas etiquetas

VIS compartimento do motor

- 8 - Eta original

VIS do batente da porta

- 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

- 115.2 - Obstruída, sem acesso devido.

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

- 128 - Não original

Vidro da porta dianteira esquerda

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

PIV- Placas de identificação veicular

QR Code


- 208 - Sem vestígios de irregularidades.

PRH - Pesquisas de Registros e Histórico

Restrições informadas por consulta homologada.


- 246 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Autocredcar, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.606.838/0001-80.
- 244.1 - Constam débitos conforme pesquisa (multas, IPVA, DPVAT, gravame, licenciamento/alienção fiduciária).
- 241.1 - Consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares e/ou seguradora, conforme pesquisa anexa ao laudo.
- 244 - Sinistro e/ou indícios de sinistro, conforme pesquisa anexa ao laudo, realizada nesta data para o veículo em questão.

AVALIAÇÃO DE PINTURA




1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
2 - Painel frontal	Original
3 - Para lama dianteiro esquerdo	Original
4 - Coluna dianteira esquerda	Repintada
5 - Porta dianteira esquerda	Repintada
6 - Caixa de ar/soleira esquerda	Repintada
7 - Coluna média/central esquerda	Original
8 - Porta traseira esquerda	Repintada
9 - Coluna traseira esquerda	Repintada
10 - Para lama/folha lateral traseira esquerda	Original
11 - Envolvente/para choque traseiro/painel traseiro	Original
12 - Painel traseiro	Original
13 - Capô/tampa do porta malas/caçamba	Original
14 - Para lama/folha lateral traseira direita	Original
15 - Coluna traseira direita	Repintada
16 - Porta traseira direita	Original
17 - Coluna média/central direita	Repintada
18 - Caixa de ar/soleira direita	Repintada
19 - Porta dianteira direita	Original
20 - Coluna dianteira direita	Repintada
21 - Para lama dianteiro direito	Original
22 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
23 - Teto/Painel traseiro	Original

AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



1 - Envolvente/para choque dianteiro	Substituído
2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Substituído
3 - Painel frontal superior	Substituído
4 - longarina dianteira inferior/superior esquerda	Original
5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
7 - Painel corta fogo	Original
8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Reparado
9 - Porta dianteira esquerda	Original
10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
12 - Coluna dianteira esquerda	Original
13 - Coluna média/central esquerda	Original
14 - Porta traseira esquerda	Original
15 - Coluna traseira esquerda	Original
16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
17 - Folha lateral traseira esquerda	Recuperado
18 - Longarina traseira esquerda	Original
19 - Envolvente/para choque traseiro	Reparado
20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original



21 - Painel traseiro	Original
22 - Alma do para choque traseiro	Original
23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
24 - Longarina traseira direita	Original
25 - Caixa de roda traseira direita	Original
26 - Folha lateral traseira direita	Recuperado
27 - Porta traseira direita	Reparado
28 - Coluna traseira direita	Original
29 - Porta dianteira direita	Recuperado
30 - Coluna média/central direita	Original
31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
33 - Coluna dianteira direita	Original
34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Substituído
35 - Caixa de roda dianteira direita	Substituído
36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
37 - longarina dianteira inferior/superior direita	Recuperado
38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Substituído
39 - Folha do teto/painel traseiro	Original
40 - Estrutura do teto	Original


*** NO ATO DA PERÍCIA O VEÍCULO ENCONTRA-SE COM KIT FRONTAL (PARA-CHOQUE DIANTEIRO,FARÓIS,GRADE ETC..),CAPÔ,PAINEL FRONTAL,PROLONGADOR DAS LONGARINAS DIANTEIRAS,PARA-LAMA EXTERNO DIANTEIRO E PARA-LAMA INTERNO (CAIXA DE RODA) AMBOS DO LADO DIREITO SUBSTITUÍDOS.*** CORTE PARCIAL PARA A RECUPERAÇÃO DA LONGARINA DIANTEIRA DIREITA COM USO DE SOLDA E MASSA PLÁSTICA E A MESMA ENCONTRA-SE COM AVARIAS.*** ALGUMAS PEÇAS DA CARROÇARIA RECUPERADAS E REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA E/OU REPINTURA CONFORME CROQUI ANEXO.*** AVARIAS EM ALGUMAS PEÇAS.***

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Eta/VIS do batente da porta



Eta/VIS do compartimento do motor



Lacre /QR code



Gravação do VIS no vidro



Data do cinto de segurança



Foto extra




Foto extra



Foto extra



Foto extra



PLAQUETA



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



[redacted]

3ª VISÃO Perícias e Vistorias Automotivas

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de perícia cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de perícia cautelar : sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO! o laudo de perícia cautelar , apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- Apenas ITL - Instituto Técnico Licenciada ou ETP - Estudo Técnico Preliminar têm autorização legal para atestar, por meio da inspeção de segurança veicular, se um veículo com danos estruturais está apto a circular, conforme previsto na resolução CONTRAN nº 922/22. As unidades do grupo 3V, ao realizar a vistoria cautelar, apenas informam no laudo sobre a existência de danos ou reparos e sua localização. Os status usados nos laudos cautelares do grupo 3V são para controle interno e não visam atestar a aptidão do veículo para circular, ser comercializado ou depreciar seu valor.

Observações

*** CONSTA HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO EM LEILÂO,INDICIO DE SINISTRO,APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO EM SEGURADORAS,CSV/INMETRO (RECUPERADO DE SINISTRO) E NÃO ACEITO EM COMPANHIAS DE SEGURO CONFORME PODE SER OBSERVADO JUNTO AS PESQUISAS EM ANEXO AO LAUDO.***
*** SEM CAMPO VISUAL PARA A IDENTIFICAÇÃO DO KIT DE SEGURANÇA AIR BAG.***

[redacted]

[redacted]

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de perícias e vistorias veiculares. A perícia cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.
Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.
As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.
Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).
Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.
Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE PERÍCIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.

AUTO COMPLETA

[redacted]

Nº [redacted]
Data/Hora: 23/03/2026 14:52:21

QUADRO RESUMO

Restrições: SIM	Débitos: NÃO
Leilão 1: SIM	Leilão 2: SIM
Venda direta: NÃO	Remarketing: NÃO
Indício de sinistro 1: NÃO	Indício de sinistro 2: SIM
Sinistro: NÃO	Situação: CIRCULAÇÃO

BIN + RF

TOYOTA

Placa:	[redacted]
Procedência:	NACIONAL
Chassi:	[redacted]
Renavam:	
Número do Motor:	
Motor de Fábrica:	

Cor	BRANCA	Ano Fab/Mod	2014/2015
Marca/Modelo	TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX	UF/Municipio	PR/Foz Do Iguacu-Pr
Cap. passageiros	5	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Potência	154	Tipo	AUTOMOVEL
Carroceria	NãO APLICAVEL	Caixa de Câmbio	Não Informado
Número do Câmbio	[redacted]	Número de Carroceria	Não Informado
Eixos	2	Eixo Auxiliar	Não Informado
Eixo Traseiro Dif.	Não Informado	Capacidade de Carga	Não Informado
Cilindradas	1987	Remarcação do Chassi	Não
Peso Bruto/CMT	1.7/1.7	Situação	CIRCULAÇÃO
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	07/06/2023	MONTAGEM	COMPLETA

RESTRIÇÕES

Restrição Financeira:	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição Judicial:	Nada consta
Restrição Tributaria:	Nada consta	Restrição Administrativa:	Nada consta

DADOS DO FABRICANTE

Placa:	[redacted]	**Chassi:**	[redacted]
UF Faturado:	SP	**Doc Faturado:**	
Cor:	Branca	**Combustivel:**	Alcool / Gasolina
Marca/Modelo:	TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX	**Ano FAB/MOD:**	2014/2015
Potencia:	154	**Cilindradas:**	1987
Motor:	[redacted]	**Cambio:**	[redacted]
Numero Carroceria:	Nada consta	**Eixos:**	2
Eixo Auxiliar:	Nada consta	**Eixo Traseiro Dif.:**	Nada consta
PBT:	170	**CMT:**	170

✔ VEICULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

✔ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

Placa:	[redacted]	**Procedência:**	Nacional
Chassi:		**Motor:**	[redacted]
Renavam:		**Cor:**	Branca
Ano de Fabricação/Modelo:	2014/2015	**Município/UF:**	Foz Do Iguacu-Pr/PR
Qtd. Passageiros:	5	**Capacidade de Carga:**	0
Espécie:	Passageiro	**Número Carroceria:**	Não Informado
Câmbio:	14207410	**Eixos:**	2
Categoria:	Particular	**Tipo do Veículo:**	Automóvel
Tipo Carroceria:	Não Informado	**Combustível:**	Álcool/gasolina
Marca/Modelo:	TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX	**CMT/PBT:**	1,70/1,70
Potência:	154	**Situação:**	Circulação
Cilindradas:	1987		

RESTRIÇÕES

✖ CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA [redacted]

Restrição Administrativa:	RECUPERADO SINISTRO	**Restrição Financeira:**	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Restrição Tributaria:	NADA CONSTA	**Restrição Judicial:**	NADA CONSTA
Furto:	NADA CONSTA	**Outras restrições**	RECUPERADO SINISTRO

DÉBITOS

✔ NÃO CONSTAM DÉBITOS PARA A PLACA [redacted]

Alerta IPVA e Licenciamento:	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA OU LICENCIAMENTO	**Alerta de Multa:**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor DPVAT:	0,00	**Valor IPVA:**	0,00
Valor do Licenciamento:	0,00	**Valor das Multas:**	0,00

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

Anterior:	Não Informado	**Atual:**	[redacted]

COMPARATIVO DE COMPONENTES VEICULARES

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[redacted]		OK
Motor			OK
Cor	BRANCO	BRANCO	OK
Combustivel	ALCOOL/GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	OK

GRAVAME

✔ VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM DOCUMENTO JÁ EMITIDO

Placa/UF:	[redacted]	Ano FAB/MOD:	Não Informado
Renavam:		Documento:	[redacted]
Nome:		Contrato:	SIRCAF: SIM 0
Financeira DOC:	[redacted]	Financeira:	[redacted]
Financeira Código:	Não Informado	UF do Gravame:	Não Informado
Data do Gravame:	10/05/2023	Situação:	VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM DOCUMENTO JÁ EMITIDO
Numero da Restricao:	Não Informado	DataHora:	10/05/2023

DENATRAN - CORTESIA

ROUBO/FURTO ATIVO

✔ NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

✔ NENHUM REGISTRO

RESTRIÇÕES JUDICIAL RENAJUD

✔ NENHUM REGISTRO

MULTA RENAINF

✖ CONSTAM REGISTROS

RECALL

✔ NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR

✖ CONSTAM REGISTROS

MULTA RENAINF

AIT	ÓRGÃO	DESCRICAO	LOCAL	DATA/HORA	VALOR
T000145690	PREF. DE PR FOZ DO IGUACU	DIRIGIR VEICULO MANUSEANDO TELEFONE CELULAR	RUA EDMUNDO DE BARROS COM AVEN	04/10/2025 - 14:09	R$ 293,47

CSVs EMITIDOS

IDENTIFICAÇÃO	LINK
[redacted]	

DECODIFICADOR

Chassi:	[redacted]	Tipo Veículo:	Não Informado
Região:	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI	Páis:	BRASIL
Fabricante:	TOYOTA	Modelo:	COROLLA XEI20FLEX
Categoria:	AUTOMOVEL	Transmissão:	Não Informado
Motorização:	2.0	Versão:	Não Informado

TABELA FIPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO (R$)
002111-3	Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut.	R$ 81.045,00
002111-3	Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut.	R$ 81.045,00
002112-1	Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut	R$ 82.603,00
002112-1	Corolla ALTIS 2.0 Flex 16V Aut.	R$ 82.603,00
002112-1	Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut	R$ 82.603,00

LEILÃO 1

✖ CONSTAM REGISTRO(S) DE LEILÃO

Placa	[redacted]	Chassi	[redacted]
Ano fabricação	2014	Marca/Modelo	TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX
Cor	BRANCA	Quantidade de eixos	Não Informado
Ano fab/mod	2014/2015	Combustível	ÁLCOOL / GASOLINA

HISTÓRICOS DE LEILÃO

Data	04/08/2020	Leiloeiro	NÃO DISPONÍVEL
Comitente	[redacted]	Lote	[redacted]
Condição do veículo	NÃO DIVULGADO	Classificação	Média Monta

LEILÃO 2

✖ CONSTAM REGISTRO(S) DE LEILÃO

Placa	[redacted]	Chassi	[redacted]
Situação do Chassi	NORMAL	Ano FAB/MOD	2014/2015
Marca/Modelo	TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX	Combustível	ALCOOL/GASOLINA

Cor	BRANCA	Renavam	[redacted]
Segmento	AUTO	Sub-Segmento	AU - SEDAN MEDIO
Número do Motor	[redacted]	Caixa Cambio	Não Informado
Carroceria	Não Informado	Eixo Traseiro	Não Informado
Quantidade de eixos	2	Score Pontuação	Não Informado

HISTÓRICOS DE LEILÃO

Lote	[redacted]	Comitente	[redacted]
Data	04/08/2020	Condição do veículo	COLISAO MEDIA MONTA
Leiloeiro	N/I	Observações	Não Informado

SCORE



- SCORE: ..... MÉDIOS DANOS .....
- PROBABILIDADE DA VISTORIA: ..... MAIOR PROBABILIDADE .....
- PERCENTUAL DO VALOR SOBRE TABELA FIPE: ..... 90% .....
- ACEITAÇÃO DO VEÍCULO: ..... 61% .....

VENDA DIRETA

✔ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO

REMARKETING

✔ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

✖ CONSTA APONTAMENTO DE SEGURADORAS

⚠ ATENÇÃO!
- VEICULO PASSIVO DE NÃO ACEITAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS.
- NÃO TEMOS ADMINISTRAÇÃO SOBRE BANCO DE DADOS DE LEILÃO REPASSAMOS CONFORME DIVULGADO NO ATO DA CONSULTA E DE ACORDO COM FONTES UTILIZADAS POR NOSSA EMPRESA, SENDO ASSIM NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INFORMAÇÕES DIVULGADAS POR TERCEIROS.
- VALE INFORMAR QUE OS FORNECEDORES NOS REPASSAM QUE A BASE DE LEILÃO E INDICIO DE SINISTRO SÃO CONSTANTEMENTE ATUALIZADA.

HISTÓRICO DE AVARIA

✔ NÃO POSSUI HISTÓRICO DE AVARIA

SINISTRO (CORTESIA)

✔ NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL PARA A PLACA

INDÍCIO DE SINISTRO 1

✔ NADA CONSTA

INDICIO DE SINISTRO 2

VEÍCULO POSSUÍ INDÍCIO DE SINISTRO

⚠ ATENÇÃO!
- VEICULO PASSIVO DE NÃO ACEITAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS.
- VALE INFORMAR QUE OS FORNECEDORES NOS REPASSAM QUE A BASE DE INDICIO DE SINISTRO É CONSTANTEMENTE ATUALIZADA.

PROPRIETARIOS ANTERIORES

UF	ANO	NOME
PR	2023	[redacted]

DETRAN

Placa:	[redacted]	Renavam:	[redacted]
Tipo de Financiamento/ Restrição:	ALIENACAO FIDUCIARIA - [redacted]	Situação:	VIGENTE (EM CIRCULACAO)

ODÔMETRO

Data	05/06/2023	Valor	86.335 km

HISTÓRICO DE ODÔMETRO

MOTIVO	DATA	VALOR
AQUISICAO DE VEICULO	05/06/2023	86.335 km
AQUISICAO DE VEICULO	28/12/2022	84.064 km
AQUISICAO DE VEICULO	19/04/2022	67.651 km
COMPRA COM TROCA DE MUNICIPIO	23/02/2022	63.983 km
AQUISICAO DE VEICULO	26/07/2021	56.717 km
REGISTRO DE OUTRO ESTADO	15/10/2020	50.890 km

SEGURANÇA VEÍCULAR

✖ CONSTAM REGISTROS DE SEGURANÇA VEICULAR

Ano:	Não Informado	Número:	[redacted]
Discriminação:	RECUPERADO DE SINISTRO		

AÇÕES TRABALHISTAS

✔ NADA CONSTA

Documento	[redacted]	Código de autenticidade	[redacted]
Emitiu a certidão negativa?	SIM	Expedição	23/03/2026, às 14:55:55
Nome	[redacted]	Total de Processos	0

LINK DA CERTIDÃO

[redacted]

AÇÕES TRABALHISTAS - CORTESIA

[redacted]

Estas informações são confidencias e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do CNPJ: 30.057.075/0001-70, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a lesgislação em vigor. A responsabilidade da Autocredcar limita-se a transmitir fielmente

as informações sobre veiculos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponiveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 30.057.075/0001-70 em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 30.057.075/0001-70 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramente de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

CARFLUX SOLUTIONS

CONSULTA SEGURO

INFORMAÇÕES EXCLUSIVAS PARA: 3ºV. FOZ DO IGUAÇU
DATA/HORA DA CONSULTA: 23/03/2026 15:02

[redacted]

TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX[redacted]

CARACTERISTICAS:

CONSULTA:PREMIUM	**PLACA**[redacted]	**RENAVAM**:---	**CHASSI**:[redacted]
ANO/FAB:2014	**ANO/MOD**:2015	**UF FATURADO**:SP	**MODELO**:TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX
TIPO/MODELO:Automovel	**COR**:Branca	**MARCA**:TOYOTA	**COMBUSTÍVEL**:ALCOOL / GASOLINA

INFORMAÇÕES:

STATUS: CONSTA APONTAMENTO DE SEGURADORA PARA O VEICULO

PASSAGEM POR:

CIA: NADA CONSTA EM NOSSA BASE DE DADOS **DOCUMENTO**: NADA CONSTA **DATA**: NADA CONSTA

OCORRÊNCIA:

INDICADOR:---

ESTE VEÍCULO JÁ PASSOU POR AQUI:

PLACA[redacted] **DATA DA CONSULTA**:23/03/2026 15:02

COMPANHIAS	PORCENTAGEM	STATUS
ALFA	SEM ACEITAÇÃO	✗
ZURICH	SEM ACEITAÇÃO	✗
Aliro seguro	SEM ACEITAÇÃO	✗
MAPFRE	SEM ACEITAÇÃO	✗

AVISO:

Analisamos apenas o VEÍCULO para apontamento de seguro. A recolha de informações sobre o veículo através de consultas eletrônicas nunca substitui uma consulta completa, sobretudo porque os órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras podem acrescentar, alterar ou eliminar informações "online". Essas informações são confidenciais e deveram ser utilizadas apenas para orientar as transações comerciais, sendo o cliente responsabilizado civil e criminalmente por danos causados a terceiros se utilizados em desacordo as leis vigentes. O contratado está limitado à transmissão verídica das informações sobre o veículo cadastrado no banco de dados onde as informações são mantidas. As informações apresentadas nesta consulta foram disponibilizadas na base à data e hora da consulta, sendo que toda informação acima se destina exclusivamente a ser utilizada em colaboração com o processo prudência do veículo como ferramenta para análise prévia, não como elemento único de decisão para inspeção, vistoria, pericia ou comercialização de veículos. Não é substituto de outras consultas e não somos responsáveis pela recusa de cobertura ou aceitação. As seguradoras se reservam do direito de aceitar ou não o veículo com base em seus próprios critérios ou perfil do motorista. Os dados são atualizados regularmente à medida que as peneiras e tabelas são atualizadas.