detran.sp

# Vistoria de Identificação Veicular

**APROVADO**

Validação sujeita à análise do Detran-SP.



**FINALIDADE:** Transferência de Propriedade/ Município

**LAUDO Nº:** [redacted]

**DATA/HORA :** 10/08/2026 14:21 **VALIDADE DO LAUDO:** 09/10/2026

## DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

**NOME:** [redacted] **CPF/CNPJ:** [redacted]

**MUNICÍPI** [redacted] **UF:** SAO PAULO

## DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

**PLACA:** [redacted]

**MARCA/MODELO:** RENEGADE THAWK AT D **COR:** BRANCA **ANO FAB:** 2016

**TIPO DE VEÍCULO:** UTILITÁRIO **ESPÉCIE:** MISTO **ANO MOD:** 2016

**TIPO DE CARROCERIA:** JIPE **COMBUSTÍVEL:** DIESEL **PASSAGEIROS:** [redacted]

**POTÊNCIA:** [redacted] **CAP. CARGA:** [redacted] **CMT:**

**CILINDRADA:** [redacted] **PBT:** [redacted]

## DADOS COLETADOS NA VISTORIA

**Nº MOTOR:** [redacted] **KM:** 77578

**Nº CHASSI:** [redacted]

## FOTOS DO VEÍCULO

**DIANTEIRA**



**TRASEIRA**



**HODÔMETRO**




[redacted]

**LACRE**



**CHASSI**



**MOTOR**



[redacted]

## ECV CREDENCIADA

**RAZÃO SOCIAL:** [redacted] **NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** [redacted]

**NOME DO VISTORIADOR:** [redacted]

**MUNICÍPIO :** SAO PAULO

## OBSERVAÇÕES

[redacted]

SVCONSULTA [redacted]

SVCOMPLETA [redacted]

| Data e Hora: | ID da Consulta: | Código da Resposta: | Login ID: |
|---|---|---|---|
| 10/08/2026 13:53:55 | [redacted] | | [redacted] |

| Restrições | Sinistro | Veículo ofertado em Leilão | Recall | Histórico de Roubo e Furto | Pontos de Atenção |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ OK | ✓ OK | ✓ OK | ✓ OK | ✓ OK | ✓ OK |

## BIN BASE NACIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA [redacted] | MARCA / MODELO **JEEP/RENEGADE THAWK AT D** | COR **BRANCA** | COMBUSTÍVEL **DIESEL** |
| CHASSI [redacted] | ANO DE FABRICAÇÃO **2016** | ANO MODELO **2016** | TIPO DE VEÍCULO **UTILITARIO** |
| | MUNICÍPIO / UF **SAO PAULO** | UF **SP** | PROCÊDENCIA **NACIONAL** |
| NÚMERO DE MOTOR [redacted] | ESPÉCIE **MISTO** | CILINDRADAS [redacted] | POTÊNCIA [redacted] |
| CÂMBIO **NÃO INFORMADO** | CARROCERIA **JIPE** | CAP. PASSAGEIROS [redacted] | TIPO PROPRIETÁRIO **NÃO INFORMADO** |
| SITUAÇÃO CHASSI **NORMAL** | PESO BRUTO [redacted] | NÚMERO DE EIXOS **0** | EIXO TRASEIRO **NÃO INFORMADO** |
| SITUAÇÃO **EM CIRCULACAO** | TERCEIRO EIXO **NÃO INFORMADO** | | |

## BASE ESTADUAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA [redacted] | MARCA / MODELO **JEEP/RENEGADE THAWK AT D** | COR **BRANCA** | COMBUSTÍVEL **DIESEL** |
| CHASSI [redacted] | ANO FABRICAÇÃO **2016** | ANO MODELO **2016** | TIPO DE VEÍCULO **UTILITARIO** |
| RENAVAM [redacted] | MUNICÍPIO **SAO PAULO** | UF **SP** | PRECEDÊNCIA **NACIONAL** |
| NÚMERO DE MOTOR [redacted] | ESPÉCIE **MISTO** | CILINDRADAS [redacted] | POTÊNCIA [redacted] |
| CÂMBIO **NÃO INFORMADO** | CARROCERIA **JIPE** | [redacted]ASSAGEIROS | SITUAÇÃO DO CHASSI **NORMAL** |
| PESO BRUTO [redacted] | CAP. CARGA | NÚMERO DE EIXOS **0** | SITUAÇÃO **EM_CIRCULACAO** |

## COMPARATIVO NACIONAL X ESTADUAL

| Componente | BASE NACIONAL | BASE ESTADUAL | Comparativo |
|---|---|---|---|
| CHASSI | [redacted] | | ✓ Ok |
| MOTOR | | | ✓ Ok |
| COR | BRANCA | BRANCA | ✓ Ok |
| COMBUSTIVEL | DIESEL | DIESEL | ✓ Ok |

## DECODIFICADOR DE CHASSI

CHASSI
[redacted]

MARCA
**Jeep**

ORIGEM
**NACIONAL**

MODELO
**RENEGADE THAWK AT D**

PAÍS
**BRASIL**

MOTOR
[redacted]

REGIÃO
**BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI**

ANO MODELO
**2016**

CARROCERIA
**NÃO INFORMADO**

COMBUSTÍVEL
**NÃO INFORMADO**

## PROPRIETÁRIO

ATUAL
[redacted]

## PRIMEIRO EMPLACAMENTO (CORTESIA)

DATA DO EMPLACAMENTO
**14/06/2016**

PLACA
[redacted]

UF
**SP**

## DETRAN - PARA INFORMAÇÕES MULTAS / IPVA / LICENCIAMENTO

Acesse o site do DETRAN para verificar débitos e consultar multas vinculadas ao seu veículo.

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

## GRUPO DE ALERTAS

### ⚠ LEILÃO

NADA CONSTA

### ⚠ VENDA DIRETA

NADA CONSTA

### ⚠ INDICA ROUBO E FURTO ATIVO

NADA CONSTA

### ⚠ SINISTRO

NADA CONSTA

## GRUPO ALERTA DETALHADO

### ⚠ COMUNICAÇÃO DE VENDA

NADA CONSTA

### ⚠ GRAVAME - DETALHADO (SNG)

NADA CONSTA

### ⚠ RENAJUD

NADA CONSTA

### ⚠ RESTRIÇÃO

NADA CONSTA

### ⚠ RECALL

NADA CONSTA

### ⚠ HISTÓRICO ROUBO FURTO

NADA CONSTA

## BASE HISTÓRICA DE TRANSFERÊNCIA (CORTESIA)

Primeiro Emplacamento: **14/06/2016** SP




SP

**1 transferência(s)**

⚠ Aviso: As informações exibidas são fornecidas em caráter de cortesia e possuem natureza histórica. Os dados podem estar desatualizados e não devem ser utilizados como prova única ou exclusiva na avaliação de vistoria veicular, laudos técnicos ou processos administrativos e judiciais.

## BASE HISTÓRICA DE PROPRIETÁRIO (CORTESIA)




**2 proprietário(s)**

⚠ Aviso: As informações exibidas são fornecidas em caráter de cortesia e possuem natureza histórica. Os dados podem estar desatualizados e não devem ser utilizados como prova única ou exclusiva na avaliação de vistoria veicular, laudos técnicos ou processos administrativos e judiciais.

## INDICATIVO DE LAUDO SISCSV

### CERTIFICADO CSV IDENTIFICADO

Este veículo possui 1 laudo SISCSV registrado

[redacted]

**1 laudo disponível para download**

Certificado de Segurança Veicula [redacted]

## RENAINF DETALHADO

### MULTA RENAINF IDENTIFICADA

Este veículo possui 1 multa registrada no sistema RENAINF

[redacted]

**1 multa no sistema RENAINF**

Registro Nacional de Infrações de Trânsito

AVISO: Dados obtidos via integração direta com o SENATRAN. A SV Consulta não se responsabiliza por eventuais atrasos de processamento dos órgãos autuadores (delays), multas em fase de recurso ou divergências de dados de origem. Este documento tem caráter informativo e não substitui certidões oficiais para fins de transferência de propriedade.

## TEXTO LEGAL

Os dados apresentados neste relatório são de acesso restrito e confidencial ao CNPJ **24.410.249/0001-33**, destinados exclusivamente como subsídio para fins lícitos de mitigação de riscos, prevenção a fraudes, validação de negócios e resguardo ao crédito. O uso em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente implicará em responsabilidade administrativa, cível e penal por eventuais prejuízos decorrentes. A incumbência da [redacted] circunscreve-se à prestação fidedigna das informações veiculares extraídas de acervos públicos e particulares responsáveis pela guarda dos dados. Os dados apresentados neste levantamento refletem os registros identificados no exato instante de sua emissão; portanto, recai sobre o CNPJ **24.410.249/0001-33** o ônus por quaisquer efeitos decorrentes de alterações ou novos lançamentos realizados após o fechamento desta consulta. O CNPJ **24.410.249/0001-33** manifesta ciência de que os dados apresentados destinam-se unicamente a subsidiar a verificação do histórico do automóvel, constituindo-se apenas como um instrumento de triagem preliminar, não sendo o fator determinante exclusivo para a transação do bem ou sua validação em processos de vistoria. Tratando-se de veículos registrados em outras unidades da federação, podem subsistir ônus não declarados, restrições, débitos ou bloqueios que passarão a constar no prontuário do automóvel somente no ato da transferência definitiva de estado. As informações apresentadas nesta pesquisa têm caráter informativo e não substituem a consulta aos órgãos oficiais. Ressaltamos que os dados podem ser atualizados, alterados ou removidos, em tempo real, por parte de órgãos públicos, instituições financeiras ou companhias de seguro.

# VISTORIA CAUTELAR

SuperVisão Vistorias Automotivas

## SITUAÇÃO GERAL

**APROVADO**

## APRESENTAÇÃO






## DADOS GERAIS

| | |
|---|---|
| NO. LAUDO: | [redacted] |
| DATA DE VISTORIA: | 10/08/2026 15:13 |
| UNIDADE: | ANÁLIA FRANCO |
| PRESTADOR DE SERVIÇO: | [redacted] |
| CNPJ: | |
| CLIENTE CONTRATANTE: | |

## DADOS GERAIS DO VEÍCULO

| | |
|---|---|
| MARCA: | JEEP |
| MODELO: | RENEGADE THAWK AT D |
| COR: | BRANCA |
| ANO FABRICAÇÃO: | 2016 |
| ANO MODELO: | 2016 |
| PLACA: | [redacted] |
| RENAVAM: | |
| KM: | 77578 |
| COMBUSTÍVEL: | DIESEL |

## RESUMO DE STATUS

| | |
|---|---|
| OK CHASSI . | ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO. |
| OK MOTOR . | ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR. |
| OK CÂMBIO . | ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL. |
| OK ETA'S | ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS. |
| OK PLACAS | VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA. |
| OK VIDROS | ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS. |
| OK ESTRUTURA VEICULAR | ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS. |
| OK HIST. VEICULAR (CONF. PESQU: | O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS. |
| OK DOCUMENTAÇÃO | VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV. |

## ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS

# VISTORIA CAUTELAR

Super Visão
Vistorias Automotivas

## CHASSI .

NO. CHASSI NA BIN:
NO. CHASSI NO VEÍCULO:
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:



- **GRAVAÇÃO DO CHASSI**

| | |
|---|---|
| NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : | DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE |
| CHAPA SUPORTE : | REGIÃO ÍNTEGRA |

## MOTOR .

NO. MOTOR NA BIN:
NO. MOTOR NO VEÍCULO:
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:



- **NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

## CÂMBIO .

| | |
|---|---|
| NO. CÂMBIO NA BIN: | NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN |
| NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: | SEM ACESSO |

- **NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

## ETA'S

- **ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

| | |
|---|---|
| ETA MOTOR : | ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI |
| ETA BATENTE DA PORTA : | ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI |
| ETA ASSOALHO : | NÃO OBRIGATÓRIO |
| PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : | PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999) |

## PLACAS

- **PLACA DIANTEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

- **PLACA TRASEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

## VIDROS

- **CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

| | |
|---|---|
| PARABRISA : | GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA DIANTE. ESQ. : | GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : | GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| VIGIA TRASEIRO. : | GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |



| | |
|---|---|
| PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. : | GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA DIANTE. DIR. : | GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |

## ESTRUTURA VEICULAR

### • ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

| | |
|---|---|
| LONGARINA DIANTEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| LONGARINA DIANTEI. DIR : | SEM AVARIAS APARENTES |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL CORTA FOGO . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE: | SEM AVARIAS APARENTES |
| CRASHBOX (PARAFUSADO) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |

### • ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

| | |
|---|---|
| LONGARINA TRASEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| LONGARINA TRASEI. DIR. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL TRASEIRO . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . : | NÃO APLICADO |
| PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA): | NÃO APLICADO |

### • ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

| | |
|---|---|
| FOLHA LAT. TRASEI. DIR. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE AR DIREITA . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE AR ESQUERDA . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA ESQ. (A) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA ESQ. (B) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA ESQ. (C) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA DIR. (A) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA DIR. (B) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA DIR. (C) . : | SEM AVARIAS APARENTES |

### • ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

| | |
|---|---|
| ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . : | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . : | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS): | SEM AVARIAS APARENTES |
| ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . : | NÃO APLICADO |
| ESTRUTURA DO TETO . : | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| FOLHA DO TETO . : | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |

## HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):

### • HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

## DOCUMENTAÇÃO

### • CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

- **VEÍCULO NOVO**
  BLINDADO E REGULARIZADO NO CRLV

## OBSERVAÇÃO

BLINDADO E REGULARIZADO NO CRLV

## OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.

# FOTOS

Frente



Traseira





Placa




KM




Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi




Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer




Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Eu [redacted] eclaro ter recebido do prestador de serviço [redacted] inscrita no CNPJ: 24.410.249/0001-33 e compreendido todas as informações contidas no ato da vistoria do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

[redacted]

PROTEGIDO POR SUPER VISÃO

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. g° 1°, do decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 10/08/2026 15:13:15, conforme horário oficial de brasilia, [redacted]
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: https//www.supervisao.com

[redacted]