Laudo de Vistoria Cautelar com Análise de Pintura

[redacted]

[redacted]

Resultado: APROVADO

Número: [redacted]
Data: 20/10/2026

Dados do Cliente

Solicitante: [redacted]

CNPJ/CPF Solicitante: [redacted]

Dados do Veiculo

Marca/Modelo: BMW | BMW 320I ACTIVE FLEX

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Placa: [redacted]

Data Emissão CRLV:

Kilometragem: 43289

Renavam: [redacted]

Fabricação/Modelo: 2021 / 2022

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN: [redacted]

Motor BIN:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA:
Placa e tarjeta em conformidades (OK).

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:
Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.

CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:
Numeração dentro dos padrões do fabricante.

DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:
Original

DO BATENTE DA PORTA:
Original

DO ASSOALHO:
Original

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):
Original/Dentro do padrão

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:
Original/Dentro do padrão

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
Original/Dentro dos padrão

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:
Original/Dentro do padrão

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):
Original/Dentro do padrão

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:
Original/Dentro do padrão

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:
Original/Dentro do padrão

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:
Original/Dentro do padrão

CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:
Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:
Nenhum registro encontrado.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 20 DE OUTUBRO DE 2026

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar com Análise de Pintura

[redacted]

[redacted]

Resultado: APROVADO

[redacted]

Data: 20/10/2026

ANÁLISE DA PINTURA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO:

- VERDE (Pintura original)
- AMARELO (Indica que a peça pode ter sido repintada)
- VERMELHO (Indica que a peça pode ter sido repintada e reparada)







[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar com Análise de Pintura

[redacted]

Resultado: APROVADO

[redacted]

Data: 20/10/2026

Dianteira



Traseira



Placa



Hodômetro



Documento



Etiqueta Motor



Numero Motor



Chassi



Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 20 DE OUTUBRO DE 2026

Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo



Torre do Amortecedor Direito



Teto



Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 20 DE OUTUBRO DE 2026

Laudo de Vistoria Cautelar com Análise de Pintura

[redacted]

[redacted]

Resultado: APROVADO

Número: [redacted]
Data: 20/10/2026

Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito



Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



CAPO



PARALAMA DIANTEIRO DIREITO



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PORTA MALAS



SÃO PAULO, 20 DE OUTUBRO DE 2026

PORTA TRASEIRA DIREITA



PORTA DIANTEIRA DIREITA



PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO



PARALAMA TRASEIRO DIREITO



SÃO PAULO, 20 DE OUTUBRO DE 2026

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar com Análise de Pintura

[redacted]

[redacted]

Resultado: APROVADO

Número: [redacted]
Data: 20/10/2026

FOTOS DA ANÁLISE DE PINTURA

Porta Malas



Coluna Dianteira Direita



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Traseira Direita



Coluna Traseira Esquerda



Porta Traseira Esquerda



Porta Traseira Direita



Porta Dianteira Esquerda



Porta Dianteira Direita



Capo



Paralama Traseiro Esquerdo



Paralama Traseiro Direito



FOTOS DA ANÁLISE DE PINTURA

Paralama Dianteiro Esquerdo



Paralama Dianteiro Direito



Coluna Central Direita



Coluna Central Esquerda



SÃO PAULO, 20 DE OUTUBRO DE 2026

[redacted]