Laudo Cautelar

Protege Vistoria Veicular

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Aprovado

[redacted]

Dados

Realizado Em: 30/03/2026 14:11 [redacted]

[redacted]

Dados do solicitante/proprietário

[redacted]

Dados do veículo


[redacted]	**Marca:** JEEP	**Modelo:** COMPASS LONG TD	**Tipo:** UTILITARIO
Fabricação/Modelo: 2023 / 2023	**Quilometragem:** 89232	**Cidade:** UBERLANDIA	**UF Atual:** MG
[redacted]	**Nº do lacre:** QR	**Tipo de lacre:** QR	[redacted]

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
[redacted]	
Combustível (BIN): DIESEL	**Combustível (Atual):** DIESEL
Cor (BIN): CINZA	**Cor (Atual):** CINZA
Cambio (BIN):	**Cambio (Atual):** AT

DESTAQUE ★



Frente



Traseira




Placa Traseira

Fotos do veiculo

IDENTIFICAÇÃO VEICULAR



Número do chassi



Plaqueta chassi



Documento (CRLV)

PNEUS



Pneu dianteiro direito (Banda de rodagem)



Pneu dianteiro esquerdo (Banda de rodagem)



Pneu traseiro direito (Banda de rodagem)



Pneu traseiro esquerdo (Banda de rodagem)

[redacted]

INTERIOR DO VEÍCULO




Console central do painel




Hodômetro KM (foto do veículo ligado)


Croqui




Traseira (Interna)




Dianteira (Interna)




Esquerda (Interna)




Direita (Interna)




Dianteira (Externa)




Traseira (Externa)



Esquerda (Externa)



Direita (Externa)



Teto (Externo)

Observações Adicionadas

DIANTEIRA (EXTERNA)

1 Retrovisor direito
Descrição: Componente original

2 Retrovisor esquerdo
Descrição: Componente original

3 Pneu dianteiro direito
Descrição: Componente original

4 Pneu dianteiro esquerdo
Descrição: Componente original

5 Para-choque dianteiro
Descrição: Componente original

7 Farol esquerdo
Descrição: Componente original

8 Placa dianteira
Descrição: Componente original

TRASEIRA (EXTERNA)

21 Pneu traseiro esquerdo
Descrição: Componente original

22 Pneu traseiro direito
Descrição: Componente original

23 Para-choque traseiro
Descrição: Componente original

24 Lanterna traseira esquerda
Descrição: Componente original

25 Lanterna traseira direita
Descrição: Componente original

26 Placa traseira
Descrição: Componente original

ESQUERDA (EXTERNA)

39 Para-lama dianteiro esquerdo
Descrição: Componente original

40 Roda dianteira esquerda
Descrição: Componente original

41 Caixa de ar esquerda
Descrição: Componente original

42 Porta dianteira esquerda
Descrição: Componente original

43 Vidro porta dianteira esquerda
Descrição: Componente original

44 Porta traseira esquerda
Descrição: Componente original

45 Vidro porta traseira esquerda
Descrição: Componente original

46 Lateral traseira esquerda
Descrição: Componente original

47 Roda traseira esquerda
Descrição: Componente original

DIREITA (EXTERNA)

55 Para-lama dianteiro direito
Descrição: Pequenos riscos / amassados

56 Roda dianteira direita
Descrição: Componente original

57 Caixa de ar direita
Descrição: Componente original

58 Porta dianteira direita
Descrição: Componente original

59 Vidro porta dianteira direita
Descrição: Componente original

60 Porta traseira direita
Descrição: Componente original

61 Vidro porta traseira direita
Descrição: Componente original

62 Lateral traseira direita
Descrição: Pequenos riscos / amassados

63 Roda traseira direita
Descrição: Componente original



TETO (EXTERNO)

34 Capô
Descrição: Componente original

35 Vidro para-brisas dianteiro
Descrição: Componente original

36 Teto externo
Descrição: Componente original

37 Tampa traseira porta-malas
Descrição: Componente original

38 Vidro vigia traseiro
Descrição: Componente original

TRASEIRA (INTERNA)

27 Caixa de roda traseira esquerda
Descrição: Componente original

28 Caixa de roda traseira direita
Descrição: Componente original

31 Freio traseiro esquerdo
Descrição: Componente original

32 Freio traseiro direito
Descrição: Componente original

33 Painel traseiro
Descrição: Componente original

DIANTEIRA (INTERNA)

9 Painel corta-fogo
Descrição: Componente original

10 Caixa de roda dianteira direita
Descrição: Componente original

11 Caixa de roda dianteira esquerda
Descrição: Componente original

16 Semieixo dianteiro direito
Descrição: Componente original

18 Freio dianteiro direito
Descrição: Componente original

ESQUERDA (INTERNA)

48 Longarina dianteira esquerda
Descrição: Componente original

49 Para-lama interno esquerdo
Descrição: Componente original

50 Coluna A dianteira esquerda
Descrição: Componente original

51 Estrutura dianteira da caixa de ar esquerda
Descrição: Componente original

52 Coluna B central esquerda
Descrição: Componente original

53 Estrutura traseira da caixa de ar esquerda
Descrição: Componente original

54 Coluna C traseira esquerda
Descrição: Componente original

DIREITA (INTERNA)

64 Longarina dianteira direita
Descrição: Componente original

65 Para-lama interno direito
Descrição: Componente original

66 Coluna A dianteira direita
Descrição: Componente original

67 Estrutura dianteira da caixa de ar direita
Descrição: Componente original

68 Coluna B central direita
Descrição: Componente original

69 Estrutura traseira da caixa de ar direita
Descrição: Componente original

70 Coluna C traseira direita
Descrição: Componente original



Observações Adicionais

- NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI E MOTOR NO PADRÃO DO FABRICANTE SEM VESTIGIO DE ADULTERAÇÕ E CADASTRADO NA BASE BIN.

- VEICULO COM ESTRUTURA OK.

- VEICULO COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM OTIMO ESTADA DE FUNCIONAMENTO

- VEICULO COM PINTURA ORIGINAL, AVARIA NO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO E PARALAMA TRASEIRO DIREITO.

- VEICULO APRESENTA ESTEPE EM OTIMO ESTADO, COM O TWI ACIMA DO PERMITIDO.

- VEICULO COM ITENS OBRIGATORIO OK

- VEICULO APRESENTA PNEUS COM DESGASTE DENTRO DA NORMALIDADE

- PESQUISA REALIZADA NO DIA 30/03/2026 E NÃO FOI ENCONTRADO NEM UMA RESTRIÇÃO,LEILÃO, SINISTRO E NEM MULTAS.

- VEICULO COM NUMERAÇÃO DOS VIDROS ORIGINAIS



[redacted]



AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é valida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

[redacted]

Company Confer
Informação certa, bons negócios

CONFERI AUTO PERICIA PLUS

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Jeep
COMPASS LONG TD

REALIZADA EM: 30/03/2026 às 13:46

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: [redacted]
Chass [redacted]
Cor: Cinza
Ano fabricação: 2023
UF Faturado: SP
Espécie: Misto
Carroceria:
Situação Chassi: Normal
Terceiro eixo: 0
Número DI: 0
Grupo modelo veículo: COMPASS

Marca/Modelo: JEEP / COMPASS LONG TD
[redacted]
Tipo de veículo: Utilitario
Ano modelo: 2023
Caixa de câmbio:
Lotação: 5
Cilindradas: [redacted]
Capacidade
Documento importadora:
Fabricante:
Capacidade máxima tração:
Última atualização: 2024-04-09

Combustível: Diesel
Município/UF: UBERLANDIA / MG
UF de Origem: Null
Situação: CIRCULACAO
Potência: [redacted]
Procedência: Nacional
Eixo traseiro: 0
Identidade importadora: 0
Segmento: AU - SUVs
Peso bruto: [redacted]

Informações do veículo - Base Nacional

Placa [redacted]
Marca/Modelo: JEEP / COMPASS LONG TD
Montagem: JIPE
Procedência: NACIONAL
Chass [redacted] **RMAL**
Renav [redacted]
Cor: CINZA
Espécie: MISTO
Peso bruto(PBT): [redacted]
Potência: [redacted]
Eixo: [redacted]
N° carroceria: [redacted]
Número da Car

Situação: CIRCULAÇÃO
Tipo de veículo: UTILITARIO
Ano fabricação/Ano modelo: 2023 / 2023
Município/UF: UBERLANDIA / MG
Motor [redacted]
Combustível: DIESEL
Capacidade de passageiros: [redacted]
Cilindradas: [redacted]
Peso bruto(C [redacted]
Capacidade de carga: [redacted]
Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA
CONSTA RENAINF
NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDA

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[redacted]		✓
Motor			✓
Cor	CINZA	CINZA	✓
Combustível	DIESEL	DIESEL	✓

Base estadual (Cortesia)

Placa: [redacted]
Marca/Modelo: JEEP / COMPASS LONG TD
Ano fabricação/Ano modelo: 2023 / 2023
Município/UF: UBERLANDIA / MG
Motor: [redacted]
Combustível: DIESEL
Capacidade de passageiros: [redacted]
Cilindradas: [redacted]
Peso bruto(C
Capacidade
Carroceria:

Situação: CIRCULAÇÃO
Tipo de veículo: UTILITARIO
Procedência: NACIONAL
Chassi [redacted] **ORMAL**
Renav [redacted]
Cor: CINZA
Potência: [redacted]
Peso bruto
Espécie: MISTO
Eixo: [redacted]

Informações de proprietário

[redacted]

Débitos do veículo

Multas: CONSTA DEBITO
IPVA: Consultar Detran / Sefaz
Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO

Multas: R$ 130,16
IPVA: R$ *
Licenciamento: R$ 0,00

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: ALIENAÇÃO

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

OUTRAS RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO

RENAINF

ALIENAÇÃO / RENAINF

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

[redacted]

SENATRAN / CSV - Para mais informações

[redacted]

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

SEGURALTA

Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[redacted]

[redacted]

Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao** [redacted] endo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo [redacted] idade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquis [redacted] declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.