[redacted]

ELIAUTO VEÍCULOS - CAUTELAR PREMIUM AUTOMOVEL

[redacted]

CamScanner

[redacted]

Placa: [redacted]

Cor: **Branca**

Ano de fabricação: **2017**

Data da vistoria: **01/10/2026**

UF: **PR**

Capacidade:

Ano do modelo: **2018**

Fabricante: **FORD**

Modelo: **I/FORD FOCUS SE 1.6 HC**

Combustível: **Alcool / Gasolina**

Km: **122357**

Renavam: [redacted]

Câmbio:

Motor: [redacted]

Chassi: [redacted]

Vistoriador: [redacted]s

Unidade: **Curitiba**

Dados do solicitante:
ELIAUTO VEICULOS - 81.415.077/0001-24

Dados do proprietário:
ELIAUTO VEICULOS - 81.415.077/0001-24

Conclusão gráfica

Estrutura (25 itens verificados)

- Painel Corta Fogo
- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita



Frente



Traseira

[redacted]

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Observações Estrutura

Peça	Análise	Peça	Análise
1 - Painel corta-fogo	CK	2 - Coluna central esquerda	OK
3 - Longarina dianteira direita	CK	4 - Longarina dianteira esquerda	OK
5 - Longarina traseira direita	CK	6 - Longarina traseira esquerda	OK
7 - Coluna Dianteira Direita	CK	8 - Coluna Dianteira Esquerda	OK
9 - Coluna central direita	CK	10 - Caixa de Ar Direito	OK
11 - PAINEL FRONTAL	Ck	12 - Painel traseiro	OK
13 - Caixa de Ar Esquerdo	CK	14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	ok
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	470 - OK	16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	461 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	CK	18 - Coluna Traseira Esquerda	OK
19 - Caixa de estepe	425 - OK	20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	417 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	434 - OK	22 - Caixa de Roda Traseira Direita	400 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	443 - OK	24 - Assoalho Direito	408 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	470 - OK		

[redacted]

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN) [redacted]

N° do chassi (Veículo) [redacted]

- **Chassi** - OK - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN) [redacted]

N° do motor (Veículo) [redacted]

- **Motor** - OK : GRAVAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.



PLACA

PLACA

OK : PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADES

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

OK- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO ASSOALHO

Este veículo não possui, originalmente, a etiqueta/eta .

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

Condição estrutural da carroceria

Carroceria

O veículo examinado possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroceria.

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

Nada consta.

01 - DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO/PROPRIETÁRIO

CRV / CRLV

DOCUMENTO NAO APRESENTADO NO ATO DA VISTORIA

ETIQUETA CINTO DE SEGURANCA

CINTO DIANTEIRO ESQUERDO

POSSUI

HODÔMETRO

HODÔMETRO

Registro do hodômetro fotografado.

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME

Observações

Reparos/avarias não estruturais em componentes externos. Análise de pintura não contratada pelo cliente.

Fotos



Placa



Hodômetro



TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA DIREITA



FRENTE ESQUERDA



FRENTE DIREITA

Fotos



ETA VIS COFRE MOTOR



ETA VIS COLUNA



CAMBIO



PARA-BRISA



VIDRO FRENTE DIREITO



VIDRO TRÁS/ DIREITO

Fotos



VIDRO TRÁS/ ESQUERDO



VIDRO VIGÍA



VIDRO FRENTE ESQUERDO



TORRE AMORTECEDOR



TORRE AMORTECEDOR ESQ.



LONGARINA FRONTAL DIREITA

Fotos



LONGARINA FRONTAL ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



CAIXA DE ESTEPE

Fotos



FOLHA TRAS/ESQUERDA



FOLHA TRAS/DIREITA

[redacted]

Declaração Informativa

A vistoria ou perícia cautelar consiste em uma análise exclusivamente visual, realizada sem desmontagem de peças, com o objetivo de registrar o estado aparente do veículo no momento da inspeção e identificar possíveis divergências em relação aos padrões das montadoras. Não são verificados o funcionamento, existência ou originalidade de sistemas mecânicos, elétricos ou eletrônicos, tais como airbags, freios ABS, módulos eletrônicos, suspensão, componentes internos ou acabamento, tampouco é garantida a originalidade da quilometragem, sendo esta apenas registrada fotograficamente no laudo. O presente documento possui caráter informativo, não substitui perícia criminal ou avaliação mecânica especializada, não sofre influência de bases públicas ou privadas (débitos, restrições, histórico ou classificações) e não garante aceitação por seguradoras ou instituições financeiras. A empresa limita-se às constatações visuais realizadas no momento da vistoria, não se responsabilizando por defeitos ocultos, vícios mecânicos ou estruturais, adulterações não aparentes ou problemas que venham a surgir posteriormente.

CamScanner

Emitido pela FARIAS PERICIAS E VISTORIAS

CERTIFICADO

ELIAUTO VEÍCULOS - CAUTELAR PREMIUM AUTOMOVEL

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo de ELIAUTO VEÍCULOS - CAUTELAR PREMIUM AUTOMOVEL, emitido pela FARIAS PERICIAS E VISTORIAS.
Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e estão Conforme, podendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 01/10/2026 | N° da vistoria: [redacted]
Marca/modelo: FORD/I/FORD FOCUS SE 1.6 HC | Placa: [redacted]
Razão Social: BROTHERS PERICIAS E VISTORIAS LTDA
Endereço: Rua Gabriel Ribeiro, 760 - Sítio cercado, Curitiba, PR





EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou cambio e seus acessórios, do veícu

CamScanner