VISTORIA VEICULAR

[redacted]

07/10/2026 [redacted]

[redacted]

* A VISTORIA CAUTELAR*

✔ APROVADO

[redacted]

[redacted]

Renavam [redacted]
Marca/Modelo:/TORO
Cor:BRANCA
Ano Fabricação:2020
Ano Modelo:2021
Combustível:DIESEL
Renavam [redacted]
Cidade:SAO PAULO
UF:SP
KM:66229



Numeração de Motor	👍
Numeração de Chassi	👍
Numeração Câmbio	👍
Gravação de Vidros	👍
Estrutura Carroçaria	👍
Cinto de Segurança	👍
Etiquetas/ETA	👍
Placa/Tarjeta	👍
Não há ocorrencia de Histórico de Roubo/Furto	👍
Histórico de Leilão	👍
Chassi remarcado	👍
Restrições	👍
Indício de Sinistro	👍

Parecer Técnico:
Veículo examinado aprovado para conformidade e padronização de numeração de chassi e motor. Serviço contratado de analise estrutural, vide pag. 3 item 4. Analisado componentes estruturais do veículo, não itens estéticos e componentes agregados (que podem ser substituídos sem afetarem a estrutura). NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA. ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO. A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante. Não nos responsabilizamos pelas informações contidas e não contidas na pesquisa em anexo, fornecida pela empresa CHECK TUDO. As informações contidas no laudo cautelar e pesquisa, não estão sujeitas a decisão da comercialização ou não do veículo, e isenta a ACERTA POSTO DE VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA da mesma.

[redacted]

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

07/10/2026 [redacted]

[redacted]

Interessado

CPF/CNPJ :	[redacted]
RG :	**Telefone :**
Email:	

Condições das numerações de Chassi e Motor

Numeração de Motor

[redacted]

Condição:A numeração do Motor é COMPATÍVEL, com a Registrada nos Órgãos Competentes



Numeração de Chassi

[redacted]

Condição:A numeração do Chassi é COMPATÍVEL, Com a que Consta Registrada no Banco de Dados nos Órgãos Competentes.



Leilão

Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo

Histórico de Roubo ou furto

Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

Indício de Sinistro

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😃

[redacted]



VISTORIA VEICULAR

[redacted]

07/10/2026 [redacted]

[redacted]

Restrições de Base Estadual

Não há nenhuma restrição de base estadual para este veículo

Restrições de Base Nacional

Não há nenhuma restrição de base nacional para este veículo

Etiquetas

Etiqueta Motor | Etiqueta Porta | Etiqueta Assoalho

Condição: Etiquetas do Motor Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Etiquetas do Batente da Porta Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

Gravação de Vidros

Condição: Vidro Dianteiro Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Dianteira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Traseira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Traseiro (Vigia) Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Traseira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Dianteira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

Placa

Condição: Tarjeta de Município em Conformidade

Estrutura Carroçaria

Condição:O Veículo Examinado Não Possui Vestígio Aparente de Avaria, Corte e/ou Reparo Significativo nas Partes Estruturais da Carroceria. Analisado componentes estruturais do veículo, não analisado itens estéticos e componentes agregados (que podem ser substituídos sem afetarem a estrutura).

Estado Cinto de Segurança

Condição:N/i

Câmbio

Condição: Item excluído de parecer por não haver condição visual para exame.

[redacted]

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

07/10/2026 [redacted]

[redacted]


Fotos


Outro




Outro



Outro


Outro


Outro


Outro


Outro


Outro


Outro

[redacted]

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

07/10/2026 [redacted]

[redacted]


Outro


Outro


Outro


Outro


Outro


Outro


Outro


Outro


Outro

[redacted]

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

07/10/2026 [redacted]

[redacted]


Outro


Outro


Outro



Outro


Outro


Outro


Outro


Outro


Outro

[redacted]

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

07/10/2026 [redacted]

[redacted]


Outro


Outro


Outro


Outro


Outro



Outro

Esclarecimentos

O presente laudo possui caráter informativo de análise do veículo descrito, não substituindo em hipótese alguma, a Perícia Oficial do instituto de Criminalística. A validade do presente laudo restringe-se ao exato momento da vistoria cautelar, sendo assim, não nôs responsabilizamos por quaisquer modificações, alterações ou danos posteriores sofridas pelo veículo, tais como: chassi, câmbio, estruturas etc. O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela empresa de vistorias), podendo este ser alterado há qualquer momento, sem prévia comunicação. Repassamos na integra os dados fornecidos pela empresa de consultas/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Critério de avaliação das seguradoras, bancos e financeiras: As companhias de seguro, bancos e financeiras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da empresa de Vistorias automotivas , independe da aceitação ou não da seguradora, bancos e financeiras.

[redacted]

VISTORIA VEICULAR

[redacted]

07/10/2026 [redacted]

[redacted]

[redacted]